铜官区应急管理局

索引号：	080312505/202011-00028	**组配分类：**	事故通报
发布机构：	铜官区应急管理局	**主题分类：**	市场监管、安全生产监管 / 公民 / 报告
名称：	关于安徽金九矿业集团有限公司金九铜矿“5·6”炮烟中毒事故调查报告	**文号：**	
发布日期：	2020-11-13	**有效性：**	有效

关于安徽金九矿业集团有限公司金九铜矿“5•6”炮烟中毒事故调查报告

发布时间：2020-11-13 08:31 来源：铜官区应急管理局 浏览次数： 1797

关于安徽金九矿业集团有限公司金九铜矿“5·6”炮烟中毒事故调查报告

2020年5月6日9时30分左右，安徽金九矿业集团有限公司金九铜矿-175m中段62线以东探矿上山工作面发生炮烟中毒事故，造成2人死亡，直接经济损失288.5万余元。

事故发生后，市委常委、常务副市长程双林，区委副书记、区长王保中等市、区领导先后到达现场指挥应急救援与善后处置工作，市、区应急管理和经信等部门负责人及时赶赴现场指导应急救援工作

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第232号）等法律法规及有关规定，经区政府同意，成立以区政府副区长顾大伟为组长，区经信局、区应急管理局、铜官公安分局、区总工会等有关单位同志为成员的“安徽金九矿业集团有限公司金九铜矿“5·6”炮烟中毒事故调查组”（以下简称“区政府事故调查组”），同时聘请5名专家参与，开展事故调查处理工作。

区政府事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的基本要求和“四不放过”的原则，通过实地勘察、专家技术分析、调查取证、查阅资料、询问证人，查明了事故过程，查清了事故原因，认定了事故性质，分清了事故责任，提出了对事故责任单位、有关责任人的处理建议和防范事故的对策措施。

一、事故发生单位概况

安徽金九矿业集团有限公司金九铜矿，为安徽金九矿业集团有限公司的下属矿山，地处西湖镇狮子山村，为地下开采，主要开采铜矿石，现有职工88人，年生产能力10万吨。营业执照统一社会信用代码：91340700MA2N664POW，采矿许可证证号：C3400002013113120131901，安全生产许可证编号：（皖）FM安许证字〔2018〕G151号等齐全有效。

二、事故时间、地点、经过、类别及报告和救援情况

1.事故发生时间：2020年5月6日9时30分左右。

主办单位：铜官区人民政府办公室

承办单位：铜官区数据资源管理服务中心

网站支持IPV6

联系我们　　网站地图

皖ICP备16015755号　网站标识码：3407030008　皖公网安备 3407020