港南区八塘街道新蒙社区自建房“6•25”一般高处坠落事故的调查报告

2026-07-03 17:15　来源：港南区应急管理局

2026年6月25日上午10时40分许，在港南区八塘街道新蒙社区**屯一居民自建房发生一起高处坠落事故，造成一名工人死亡。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，港南区人民政府成立了港南区新蒙社区自建房“6·25”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”），由区应急管理局、区住建局、区人社局、贵港市公安局港南分工会、八塘街道办事处、横岭派出所等单位人员组成，全面负责事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和坚持“科学严谨、实事求是、依法依规、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、综合分了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任人的处理建议，以及事故防范措施建议。

一、事故相关人员情况

（一）潘*，男，汉族，41岁，身份证号3408**********3514，住安徽省铜陵市枞阳县**镇**村**组**号。从事钢材材料销售及承揽防雨作。

（二）孙*，男，汉族，35岁，身份证号3408**********2510，住安徽省铜陵市枞阳县**镇**村**组**号。从事防雨棚的安装工作，系与潘*务合作关系的小包工头。

（三）死者吉子**，男，彝族，31岁，身份证号5134**********6537，住四川省喜德县**镇**村*组**号。从事防雨棚的安装工作。

二、潘*的经营情况

潘*招聘有50多名业务员，包他们住宿，负责向居民推销和安装防雨棚。另外还有密切来往的20多人的防雨棚安装工人团队。待业务员与居钱后，潘*视工程量指派安装工人到现场安装防雨棚。所需钢材料由潘*提供。防雨棚安装完毕后，房主通过现场的包工头将所有工程款转交给潘*，一部分材料款后，将剩余的工程款按约定的比例分给业务员和安装工人。如安装的彩钢瓦片超过一定的数量，潘*另给业务员一些奖励提成。业务工人团队跟随潘*在多地开展上述承揽安装防雨棚的工作，是该生产经营单位的主要负责人。

三、事故发生过程

6月25日7时许，潘*手下的业务员潘**和黄**来到八塘街道新蒙社区上塘屯32号蒙**自建房处，向其推销防雨棚。双方达成12000元工程款的后，潘**向潘*汇报，潘*安排小工头孙*负责具体施工事宜。8时许，孙*、廖**、吉子**三名工人开车装着搭建防雨棚的材料和工具来到现场，进业。吉子**的主要工作内容是在该住户二楼楼顶平台焊接横梁方管，其在作业过程中，没有按照规定佩戴安全带和头盔。10时40分许，吉子**坐在位于挡雨棚右侧向外伸出悬空的方管时，由于自己焊接得不牢固，方管从挡雨棚架子上脱落位移，不慎失足从高约10米的二楼楼顶坠落到一楼地面廖**见状马上跑下一楼，发现吉子**伤情严重，孙*拨打120急救电话求救，11时20分许120急救人员赶到现场抢救无果，吉子**受伤严重死亡。之110电话报警。



事故发生现场示意图

四、事故性质

经调查组调查认定，港南区八塘街道新蒙社区自建房“6·25”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故发生的原因和事故性质

经事故调查组现场勘验、调查取证、综合分析，该事故原因和性质认定如下:

（一）直接原因

吉子**在未采取有效安全措施，未按规定佩戴安全带和安全头盔的情况下作业，从高约10米的高处坠落受伤死亡。

（二）间接原因

1.潘*作为生产经营单位的主要负责人，对本单位的安全生产工作负有管理职责，没有组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第二项和第五项的规定。

2.孙*在召集吉子**从事搭建挡雨棚作业过程中，具有安全生产管理人员的职责，没有有效地制止和纠正吉子**违反操作规程的行为，违华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第六项的规定。

六、事故责任认定及对事故责任者的处理建议

（一）吉子**，安全意识淡薄，未正确佩戴劳动防护用品，在未采取有效安全措施的情况下，在焊接方钢横梁作业中，不慎从高处坠落受伤本事故的发生负有责任，应当追究法律责任。鉴于其在事故中已经死亡，建议免予追究法律责任。

（二）潘*，未履行《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故，对该事故负有责任，建议由港南区局依法依规对其进行行政处罚。

（三）孙*，未履行《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故，对该事故负有责任，建议由港南区局依法依规对其进行行政处罚。

七、事故防范建议和整改措施

（一）潘*应深刻吸取事故教训、分析事故原因，查明事故隐患，落实管控措施，从源头防范类似事故的再次发生。应组织制定并实施本生产规章制度和操作规程，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

（二）从业人员应自觉服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品，掌握工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故防范和应力。安全管理人员应制止和纠正违反操作规程的行为。

港南区八塘街道新蒙社区自建房“6·25”

一般高处坠落事故调查组

2026年7月3日

网站地图 联系我们

主办：广西贵港市港南区人民政府　承办单位：港南区大数据发展和政务局

桂公网安备 45080302000124　桂ICP备14006736号-1　网站标识码：4508030001