# 那坡至平孟高速公路（那坡至平孟口岸段）设计施工总承包№1标二分部项目经理部清华隧道“7

2022-10-25 13:14 来源：那坡县应急管理局

2022年7月18日中午12时13分，那坡县百合乡清华村那坡至平孟高速公路（那坡至平孟口岸段）设计施工总承包№1标二分部项目经理部清华隧道发人死亡，直接经济损失约186万元。

事故发生后，那坡县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）、《广西壮族自治区生产安全事故报告和调查处理条例》办法》（自治区人民政府令第50号）的有关规定，报告了县委和县人民政府以及百色市应急管理局。2022年7月23日那坡县人民政府成立了以县政府主要领导为常务副组长，县应急管理局、县公安局、县交通运输局、县总工会、县司法局、县发展和改革局、县人力资源和社会保障局、百合乡人民政府等单位为成员的那坡至平孟高速公路（那坡至平孟口岸段）设计施工总承包№1标二分部项目经理部清华隧道“7·18”事故调查领导小组，并邀县纪委监委、县人民检察院派员参与该事故调查。

事故调查组严格按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入细致地开展了调查工作。通过周密细致的现场勘查、调查询问笔录等方式。查明了事故发生的经过、原因、应急处置及事故造成人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，分清了事故责任，提出了对事故责任者的处理意见。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

**（一）工程概况**

**1.工程名称**：那坡至平孟高速公路（那坡至平孟口岸段）设计施工总承包№1标二分部项目经理部。

**2.工程地点**：百色市那坡县百合乡停那（清华）隧道右洞YK28+738~YK29+397;左洞ZK28+738~ZK29+398。

**3.工程承包范围**：清华隧道右洞YK28+738~YK29+397;左洞ZK28+738~ZK29+398。

**（二）事故相关单位情况**

**1.业主方：**广西新发展交通集团有限公司，法人代表陈X群，统一社会信用代码：91450000xxxxxxxxx，成立日期：2003年02月21日，经营范围：道、市政设施等基础设施的投资及相关咨询服务；交通基础设施勘察、设计、施工、监理、科研、运营维护及项目管理；电子不停车收费系统、交通一卡项目及配套项目的建设运营；交通产业金融服务；基础设施建设相关的物资生产、仓储、物流、销售及设备租赁；土地和房地产开发及经营，城市综合作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

**2.总承包单位：**总承包单位：广西路建工程集团有限公司（资质等级：公路工程施工总承包特级）

广西路建工程集团有限公司，统一社会信用代码：91450000xxxxxxxxx，注册资本：壹拾亿壹仟壹佰捌拾万元整；类型：其他有限责任公司；成立罗X；营业期限：长期；住所：南宁市兴宁区XX路1号；经营范围：公路工程施工总承包，桥梁工程专业承包，公路路面工程专业承包，公路路基工程专业建筑工程总承包，机电工程施工总承包，隧道工程专业承包，钢结构工程专业承包，预拌商品混凝土工程专业承包、公路交通工程专业承包；房地产开发明工程，工程检测；园林绿化工程，机场场道工程，水利水电工程，公路养护工程，环境工程；城市地铁、轻轨等轨道交通工程施工；工程设计、工程勘务；对外承包工程业务；工程项目管理；建筑材料、机械设备、汽车零配件、日用百货、商品混凝土的购销；自有房屋、机械设备、小型机具，周转材料及维修；对旅店业、饮食业的投资。

该公司于2004年12月31日取得安全生产许可证，证号为：（桂）JZ安许证字〔2004〕000017，许可范围：建筑施工，有效期：2022年07月04日至工程设计资质证书，证书编号为：A145018524，资质等级：公路行业甲级；可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包以及项目管理和相关的技术

**施工单位：**福建省海天建设工程有限公司（资质等级：隧道工程专业承包贰级）

福建省海天建设工程有限公司，统一社会信用代码：91350128xxxxxxxxx，注册资本：壹万贰仟壹佰捌拾捌万元整；类型：有限责任公司（自然人06日；法定代表人：游X华；营业期限：2002年02月06日至2052年02月05日；住所：福建平潭县城关XX路XX大厦；经营范围：房屋建筑工程施工总承包，业承包，地基与基础工程专业承包，建筑装修装饰工程专业承包，园林古建筑工程专业承包，钢结构工程专业承包，公路工程施工总承包，建筑工程劳务和内河港口工程建筑，工矿工程建筑，铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑，建材批发（不含危化品），土石方工程（不含爆破），海洋工程建筑，架线和装，管道和设备安装，机械设备租赁。

该公司于2004年取得安全生产许可证，证号为：（闽）JZ安许证字〔2004〕000570-1；许可范围：建筑施工，有效期：2020年5月11日至 2023年5月

**（三）现场勘察情况**

事故现场为那坡县百合乡清华村的那坡至平孟高速公路（那坡至平孟口岸段）设计施工总承包№1标二分部项目经理部清华隧道右洞内150米处。

**（四）事故当日天气情况**

根据气象局发布的气象信息，7月18日，百合乡降雨量为6.5～76.5毫米，平均气温为22.9～28.2℃，全县中到大雨。

**（五）事故信息上报情况**

2022年7月18日下午16时45分，那坡县应急管理局接到百合乡乡长翟X电话汇报，那坡至平孟高速公路（那坡至平孟口岸段）设计施工总承包№1标车压人事故，那坡县应急管理局高度重视，赶往现场开展调查了解。同时，县交通运输局、县公安局、百合乡党委政府等有关部门也派人到现场进行处置对事故现场调查取证工作，确认事故第一现场为那坡至平孟高速公路（那坡至平孟口岸段）设计施工总承包№1标二分部项目经理部清华隧道右洞内。

二、事故发生经过、应急救援和善后处置情况

**（一）事故发生经过**

根据调取的清华隧道出口右洞口及清华隧道出口右洞二衬台车视频监控显示，2022年7月18日中午12时05分，张X从车辆出入口边玩手机边往清华帽。12时13分，全X宽（驾驶证号：452601xxxxxxxxxxx）驾驶装载约5吨混合料的桂L89886南俊牌货车倒车驶入清华隧道右洞；12时14分，货车驶入清华

**（二）事故应急救援及善后处置情况**

货车撞压到张x后，全x宽立即下车查看情况，见到压人后随即打电话寻求工友救援，在工区的工友闻讯后赶来一同对张x开展施救。由于去往那坡用工地上的皮卡车送伤者张x去医院抢救，皮卡车12时31分进入隧道，12时57分皮卡车驶离隧道，车上随行人员有孟x城、林x、司机农x皇三人；14时20分那坡县人民医院医护人员随即开展抢救工作。经抢救，医护人员当场确认张x已无生命体征，2022年7月22日，福建海天建设工程有限公司和死者张x家属下葬，事故善后工作处理完毕。

**（三）事故死亡赔偿情况**

2022年7月22日，经福建省海天建设工程有限公司与张x家属自行协商一致，同意由福建省海天建设工程有限公司支付给死者张x家属赔偿金186万元程有限公司将186万元赔偿款分两笔支付给死者张x家属，第一笔150万元，第二笔36万元。

**（四）事故车辆情况**

肇事车辆：自卸低速货车，型号南骏牌NJP4815PD6，使用性质为货运，由四川南骏汽车集团有限公司生产。

**（五）事故造成的人员伤亡情况**

张x，男，30岁，贵州省铜仁市xx县人，身份证号码：522222xxxxxxxxxxx，在事故中死亡。

## 三、相关单位履职情况

**（一）事发现场和值班室安全设施布置**

事发现场距洞口150米，路段已经基本完成施工，路面宽阔、平整，隧道门禁系统已安装，在右洞的左幅位置设置有人车分流护栏、灯箱、照明闭，设置有人车分流标志，隧道值班室设置有进洞登记处，已安装人脸识别道闸，各类制度及安全图牌上墙张贴。

**（二）人员教育交底与持证情况**

肇事车驾驶员全x宽（男，34岁，广西百色市人，身份证号：452601xxxxxxxxxxx）在那平二分部接受了三级安全教育培训及安全技术交底。全证》准驾车型为C1，证件有效期：2020年5月12日至2030年5月12日。

支护班组钢拱立架工人张x，在那平二分部接受了三级安全教育培训及安全技术交底。

**（三）各类规章制度制定落实情况**

总承包单位广西路建工程集团有限公司二分部设有隧道洞口安全值班制度、监控室管理制度等。事故发生时，福建省海天建设工程有限公司清华隧当班值班人员孟x政均不在岗。

四、事故发生的原因

根据现场勘查，以及对施工单位、事故目击者、参与救援人员等进行询问和笔录，结合医院的抢救记录，认定此次事故的原因如下：

**（一）直接原因**

1.死者张x安全意识淡薄，在进入施工隧道时，未经过人脸识别闸机进入而直接越过车行道护栏从车行道进入洞内，进洞后未走人行通道，进入隧道内有车辆出入，未严格遵守隧道施工进出洞安全管理制度，是造成本起事故发生的主要直接原因之一。

2.货车驾驶员全x宽在倒车过程中未检查清楚车辆后面是否有人，直接倒车进入隧道，是造成本起事故发生的直接原因之二。

**（二）间接原因**

1.福建省海天建设工程有限公司作为清华隧道的施工方，执行安全生产管理制度不到位，对进出隧道人员管理不严，未能及时发现并制止施工人员生的间接原因。

2.广西路建工程集团有限公司作为承包方，对施工隧道现场进行经常性监督检查不到位，是造成本起事故发生的间接原因之二。

五、事故性质

事故调查组认定：那坡至平孟高速公路（那坡至平孟口岸段）设计施工总承包№1标二分部项目经理部清华隧道“7·18”事故是一起一般生产安全责任

六、对事故责任者和相关单位的分析及处理意见

**（一）对个人的处理意见**

1.施工人员张x个人安全意识淡薄，在没有安全帽，违规进入隧道，对本起事故负有主要责任，鉴于在事故中已死亡，不予追究责任。

2.货车司机全x宽倒车进入隧道时，未能检查清楚隧道内情况，盲目驾驶车辆倒入隧道内，对本起事故负有直接责任，建议福建省海天建设工程有处理情况向县应急管理局报送。

3.隧道口当班值班人员孟x政管理不到位，当班时间擅自离岗，对本起事故负有管理责任，建议福建省海天建设工程有限公司按公司内部规定从严局报送。

4.清华隧道右洞施工班组负责人孟x城，对工人上下班未佩戴安全帽随意进入施工现场管理不到位、对本起事故负有管理责任，建议福建省海天建理，并将处理情况向那坡县应急管理局报送。

**（二）对企业的处理意见。**

福建省海天建设工程有限公司，督促从业人员严格遵守安全生产规章制度不到位，对进出隧道人员管理不严，未及时发现并制止施工人员张X违规《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，建议该进行行政处罚。

七、整改措施

（一）福建省海天建设工程有限公司，要认真贯彻《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，提高安全生产意识，加大对本单位的安全生产工作事故隐患；加强施工作业现场的安全管控，确保现场安全措施的有效实施，及时发现并消除生产安全事故隐患；要深刻吸取此次事故教训，举一反三、防

（二）广西路建工程集团有限公司作为《停那（清华）隧道右洞YK28+738—YK29+397;左洞ZK28+738—ZK29+398》的承包方，应当加强对整个承包路各项安全生产管理制度，确保整个施工路段安全措施有效实施。

（三）按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”原则，由县交通运输局督促相关企业严格落实安全生产主体责任，加日常安全检查工作。

那坡至平孟高速公路（那坡至平孟口岸段）

设计施工总承包№1标二分部项目经理部

清华隧道“7·18”事故调查

领导小组

2022年10月25日

中央部门网站 省（区市）政府网站 广西各部门网站 广西各市网站

党政机关 政府网站找错

站点地图

主办：那坡县人民政府办公室 地址：那坡县睦边大道175号

邮编：533900 电话：0776-6680059（仅受理网站建设维护相关问题）

桂ICP备08000929号-2 网站标识码 ：4510260002 桂公网安备 45102602000101号