事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、调阅资料、人员问询等，查明了事故经过了事故性质以及相关人员的责任，针对事故暴露出的问题，提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定，平果市太平镇内洪村路段“7·21”车辆追尾事故是一起一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故相关单位基本情况

1.发包单位情况

中国铝业股份有限公司广西分公司（以下简称“中铝广西分公司”），统一社会信用代码：914510237376153250，负责人：田*生，登记机关日期:2002年4月10日，类型：股份有限公司分公司(上市、国有控股)，经营场所：平果市城西平果铝业公司内，经营范围：铝土矿、石灰岩的开采产品、冶炼产品、加工产品的生产、销售；碳素制品及相关有色金属产品、工业水电汽的生产、销售；从事勘察设计；机械设备制造、备件、非程机械修理；测控仪器的安装、维修、检定；自动测量控制、网络、软件系统的设计、安装调试；相关技术开发、技术服务；机电设备、运输和赁、维修、承揽工程和业务；煤灰渣、赤泥废弃物综合开发利用；从废弃赤泥中回收铁精矿(氧化铁)、镓销售；煤炭脱硫副产品生产、销售；辅助门面出租；铝土矿销售（仅限于县政府指定的企业）；采矿、氧化铝、电解铝冶炼工艺技术咨询和技术培训；工业和科研所需要的原辅助材料生产销售。机械、电气、工业炉窑、起重设备安装和检修；压力容器和管道制作、安装和维修；土建维修；安全阀校验；建材、五金交电、粉煤销售；色金属、工矿产品、加工产品研发、生产和销售；种植业。

2.承包单位情况

广西安宝利工贸有限公司（以下简称“安宝利公司”），统一社会信用代码：914510230527418557，法定代表人：范*义，登记机关：平果2012年9月5日，类型：有限责任公司（自然人独资），住所：广西壮族自治区百色市平果市马头镇教育路万冠新天地5幢4层3单元3A02号房，经工；建筑劳务分包；道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：机动车修理和维护；装卸搬运；小微型客车租赁经营服务；建筑工程机械与设备

（二）项目发包、承包情况

2024年11月7日，中铝广西分公司与安宝利公司签订《中国铝业股份有限公司广西分公司矿业公司含泥铝土矿运输业务合同》（以下简称：运输中约定各自的安全生产管理职责。

（三）涉事车辆情况

1.桂L19873重型自卸货车，车辆所有人：安宝利公司，注册日期：2021年9月27日，检验有效期至2025年9月，发动机号码:LNXCEL0M4ML310544。持道路运输证，经营许可证号：451023002824，桂交运管百字451023004698号，经营范围：普通货运。

经调查，该车辆于2024年8月8日进行安全技术检测和车辆技术等级评定，检测报告结论显示为合格，并通过了车辆的年审；交强险有效期至至2025年9月30日；

2.桂LC2875重型自卸货车，车辆所有人：安宝利公司，注册日期：2021年9月18日，检验有效期至2025年9月，发动机号码:LNXCEL0M2ML315709。持道路运输证，经营许可证号：451023002824，桂交运管百字451023004678号，经营范围：普通货运。

经调查，该车辆于2024年8月8日进行安全技术检测和车辆技术等级评定，检测报告结论显示为合格，并通过了车辆的年审；交强险有效期至至2025年9月16日；

（四）相关人员情况

1.黄*峙，桂L19873重型自卸货车驾驶人，男，壮族，36岁，身份证号:452624********133X，住址:平果市太平镇布洋村**屯**452624********133X，有效期限：2020年7月13日至2026年7月13日；持经营性道路货物运输从业资格证，档案号：451000045120，有效期至道路货物运输驾驶员。

2.杨*伟，桂LC2875重型自卸货车驾驶人，男，壮族，45岁，身份证号:452601********0056，住址:百色市右江区**街**号452601********0056，有效期限：2015年12月4日至2025年12月4日；持经营性道路货物运输从业资格证，档案号：451000045120，有效期至道路货物运输驾驶员。

二、事故发生经过和救援处置情况

（一）事发位置及现场勘查情况

事故现场位于平果市太平镇内洪村大兰屯岜桑山路段，该道路属于机耕路，现场道路呈东西走向，东往平果市太平镇内洪村方向，西往平果为山体，现场道路为连续转弯下坡路段，坡道长度约1200米，坡度约2%，道路为不规则干燥的砂石路面，视线良好。现场勘查以现场道路南侧道“平果市供水管道”石桩为基准点，直角定位进行测量，现场勘查是在白天自然光下进行。

（二）事故发生经过、救援处置情况

1.事故发生经过

2025年7月21日11时，黄*峙驾驶桂L19873重型自卸货车（搭载苏*吉）由平果市耶圩往平果市内洪村方向行驶，于当日11时25分许行至平果段时，未保持安全距离追尾碰撞前方由杨*伟驾驶的桂LC2875重型自卸货车，造成黄*峙、苏*吉受伤经医院抢救无效死亡，两车不同程度损坏的道

2.救援处置情况

接到事故报告后，交警、消防、应急、交通、120等部门人员相继赶到事故现场，迅速组织人员施救，实施临时交通管制，并开展勘查取证工和引导下正常通行，没有造成交通拥堵。经综合分析认定，本次事故地方政府及有关部门信息上报及时，救援处置合理。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

该事故造成2人死亡，具体情况如下。

1.黄*峙，男性，36岁，身份证号码为：452624********133X，广西平果市太平镇**村**屯人。

2.苏*吉，男性，54岁，身份证号码为：452624********0450，广西平果市马头镇**村**屯人。

（二）直接经济损失情况

此起事故造成直接经济损失150万元。

四、事故发生原因

（一）直接原因

黄*峙安全意识淡薄，未对驾驶车辆过程中的动态安全风险进行有效辨识和评估，未能与前车保持安全距离，导致事故发生，是造成事故发生的

（二）间接原因

根据广东华清司法鉴定所对桂L19873重型自卸货车的鉴定意见发现黄*峙驾驶的涉事车辆制动系统、反光标识、防护装置不符合标准规定，不安宝利公司存在未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，未及时发现并消除事故隐患的行为，是造成事故发生的

五、对有关责任人员和责任单位的处理意见

（一）对事故有关责任人员的处理意见

1.黄*峙，安全意识淡薄，驾驶车辆时未对行车过程中的动态安全风险进行有效辨识和评估，未能与前车保持安全距离，导致事故发生，是造的发生负有直接责任，因其已在事故中死亡，不再追究其相关责任。

2.金*达，安宝利公司主要负责人，履行安全生产职责不到位，对驾驶员安全驾驶车辆的教育和培训不到位，未及时发现并消除公司运输车辆不符合标准规定的生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项、第五项的规定，对事故的发生负有责任，依据第九十五条第一项和《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一项的规定，建议由平果市应急管理局对其进行行政处罚。

3.零*猛，安宝利公司安全生产主管，履行安全生产职责不到位，对驾驶员安全驾驶车辆的教育和培训不到位，未及时发现并消除公司运输车置不符合标准规定的生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二项、第五项的规定，对事故的发生负有责任，依据第九十六条和《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项的规定，建议由平果市应急管理局对其进行行政处罚。

（二）对事故责任单位的处罚意见

安宝利公司存在未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，未及时发现并消除公司运输车辆制动系统、反光的生产安全事故隐患，是造成事故发生的间接原因。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定，对事故的发生负有全生产法》第一百一十四条第一项和《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第三项的规定，建议由平果市应急管理局对其进行行政处罚。

六、事故防范和整改措施

（一）严格落实安全生产主体责任，建立健全安全生产责任制。安宝利公司作为事故车辆实际管理人，要认真落实安全生产主体责任，建立消除生产安全事故隐患，防止存在安全隐患车辆上路。要建立完善安全培训、考核制度，强化安全教育培训，不断增强从业人员安全守法意识。

（二）强化对货运企业监管，持续开展常态化安全检查。市交通运输局要进一步加强对辖区内道路运输企业安全生产责任制和各项规章制度道路运输企业安全保障能力。

友情链接　广西互联网违法和不良信息举报中心　广西互联网辟谣平台

中央部门网站　省（区市）政府网站　广西各部门网站　广西各市网站

政府网站找错

网站地图 主办：平果市人民政府办公室

电话：0776-5886045 仅受理网站建设维护相关事宜

邮箱：pgxfbxxg@163.com

桂公网安备 45102302000015号　桂ICP备07005526号

网站标识码 ： 4510230004