兴业县万润建材有限公司“7•7” 事故调查报告

2021-09-01 09:00 来源：兴业县应急管理局

兴业县万润建材有限公司“7·7”

事故调查报告

2021年7月7日上午6时40分左右，兴业县万润建材有限公司3号窑（试产）窑顶工作平台工作中发生一起1名员工昏倒事故，后经送兴业县人民医院

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号令)等法律法规的规定，兴业县人民政府于2021
枫任组长，县委纪委监委，县住建局、县人社局、县经贸和科技局、县卫生健康局、兴业生态环境局、县总工会、县公安局刑侦大队、葵阳镇人民政府、
站等单位分管领导组成的事故调查组，事故调查组依法依规开展事故调查。现将事故调查情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故发生时间：2021年7月7日上午6时40分左右。

（二）事故发生地点：兴业县葵阳镇大石碾玉林供销社经济场内，万润建材有限公司3号窑窑顶平台。

（三）事故发生单位：兴业县万润建材有限公司。

（四）伤亡情况：死亡1人。

（五）事故类型：高空作业诱发心脏呼吸骤停，导致意外事故。

（六）经济损失：除了救治医疗费用和善后处理以及死亡赔偿外，无其他经济损失。

二、事故基本情况

（一）事故项目情况

事故项目名称：年产20万吨氧化钙及1万吨氢氧化钙生产线。建设性质：新建。该项目位于兴业县葵阳镇大石碾玉林市供销社经济场内，占地面积
使用7.2 /5.3×37.5m节能环保石灰竖窑，2019年6月24日经兴业县发展和改革局立项，批准号：2019-450924-30-30-019775。2019年8月进行了环保评估
制单位：福建税科工程管理咨询有限公司。2021年4月7日兴业生态环境局颁发了《排污许可证》。该项目采用转型封闭式全自动化石灰立窑煅烧生产生石
粉碎包装工段。项目主要原料为无烟煤及石灰石。该项目安全设施为碳钢脱硫塔，脱硫过程废水循环利用，有产品检验合格证，生产厂家为临沂佳明窑炉
设，至2021年6月初完成建设，2021年6月29日试产。

（二）事故相关单位

1.项目建设单位：兴业县万润建材有限公司；法人代表为梁宪桐；统一社会信用代码：91450924348544906L；住所：兴业县葵阳镇大石碾玉林供
册日期：2016年12月28日；经营范围：石粉、石灰生产、销售；水泥、水泥熟料、装潢建筑材料（除危险化学品）的销售。

2.项目施工单位：郑州超顺炉窑安装有限公司；法人代表为赵俊芳；住所：新密市北环路中段北侧；注册资本：300万元；注册日期：2014年10
筑、安装、耐火材料、保温材料销售；统一社会信用代码：9141018331753983XX。

3.产品厂家：临沂佳明窑炉工程有限公司；统一社会信用代码：91371329MA3MQG9L78；法定代表人：王剀；住所：山东省临沂市临沭县曹庄镇华
期：2020年09月10日；经营范围：环保设备、全自动环保节能石灰窑主体工程设计、施工及煅烧工艺服务、轻钙设备、工业自动化控制设备、磁选设备
装、维修及售后服务；石灰窑大修及环保技改工程。

（三）事故当事人基本情况

李荣，男，汉族，身份证号码45***********1559，住址：广西陆川县珊罗镇四乐村二十三队*号；2021年6月12日在万润建材有限公司入职，在3号
海负责用遥控器将石料和煤投到窑炉中。他们2人在入职前没有进行体检，也没有购买工伤保险。

三、事故发生经过及应急救援情况

2021年7月7日上午6点左右，李荣和黄家海2人开始上班（上班时间是每天上午8点，当天不知道他们为什么提前上班），开工前先打开排风机，6点
炉输送石料，窑顶平台直径7.2米，四周通风。6点35分，黄家海听到李荣说身体难受，黄家海看见李荣身体正要倒下去，急忙跑过去抱住他，并把他拖到
给何井荣（股东之一，手机通话记录显示6点40分），第一个到达现场的是何井荣，何井荣马上又打电话给陈崇波（股东之一），大约6点54分左右，陈崇
当时他看见黄家海抱住李荣坐在地上，黄家海受到了惊吓，精神紧张，李荣半躺在地上。然后几个人一起把他们2人背到地下，陈崇波拨打了120电话，
救护，当时李荣身上没肢体缺失，体表也没见到血迹。打完120电话后，黎福绍说时间紧迫，不能等救护车了，就安排2部小车，把李荣和黄家海护送至兴
去医院，说自己身体没事，但陈崇波认为不去医院检查不放心）。7点40分左右到达急诊科，马上进行抢救，9点30分医院宣布李荣临床死亡并出具《居民
院观察，于7月12日出院。

四、事故善后处理情况

事故发生后，兴业县万润建材有限公司于8时10分将事故报告给葵阳镇政府，葵阳镇政府马上以书面形式报告县委、县政府。万润建材有限公司积
调查取证和安抚工作；县公安局刑侦提出对尸体进行法医解剖的建议，但家属不同意公安机关对尸体进行法医解剖的建议，公安机关只能对事故现场和
初步诊断，向家属说明死亡原因为心跳呼吸骤停。家属对李荣死因无异议后，公安机关同意将李荣遗体交由家属自行处理，并出具了排除涉嫌刑事案件

兴业县万润建材有限公司主动配合李荣家属，尽力做好安抚工作，于7月8日下午与李荣家属达成赔偿协议，给予死者家属相应的经济赔偿，7月10
才、李金华到玉林市殡仪馆将尸体火化。所有善后工作平稳妥善解决，未对社会造成不稳定局面。

五、事故原因分析及性质

（一）直接原因

调查组综合公安机关的证明和兴业县人民医院的死亡证明书及对他小儿子李金华的询问，了解到死者李荣生前患有高血压、心脏等疾病，认定为死
经兴业县人民医院抢救无效死亡。

（二）间接原因

从对相关人员调查笔录得知，死者身体肥胖，平时好喝酒，好抽烟，7月6日晚上同几个工友喝了自制药酒，7月7日早上6点就登高作业，死者明知

（三）事故性质

经调查认定，兴业县万润建材有限公司“7·7”事故是死者未报告身体健康状况，无法预见死者高空作业会导致心脏骤停，排除一氧化碳中毒症状
的一般意外事故，不属于生产安全事故。

六、事故防范和整改建议

针对此次事故，暴露出我县碳酸钙企业在安全生产管理上存在漏洞，提出以下几点建议：

（一）县安委会组织对全县的碳酸钙企业进行安全生产大排查大整顿，对发现的隐患督促企业及时整改。

（二）对企业负责人集体约谈。

（三）建议企业为员工购买工伤保险。

（四）建议企业为了掌握员工的身体情况，要求对新员工入职前进行体检，企业对员工健康状况要进行分类管理，避免高空作业人员患有相关禁忌

政府网站
找错

站点地图　　兴业县政府办公地址、联系方式

主办：兴业县人民政府

地址：兴业县民主路1号　　邮编：537800　联系方式：0775-3763259（仅受理网站建设维护问题）

桂ICP备13001706号-1　　网站标识码 ：4509240010　　桂公网安备45092402000103