language

# 大新桃城广西新振锰业集团有限公司 “1•19”一般淹溺事故调查报告

2024-06-03 16:20 来源：大新县应急管理局 【字体：大 中 小】

**大新桃城广西新振锰业集团有限公司**

**“1·19”一般淹溺事故调查报告**

2024年1月19日11:30许，位于大新县桃城镇宝贤村价屯广西新振锰业集团有限公司新材料一公司渣场集水池发生一起一般淹溺事故，造成一人

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法律法规的规定，大新县人民政府成立了由县领导任组府办、县应急管理局、县人社局、县工信局、县公安局治安大队、县总工会和桃城镇人民政府等单位有关同志组成的大新桃城广西新振锰业集团“1·19”淹溺事故调查组。（以下简称事故调查组）

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过对相关人员调查询问笔录、现场勘察、相关证研判分析，查清了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任单位和事故责任人的处理建议，并针对此次事故提出了防范将事故调查情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本概况

1. 广西新振锰业集团有限公司（以下简称新锰集团公司）。成立于1996年6月30日，营业期限自1996年6月30日至2046年6月29日，统一社码：91451424199694XXXX。公司住所位于大新县桃城镇养利路XXX号，法定代表人言某，公司注册资金 9803.92万元。经营范围为二氧化锰、硅锰铁自营出口、进口本企业所需原辅材料、机器设备、仪器仪表及零配件、化工锰、农副产品、硅铁、中低碳锰铁、硫酸锰、金属锰、锰矿石洗选加小额贸易经营；房地产开发投资及服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2. 广西新振锰业集团有限公司新材料一公司（未注册登记，不具备独立法人资格，以下简称新材料一公司）。新材料一公司年产6万吨电解由新锰集团公司负责经营和管理。新材料一公司位于大新县桃城镇宝贤村价屯，总投资10亿元，厂区占地面积145亩。设有生产部、设备机电管理环保健康部、渣场等生产职能机构；2024年1月份，新材料一公司在册员工768名。主要生产DJMn99.7、DJMn99.8、DJMn99.9等高纯无硒金属锰产品

（二）企业组织架构情况

新锰集团公司成立了股东董事会、战略发展和投资决策委员会、薪酬考核委员会。言某任法定代表人、董事长，黄某任总经理。企业下设部、技术质量管理部、矿产资源管理部、生产安环健康部、供应部、销售部、财务部、人力资源部、工会、机电设备管理部等职能部门。新锰集团96名员工。

（三）事故发生单位的安全管理情况

1. 新锰集团公司成立了安全生产管理委员会，由法定代表人言某任安全生产管理委员会主任，负责组织领导企业的安全生产管理工作，新司设有安全生产管理机构生产安环健康部，配备7名专职安全管理人员，总经理黄某持有主要负责人安全管理知识证书。公司建立了安全生产责任生产管理制度、应急预案演练、安全生产投入保障制度等制度，开展安全风险分级管控与隐患排查治理机制，制定并落实安全生产教育培训。

2. 新材料一公司成立了安全生产领导小组，由厂长覃某任组长，副厂长蒙某、张某、言某任副组长并设有生产部、设备机电管理部、安全部、渣场等生产职能部门，其中安全环保健康部是安全生产管理机构；2024年1月份，新材料一公司在册员工768名，安全管理人员3名，覃某持有

人安全管理知识证书。公司建立了全员安全生产责任制、安全生产规章制度，制定各岗位操作规程，开展安全风险分级管控与隐患排查治理机制、演练，制定并落实安全生产教育培训。

（四）事故渣场基本情况

事故渣场是新锰集团公司年产6万吨电解金属锰项目配套渣场，主要用于存放生产电解金属锰产品过程中产生的废渣。该渣场面积约226650渣场共有员工34人（包括管理人员）；渣场由新材料一公司副厂长言某负责管理，渣场设有主任1人，主任助理1人，铲车司机1人，挖掘机司机4人司机6人，杂工8人，巡查工6人，基建、清渣、冲水6人。该渣场24小时运行，根据渣场运行工作实际，渣场安排6名巡查工，分成两组，每组3人对面、东南面两条线路进行全覆盖巡查。平时每天安排2人巡查，一人白班，一人夜班，一人轮休；白班为早上08至20时，夜班为当天20时至次日08工作是负责收集清理运渣车辆在运输废渣过程中掉落到渣场路面的废渣；检查截洪沟、集水渠是否有堵塞，集水池是否超水位或渗漏等。




图1：事故渣场平面图

（五）事故发生经过

2024年1月18日20时许，渣场巡查工农某根据排班安排到渣场上夜班，农某到岗和当天值白班的巡查工隆某做好交接工作后，正式上班开作。农某当班时间为20时至次日08时；2024年1月19日08时许，接班巡查工黄某到岗签字和农某打完招呼后，就退回原路巡查收集掉落的锰矿渣，小时后，回到机修房时还看到农某的电车仍停在原位；黄某沿巡查路线往集水池巡检也未见到农某，拨打农某手机打不通，提示关机。遂拨打电话任助理冯某报告：来接班时看到农某，但巡查回来后仅看到电车停在机修房，不见人，电话打不通，渣场内也看不到人。接报后冯某和黄某在渣场找农某，冯某再次拨打农某手机提示关机，同时电话报告渣场主任黄某、新材料一公司副厂长言某。言某立即组织员工到渣场寻找，同时电话报告领导郑某。集团公司领导立即组织骨干人员到渣场内继续寻找，并安排人员到农某家里寻找，经多方寻找仍未果后，决定对渣场集水池进行拉网打约11时30分在集水池南岸附近找到农某。现场公司负责人11时46分拨打110电话报警并报告政府相关部门；医护人员到场后确认农某已无生命体征。

（六）事故现场情况

事故现场位于渣场集水池，根据企业提供的数据和调查，该集水池为2#集水池，高度4米，总容积：约8000立方，面积约为：3656平方米；螺纹钢做防护栏，设有警示标识、水位标识杆、四周配备救生圈、救生杆（绳）、攀爬绳索；功能用途为收集渣场内的雨水、抽取溶洞水，大集水

用池，通过管道抽回厂区10#调节池用于生产，生产系统消纳，不外排。事故现场无可用视频监控设备，无目击证人，事故发生时集水池水深约2（水位标识杆），搜寻人员在集水池南岸附近发现溺水的农某。




图2：事故集水池平面图



图3：事故集水池现场实拍图

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，死者农某，男，1970年10月10日出生，大新县那岭乡那廉村新圩屯人，身份证号:452130197010010XXXX，生前是新材料一巡查工。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB 6721-1986)等标准统计，核定事故造成直接经济损失约138万元（含企业为职工缴纳的伤害商业保险30万元）。

（八）死者生前体检档案记录及调查询问情况

经调阅农某生前的年度体检档案记录（广西工人医院），2020年度（体检编号：6201113112）职业健康检查结论及建议：1.本次体检未发现病和职业禁忌证；2.其他疾病或异常，（1）右上6缺失，处理意见：口腔科诊治；（2）丙氨酸氨基转移酶升高，处理意见：注意休息及饮食、忌3-6个月门诊复查肝功能，仍异常则消化内科就诊。2021年度因疫情原因未组织体检。2022年度（体检编号：9221117051）职业健康检查结论及建未见异常。2023年度（体检编号：9231106252）职业健康检查结论及建议：目前未见异常。经与有关人员的调查询问了解，农某生前近期工作、生常，未发现有情绪异常、厌世或与人有矛盾纠纷等情况。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故接报后，县公安机关、应急管理局、桃城镇政府领导同志赶赴事故现场开展处置工作，县应急管理局安排人员前往事故现场核查事故情排值班人员按照事故上报程序依法向县委、县政府和上级应急管理部门报告了事故信息；同时向县纪委监委、县政法委报告事故信息。

（二）医疗救治和善后处置情况

1月19日15时许，农某被从集水池中捞出，经医护人员确认已无生命体征。家属对死因无异议，并向公司和政府处置部门提出不尸检的申请遗体在殡仪馆火化后回村按风俗进行了安葬。经事故调查组成员单位组织协调，死者家属与新锰集团公司达成善后赔偿协议，双方同意按《工伤保有关规定办理，并签订了《协议书》。医疗救治和善后工作已得到妥善处理，事故未造成社会不良影响。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，县公安机关、县应急管理局、桃城镇政府和事故调查组成员单位在事故处置过程中能按照各自职责密切配合、协调联动、应急评估，事故应急处置协调有序、及时有效，没有造成次生事件。

三、事故原因分析

（一）死因分析

公安机关对死者进行了尸表检验，根据尸表检验情况分析，鉴定意见为：“农某符合生前入水死亡”，排除刑事案件。

（二）事故现场防护栏勘查分析

事故集水池三面环山，有一面路段可供人行走，长度约97米，路面宽约1米，使用螺纹钢做了防护栏杆，设立柱79根，高度约1.2米，横栏3条），并设有警示牌。一身体状态正常的行人在此区域行走过程中如发生身体重心不稳、跌倒、失衡等情况时会本能的抓住防护栏杆，此时，使用的护栏应有倒伏或位移痕迹。事发当天经现场勘查防护栏杆未有倒伏或位移痕迹；先期搜寻人员有下水打捞，未发现有漏电现象。当天夜间下雨，渗膜潮湿；巡查路段另一集水池施工，巡查路有红泥巴，因下雨变得非常泥泞。事故调查组经调查分析，农某应是私自进入集水池后不慎落入池中

（三）直接原因分析

经综合分析，本起事故发生的直接原因是农某安全防范意识不强，对私自进入已设有防护措施的集水池存在的危险因素辨识和预判不足，不水池造成溺亡。

四、事故性质分析认定

(一)事故发生的时间。经调查，事故发生在2024年1月19日约8时交接班之后，农某非当班工作时间。

(二)事故发生的地点。事故现场位于集水池内，集水池已有防护栏杆围挡，并设置有警示牌；巡查工在巡查集水池是否超水位时无需进入集在防护栏外查看水位标识牌（杆）即可。进入集水池是工作场所之外。

(三)事发地点的安全防护。经事故调查组分析论证，事发集水池设置有防护栏杆，严禁进入集水池。安全防护设施到位，判断私自进入。

(四)生产安全事故的定义。根据《中华人民共和国安全生产法》第二条，《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)第二条安监总局《关于生产安全事故认定若干意见问题的函》(政法函〔2007〕39号)的相关规定，“生产经营单位在生产经营活动中发生的造成人身伤亡经济损失的事故，属于生产安全事故”。

(五)生产经营活动的定义。根据原国家安监总局《安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》(安监总政法〔2号)第二条的规定，《生产安全事故报告和调查处理条例》第二条所称“生产经营活动是指在工作时间和工作场所，为实现某种生产、建设或者经进行的活动，包括与工作有关的预备性或者收尾性活动”。

综合以上情况分析，农某私自进入集水池的行为与生产经营单位的生产经营活动无关。

经调查认定:大新桃城广西新振锰业集团有限公司“1·19”淹溺事故是一起非生产安全责任事故。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》第二条“在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位（以下统称生产经营单位）的安全生产，适有关法律、行政法规对消防安全和道路交通安全、铁路交通安全、水上交通安全、民用航空安全以及核与辐射安全、特种设备安全另有规定的，定。”的规定，鉴于本起事故属非生产安全责任事故，故不在《中华人民共和国安全生产法》的调整适用范围。

六、事故主要教训

虽然本起事故属于非生产安全责任事故，但事故的发生在一定程度上反映出事故发生单位对作业人员的安全管理还存在不足，作业人员安全不强，存在侥幸心理，违规私自进入涉事集水池；企业安全风险辨识、评估和隐患排查治理不够全面、细致，安全管控措施还不够到位。

七、事故防范与整改措施建议

（一）认真吸取事故教训，切实履行安全生产主体责任。

1. 新锰集团公司、新材料一公司要认真吸取本起事故的深刻教训，进一步落实企业安全生产主体责任，采取有效措施，加强各生产经营环管理；教育和督促从业人员严格遵守法律法规和执行本单位的安全生产规章制度、操作规程。

2. 新锰集团公司、新材料一公司要组织开展生产安全事故警示教育；加强对从业人员安全教育和培训，根据生产实际和员工岗位风险、操安全防护措施、应急处置能力等内容开展针对性的教育培训,提高员工安全防范意识，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全操作握本岗位安全操作技能。

3. 新锰集团公司、新材料一公司要完善并严格落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，对各生产环节、场所进行一次安全大展安全风险辨识、评估，并采取有效的技术、管理措施，及时发现并消除生产安全事故隐患。

（二）举一反三，扎实开展事故隐患专项排查整治工作。

全县各生产经营单位要深刻吸取此次事故教训，严格落实安全风险辨识管控和隐患排查治理制度，及时有效化解安全风险。主要负责人要发生产“第一责任人”的主导作用，举一反三，组织全面排查整治各类集水池、发酵池、调节池、污水池及有限空间等易造成淹溺和有毒有害或氧含场所，分析研判风险、制定管控防护措施，严格考核奖惩制度，建立起全员负责、全过程控制、持续改进提升的工作机制，着力从根本上消除事故根本上解决问题。

（三）严格落实三管三必须要求，切实履行监管责任。

各行业主管部门要强化行业监管责任，各乡镇要严格落实属地管理责任；要严格落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营全”和“守土有责”的总要求，进一步加强对监管行业、辖区企业的安全监管力度，坚决把安全生产各项工作措施落到实处；扎实推进安全生产治年行动，严格督促企业落实主体责任，提高企业安全管理能力，推动企业进一步开展安全风险评估和危害辨识及安全隐患排查治理，夯实安全生产升本质安全水平，确保全县安全生产形势持续稳定。

大新桃城广西新振锰业集团有限公司“1·19”一般淹溺事故调查组

2024年5月31日

政府网站找错

网站地图 地址：大新县桃城镇民生街9号

主办：大新县人民政府 电话：0771-3622271

桂公网安备 45142402000015号 桂ICP备12005218号-1 网站标识码：4514240003

今日大新微信公众号

广西云