贵港市强一木业有限公司“10•7”一般 高处坠落事故调查报告

2023-12-04 10:45　来源：港南区应急管理局

2023年10月7日15时许，位于港南区江南工业园贵港强一木业有限公司发生一起高处坠落事故，造成一名工人死亡。

依照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，并根据港南区人民政府办公室《港南区关于成立贵港强一木业有限公司“10·7”高处坠落一般事故调查组的通知》要求（以下简称“10·7”事故），由港南区应急局、港南公安分局局、区人社局、区总工会、区林业局、江南街道办、横岭派出所等部门和单位抽调人员组成了调查组。事故调查组下设技术组、管理组和综合组，坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，开展对“10·7”事故进行调查。经过事故现场勘察、取证、核实等工作，查明事故因，现将调查情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故单位概况

贵港强一木业有限公司（以下简称“强一木业”）于2018年5月29日成立，营业执照统一社会信用代码：91450800MA5N781M3U（1-1），注册万圆整，法定代表人：葛某某，公司注册住所设在贵港市江南公园区内城南大道与中区二路交汇处西北角。该公司经营范围主要范围一般项目：木木材收购；木材销售；人造板制造；人造板销售；家具制造；家具销售；家具零配件生产；家具零配件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）死者基本情况

陈某某，男，52岁，系港南区八塘****村人，身份证号：45**********8。

（三）事故单位项目情况

2023年8月30日强一木业与李某某签订旧锅炉铁棚拆除和升高工程合同。2023年9月29日李某某将该合同以包工形式承包给杨某，由杨某组织施工。

二、事故发生经过和事故救援情况

(一)事故发生时间：2023年10月7日15时许。

(二)事故发生地点：贵港强一木业锅炉车间。

(三)事故发生现场：



（此图为强一木业锅炉车间顶棚高11米）



（此图为强一木业锅炉车间顶棚破碎的采光瓦片）

（四）事故发生及救援情况：2023年10月7日中午，强一木业锅炉车间，陈某某、杨某、高某某等工人上到车间顶棚进行更换彩钢瓦片作业，杨某、高某某等三人在地面焊接镀锌管。15时许，由于顶棚采光瓦风化严重，灰尘污垢过厚，陈某某在顶棚行走时分辨不清楚，踩到采光瓦，采光瓦压力破裂，因陈某某当时没有系安全带，随即从高11米处顶棚坠落至地面受伤。杨某发现后急忙赶过去抱起陈某某，陈某某拨打120求救。约10分钟急救车将陈某某送到贵港市人民医院抢救。因伤情严重，10月23日转至广西医科大学附属医院医治，10月27日陈某某医治无效死亡。

三、事故发生的原因和事故分析

经过对事故现场及对有关人员的调查取证，确认了事故原因和事故性质。

（一）直接原因

陈某某在进行更换锅炉车间顶棚彩钢瓦片作业时，安全意识淡薄，一是在11米高顶棚作业，没有依安全规范系安全带，属违章作业；二是对的状况麻痹大意，自我防护意识差，对风化严重的采光瓦分辨不清，冒险踩上采光瓦导致采光瓦不受力破裂坠落到地面受伤，后医治无效死亡。

（二）间接原因

1、强一木业在拆除和加高锅炉车间顶棚作业过程中，对施工队安全管理不严格，未安排专门人员进行现场管理，现场管理缺失，对陈某某业和违章作业行为没有及时发现并采取有效防范措施导致事故发生。

2、强一木业安全生产负责人沙某某没有认真履行单位安全生产负责人工作职责，没有检查本单位的安全生产状况和及时排查生产安全事故止和纠正违反操作规程的行为。

（三）事故性质

经事故调查取证、核实，调查组一致认为：“10·7”事故，是由于有关责任人员安全意识淡薄，责任单位安全管理不到位造成的一般生产安故。

四、事故责任的认定及对事故责任人的处理建议

（一）陈某某安全意识淡薄，对工作现场的状况麻痹大意，自我防护意识差，而且在高空作业时没有系安全带，违反了《中华人民共和国安全第五十七条“从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳品”、第五十八条“从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能关规定。对“10·7”事故发生，负该起事故的直接责任。鉴于陈某某已经死亡，建议免予追究责任。

（二）强一木业对施工队安全管理不严格，未安排专门人员进行现场管理，现场管理缺失，对陈某某的冒险作业和违章作业行为没有及时发有效防范措施导致事故发生。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施”和第四十五条“生产经营单位必须员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用”。对“10·7”事故发生负有管理责任。建应急管理局依照法律法规对强一木业给予行政处罚。

（三）强一木业安全生产负责人沙某某没有认真履行单位安全生产负责人工作职责，没有检查本单位的安全生产状况和及时排查生产安全事制止和纠正违反操作规程的行为。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）款“检查本单位的安全生产状况，及时排查生产事故第（六）款“制止和纠正违反操作规程的行为”有关规定。对“10·7”事故的发生负管理责任。建议港南区应急管理局依照法律法规对强一木业安全生产负责人沙某某给予行政处罚。

四、事故防范和整改措施

1、强一木业加强施工过程的监督管理，派人现场督促管理，严密关注工人不安全的操作行为，把事故隐患消灭在萌芽状态。

2、在施工过程中，严格安全管理采取可靠的安全防护，配备符合国家标准的安全防护用品，避免事故再次发生。

3、强一木业有关安全生产负责人全面履行安全生产工作职责，组织建立并落实隐患治理制度，及时发现并消除各类安全隐患，有效开展安育培训，从业人员掌握本职工作生产知识，熟练掌握安全生产技能。

贵港强一木业有限公司

“10·7”安全事故调查组

2023年11月30日