邕宁中和南宁市邕宁区金滚来木材加工场“8·4”一般高处坠落事故调查报告

2025年8月4日晚20时30分许，邕宁区中和镇南宁市邕宁区金滚来木材加工场发生一起高处坠落事故，造成1名货车司机受伤，8月14日，该名货车司机经抢救无效死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)和《南宁市人民政府办公室关于调整生产安全事故调查处理权限的通知》（南府办函〔2019〕174号）等有关规定，城区人民政府成立了由城区人民政府副区长仙学文任组长，区委政法委、市公安局邕宁分局、市交警支队三大队、城区应急局、城区人社局、城区自然资源局（林业局）、城区交通局、城区总工会、中和镇政府组成的邕宁中和金滚来木材加工场“8·4”一般其他伤害事故调查组（以下简称事故调查组），全面负责事故调查工作。

事故调查组坚持科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效和“四不放过”原则，通过现场勘验、调查取证、科学分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议和防范措施，形成该事故调查报告。现将调查情况报告如下:

一、事故相关单位及相关人员基本情况

（一）事故相关人员基本情况

黄某，江西省九江市修水县人，54岁，系本次事故车辆驾驶员，

本次物流运输货物承运人。驾驶证准驾车型：A2，驾驶证档案编号：3604xxxx1793，在事故中死亡。

（二）事故相关单位基本情况

1.事故相关单位：南宁市邕宁区金滚来木材加工场，统一社会信用代码：92450109MADJYX9T8R；类型：个体工商户；经营者：方兆县；注册日期：2024年5月20日；经营场所：南宁市邕宁区中和镇新安村利和坡36号；经营范围：一般项目：木材加工；木材收购；木材销售；日用木制品销售；软木制品销售；农副产品销售；竹种植；树木种植经营（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（三）事故车辆基本情况

赣AQ0662重型半挂牵引车，使用性质：货运；厂牌型号：解放牌CA4250P66K24T1A1E5；车辆识别代号：LFWSRXSJ3K1F02471；发动机号：53126154。该车辆由黄某支配使用。

（四）物流运输情况

本次物流运单发货人为覃某；收货人为湖北仙鹤新材料有限公司；承运人为个人营运司机黄某；本次运输线路为南宁市邕宁区中和镇南宁市邕宁区金滚来木材加工场（以下简称木材场）至湖北省荆州市湖北仙鹤新材料有限公司；本次运输货物归木材场租户黄某春、陈某朝、黄某杰、陈某忆四人所有。

2025年8月4日，木材场员工黄某韩告知发货人覃某可以入场拉货；当日中午13时23分许，发货人覃某经朋友介绍，通过微信与物流中介赵某联系下单，赵某将货运信息发布在“运满满”平台，货车司机黄某看到货运信息后联系赵某接单，经双

方协商沟通，选择通过微信进行交易。

二、事故发生经过

2025年8月4日晚18时57分许，黄某驾驶货车入场，木材场安全员何某现场对黄某进行了安全告知和提醒，装卸工方某驾驶操作挖掘机进行装车；将四家租户的货物装卸完毕后，安全员何某离场，货车司机黄某将已装载完货物的货车从装卸地点开往地磅位置，沿穿过木材场的公共道路由南往北行驶过木材场内公共道路十字路口后，因天气下雨，货车司机黄某将货车停靠在道路左侧，下车爬上货车顶部为货物遮盖挡雨棚，不慎从高约3.5m的副驾驶侧的车辆顶部垂直跌落至地面，造成货车司机黄某受伤。

三、事故救援及处置情况

20时30分许，装卸工方某停放完挖掘机返回木材场时，发现货车司机黄某躺在货车车头副驾驶侧地面，前往事故位置搀扶起黄某，并打电话将向木材场员工黄某韩说明现场情况；20时50分许，黄某韩到达事故现场，联系发货人覃某并说明事故现场情况；21时许，覃某向物流中介赵某说明事故情况并询问如何处理，赵某让覃某先将货车司机送往医院并联系家属，后赵某拨打黄某手机电话，由黄某韩接听，赵某让黄某韩拨打120求救；21时08分许，黄某韩拨打120求救。21时23分，120抵达事故现场，第一时间将伤者送至南宁市邕宁区中医医院进行救治，并于次日0时37分转送至南宁市第一人民医院进行抢救。

市公安局邕宁分局、城区应急局、城区自然资源局（林业局）等部门在接到事故报告后第一时间到达现场，开展事故应急处

置及善后工作，并及时组织开展事故调查。伤者黄某于2025年8月14日经抢救无效死亡。

四、事故现场勘验情况

2025年8月5日，事故调查组组织有关单位对事故现场进行勘验，结合现场照片、有关人员询问情况，所得勘验情况如下：

（一）事故发生位置

事故现场位于南北方向贯穿南宁市邕宁区金滚来木材加工场（原邕宁区日阳木材加工厂）的道路，具体位置位于该道路由北至南的第一个十字路口，经调查确认，该道路属于公共道路，不属于南宁市邕宁区金滚来木材加工场厂区内部自用道路。如图1、图2所示。



图1



图 2

（二）现场勘验情况

事故车辆为赣 AQ0662“解放牌”红色重型半挂牵引车，牵引赣 F539C 挂号的红色车厢，车厢装载货物类型为桉木三级板，车头朝北方向停靠在穿过南宁市邕宁区金滚来木材加工场的道路左侧，现场无其他明显痕迹，如图 3、图 4 所示。





图 4

五、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

黄某，男，江西省九江市修水县人，系本次物流运输的个人承运司机，在此次事故中死亡，事故造成直接经济损失约 140 万元。

六、事故发生原因和事故性质

（一）事故直接原因

黄某在未佩戴安全帽等个体防护用品或采取有效安全措施的情况下，违规爬上高约 3.5m 的货车顶部作业。

（二）事故性质

事故调查组认定本起事故是一起一般生产安全责任事故。

七、事故责任认定及对事故责任人员处理建议

建议免予追究责任人员：黄某，本次物流运输的个人承运司机。在未佩戴安全帽等个体防护用品或采取有效安全措施的情况下，爬上高约 3.5m 的货车车顶为货物遮盖挡雨棚，对潜在安全隐患认识不清，导致事故发生。因其在事故中死亡，建议免予追究其责任。

八、事故整改和防范措施

（一）南宁市邕宁区金滚来木材加工场要加强物流车辆入场后的安全提醒，完善木材场内安全警示标志，及时发现并纠正作

业人员及车辆的违规作业行为，采取有效措施防范此类事故的发生。

（二）南宁市邕宁区自然资源局（南宁市邕宁区林业局）要督促辖区内各木材加工厂严格落实外来车辆入厂安全提醒；南宁市邕宁区交通运输局要紧抓本行业企业对从业人员的安全生产培训教育。相关单位要进一步加大安全监管力度，督促企业制定和落实有关安全制度，切实提升从业人员的安全技能、安全意识，杜绝此类事故再次发生。

（三）南宁市邕宁区中和镇人民政府，要认真吸取本次事故教训，进一步加强辖区安全生产的宣传和检查工作，确保企业落实主体责任防止辖区内各种生产安全事故的发生。

邕宁中和南宁市邕宁区金滚来木材加工场
“8·4”一般高处坠落事故调查组
2025年12月9日