关于“2022•2•6”事故的调查报告

2023-04-25 16:10　来源：北海市海城区应急管理局

关于“2022·2·6”事故的调查报告

2022年2月6日23时16分许，位于北海市海城区四川路五中路口路段，北海京环环境服务有限公司的一辆中型特殊结构货车（车辆所有人：合浦京环交通事故。为了查清事故原因，认定事故性质和依法追究有关单位及责任人的责任，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处故报告和调查处理条例》办法》（广西壮族自治区人民政府令第50号），经海城区人民政府批准，2022年12月16日成立由海城区应急管理局局长叶固禄为事处、海城区市政管理和交通运输局、海城区人力资源和社会保障局、海城区总工会等有关单位人员组成的“2022·2·6”事故调查组（以下简称事故

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证和分析论证，查明事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。

一、事故有关情况

（一）事故车辆基本情况

1、桂E85275号中型特殊结构货车，车辆识别代号为LFE**********，发动机号为M5D**********6，所有人为合浦京环环境服务有限公司，公司，强制保险单号为211**********，商业保险单号为211**********。

2、北海67A88号电动自行车，车架号码为779**********，电机号为48V**********，所有人为彭远敏。

（二）道路和交通环境情况

事故中心现场位于北海市海城区四川路五中路口路段。事发现场四川路呈南北走向，南往重庆路方向，北往北海大道方向，双向十车道，道路中心中路呈东西走向，西与四川路交接，东往北京路方向，双向两车道，道路中心以单实线隔离对向车流。路口施划有人行横道，设置有移动交通信号灯（

（三）相关单位基本情况

北海京环环境服务有限公司（以下简称“北海京环公司”），所在地北海市**********，法定代表人韩晓鹏，统一社会信用代码为914*****独资），注册资本壹仟贰佰万圆整，2018年11月08日成立，营业期限为2018年11月08日至2028年11月07日，经营范围包括城市生活垃圾清扫、收集、运门职能）；污水处理；再生资源回收；河道、湖泊治理服务，排水设施管理服务，管道工程，建筑物清洁服务；大气污染治理；固体废物治理；物业管相关部门批准后方可开展经营活动。）

（四）相关人员基本情况

1、李为良，男，汉族，19**年**月**日出生，身份证号码为450**********，住所地广西北海市海城区**********。系北海京环公司司

2、彭远敏，女，汉族，19**年**月**日出生，身份证号码为522**********，身份证住所地贵州省遵义县**********。系伤者。

3、朱鑫韬，男，汉族，20**年**月**日出生，身份证号码为450**********，身份证住所地广西合浦县**********。系伤者。

（五）检验鉴定情况

1、桂E85275号中型特殊结构货车，经道路交通事故车辆技术检验报告（第20220206002号），证明桂E85275号中型特殊结构货车制动有效、转向灵

2、北海67A88号电动自行车，经道路交通事故车辆技术检验报告（第20220206001号），证明北海67A88号电动自行车制动有效、转向灵活有效、灯

二、事故基本情况及应急处置情况

（一）事故基本情况

2022年2月6日23时16分许，李为良驾驶桂E85275号中型特殊结构货车沿四川路由北向南行驶至五中路口路段时，与由彭远敏驾驶搭乘朱鑫韬沿五中朱鑫韬受伤及两车不同程度损坏的道路交通事故。

（二）事故应急处置情况

事故发生后，交警接到事故报案，交警支队第一大队派员先行到达现场进行处置，事故现场未造成交通中断和堵塞，未引发社会不稳定事件。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

1、人员伤亡情况。事故造成两人受伤。

2、直接经济损失。事故造成直接经济损失约为14.3万元，主要为伤者的医疗费。

四、事故原因

（一）主要原因

李为良驾驶机动车行经人行横道，未能充分观察道路交通情况，在右侧前方车辆减速让行的情况下，未减速行驶，其交通违法行为是导致该起道路

（二）交管部门对当事人责任认定

1、李为良的交通行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款的规定，李为良承担此事故主要责任。

2、彭远敏的交通行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第五十七条的规定，彭远敏承担此事故次要责任。

（三）事故性质

经调查认定，该事故是一起一般生产经营性道路交通事故。

五、调查发现的其他问题

北海京环公司作为机动车驾驶员单位，未按相关规定对从业人员进行安全生产教育培训。

六、相关单位和人员存在的问题及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《中等有关法律法规，建议对该起事故相关责任人员作如下处理：

1、北海京环公司未按相关规定对从业人员进行安全生产教育培训，建议由应急管理部门依照有关规定对其进行处理。

2、李为良驾驶机动车行经人行横道，未能充分观察道路交通情况，在右侧前方车辆减速让行的情况下，未减速行驶，是造成此事故的主要原因，有关规定处理。

3、彭远敏驾驶非机动车上道路行驶，未充分注意道路交通情况下横过道路，是造成此事故的次要原因，承担事故的次要责任，建议由北海市公安局

七、事故防范措施和建议

北海京环公司要认真吸取事故教训，深入贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通安全法》等法律法规和规章，不断加

主办单位：北海市海城区人民政府 承办单位：北海市海城区人民政府办公室

联系我们：hcqxxzx@126.com 地址：北海市海城区长青北路13号 电话：0779-3034635

桂公网安备 45050202000312号 桂ICP备05004831号 网站标识码：4505020004