广西敏诚矿业股份有限公司 “11•24”事故调查报告

2019-02-02 16:14 来源：武宣县安全生产监督管理局 作者：武宣县安全生产监督管理局

2018年11月24日上午，位于武宣县武宣镇河西工业园区广西敏诚矿业股份有限公司料场发生一起事故（以下简称“11·24”事故），该事故造亡。接到报案后，县安监局、县经贸局、武宣镇政府及公安局相关人员及时到达事故现场进行开展救援和善后处理工作。武宣县人民政府于11月了“11·24”事故调查组，并由县安监局牵头组织人员对事故发生原因进行调查，现调查已结束，将情况报告如下：

一、事故单位基本情况

广西敏诚矿业股份有限公司（以下简称“敏诚矿业公司”）成立于2008年4月,营业执照证号为：914513236724767 73C，法人代表是苏某诚族，1964年9月出生，南宁市人，现任敏诚矿业公司总经理）。公司位于武宣县太平路（河西工业园），敏诚矿业公司冶炼厂厂长是谢某（男1964年12月出生，湖南永州人）。

敏诚矿业公司是一家从事金属非金属矿、选矿、冶炼、购销；焦炭、矿石铁合金辅料购销；对外货物、技术进出口贸易的私营企业。

敏诚矿业公司料场卸料项目发包给吴某军（武宣镇对河村人）、左水木（武宣镇对河村人）等人负责。公司与吴某军、左水木签订有料场卸车时参与卸货有吴某军、左水木两夫妇。但事发当天，在料场参与卸货的人员有吴某军、吴某军之妻陈某英、左水木之妻莫某珍及左水木之女左某秀等

二、事故经过及采取的措施

2018年11月24日早上8点半左右，由刘某存（广西钦州市钦南区黄屋屯镇人）驾驶拉有矿石车牌号为桂N91837解放半挂牵引平板车进入敏诚料场，此时已有另一辆同拉矿石的货车停在料场等待卸车。刘某存在敏诚矿业公司有关人员的引导下停好车后就在驾驶室内休息等待卸车。9点钟某军、陈某英、莫某珍及左某秀对两辆拉矿车进行卸货。莫某珍和左某秀两人一起解开一辆车的篷布后，左某秀又跟吴某军一起解开桂N91837的完这两辆车的篷布后，左某秀和陈某英离开到料场别处卸货。吴某军和莫某珍继续留下打开这两辆车的车厢边板。莫某珍在打开完其中一辆的边板去跟左某秀和陈某英一起卸货。吴某军自己一个人继续打开桂N91837的边板。10点20分左右，桂N91837驾驶员刘某存下车后看见桂N91837左有一个边板只打开一个边扣，另一个边扣没有打开，刘某存走过去看，看见该边板下方的地上有一堆矿石，矿石上漏出一只手。刘某存见状意识到石埋压后立即反映给正在附近休息的卸车工莫某珍和左某秀。莫某珍和左某秀到现场确认被埋压者是吴某军，立即喊在料场附近正在工作的人员，工、勤杂工一起过来进行抢救。在料场开铲车的甘某玲开铲车过来，把矿堆外围的矿石铲走后其他人员用铁铲将压在吴某军身上的矿石铲走，此时信息的穆某光也赶到现场参加抢救。大概十分钟左右，吴某军露出胸部以上的肢体了。看到此情况后穆某光电话报告厂长谢某没接通后，跑到生产谢某并将情况报告，报告后和谢某一起赶到事故现场并参与抢救。11:10左右将被埋者吴某军从矿堆中抢救出来。抢救过程中，在场参与抢救的厂银海拨打了110和120求救电话。并报告了武宣县安监局、镇政府等相关部门。110、120到达现场后对吴某军进行了查看，经现场120医护人员检军已没有了生命体征，确认吴某军已死亡。

接到报案后，县安监局、县经贸局、武宣镇政府及相关人员及时到达事故现场开展救援指导和善后处理工作。县安监局人员责令敏诚矿业公司护好事故现场，等待事故调查；二是要做好家属安抚工作，稳定家属情绪，尽快达成补偿和谅解协议；三要做好事故信息及时上报工作；四要做好监管工作。

当天经过协商，敏诚矿业公司与死者家属签订赔偿协议由敏诚矿业公司一次性支付死者家属死亡赔偿金、丧葬费、精神抚慰金等各项费用三十币。

三、事故伤亡情况

事故造成吴某军死亡，无人员受伤。死者吴某军，男，63岁，身份证号：45222519550406****，武宣县武宣镇对河村人。

四、经济损失

事故造成直接和间接经济损失约30万元。

五、事故发生的原因分析

事故调查组经过对事故现场勘查取证和调查询问，综合分析认为：

事故的直接原因是：

死者吴某军在卸矿石过程中不慎被矿石埋压致死。

事故的间接原因是：

1、死者吴某军安全意识淡薄，自我防护意识不强，在卸矿过程中，没有确保周边环境安全的情况下进行卸矿，导致矿石滑落埋压经抢救无效死

2、敏诚矿业公司没有制定和完善相关安全管理规章制度和操作规程；将公司生产经营项目发包给不具备安全生产条件的个人，没有对项目承全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查；没有把项目承包人员纳入本单位从业人员统一管理；未对安全生产状况进行经常性检查及安全隐到位；没有组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；安全生产监管严重缺位等因素是导致事故发生的间接原因。

七、事故性质

综合上述事故原因，“11·24”事故是一起员工安全意识淡薄，自我防护意识不强、企业主体责任落实不到位和企业主要负责人及企业安全员不到位导致的一般生产安全责任事故。

八、事故责任分析和对事故责任者的处理建议

（一）吴某军安全生产意识淡薄，自我防护意识不强，在卸矿过程中，没有确保周边环境安全的情况下进行卸矿，导致矿石滑落埋压经抢救无对此事故应负有一定的责任，鉴于事故中其本人已死亡，不再追求其责任。

（二）敏诚矿业公司把公司经营项目发包给不具备安全生产条件的个人实施，没有对项目承包个人的安全生产工作统一协调、管理，没定期进查；没有把项目承包人员纳入本单位从业人员统一管理；没有开展应急预案编写及应急演练等以上行为，分别违反了《中华人民共和国安全生产法五条、第四十六条，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条的规定，建议由武宣县安全生产监督管理局对广西敏诚矿业股份有限公司罚肆拾伍万元整（小写：￥450000.00）。

（三）苏某诚作为敏诚矿业公司总经理，没有组织制定完善本单位安全生产操作规程；没有组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条的规定。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条：“生产经营单位的主要负责人未履行的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：发生一般事故的，处上一年年收入百分之款”。建议武宣县安全生产监督管理局给予广西敏诚矿业股份有限公司总经理苏某诚罚款：人民币叁万零伍佰叁拾伍元整（小写：￥30535.00）。

（四）谢某作为敏诚矿业公司厂长，没有组织制定完善本单位安全生产操作规程；没有组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案，反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条的规定。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条：“生产经营单位的主要负责人未履行本法全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚议武宣县安全生产监督管理局给予广西敏诚矿业股份有限公司厂长谢某罚款：人民币贰万捌仟叁佰贰拾叁元整（小写：￥28323.00）。

（五）穆某光作为敏诚矿业公司专职安全员，没有组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案;没有组与本单位应急救援演练及对公司的安全生产监管不到位，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条的规定。根据《中华人民共和国法》第九十三条：“生产经营单位的安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正；导致发生生产安全事故的，暂停或与安全生产有关的资格；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任”。责令广西敏诚矿业股份有限公司调离穆某光安全员岗位。

九、事故教训及应采取的措施

这是一起由于员工安全生产意识淡薄，企业主体责任落实不到位及企业安全生产监管不到位而导致的生产安全责任事故。事故发生造成人员死极其深刻。敏诚矿业公司应吸取教训，切实采取有效措施落实企业主体责任，加强对员工的安全生产知识教育培训，加强对隐患排查和及时落实隐防止安全生产事故的发生。

（一）责令敏诚矿业公司组织人员进行全方位隐患排查，对查出的隐患及时整改。

（ 二）责令该企业3个月内完成应急预案的编写并组织实施。

（三）责令该企业3个月内完成职业病危害现状评价，并组织员工体检。

（四）责令该企业组织相关管理人员参加培训并取得相应合格证书。

敏诚矿业有限公司“11.24”事故调查组

2019年1月21日

政府网站找错

网站地图 联系我们

主办：武宣县人民政府办公室　承办：武宣县政务服务和大数据发展局

桂公网安备 45132302000113　桂ICP备12004054号-1　网站标识码：4513230001

中国互联网违法和不良信息举报中心 China Internet Illegal Information Reporting Center 12377 www.12377.cn

武宣县互联网违法和不良信息举报平台 长按识别二维码进行举报