# 天心黑石铺“3·15”一般物体打击事故调查报告

天心区政府事故调查组

2025年5月28日

# 目　录


一、事故基本情况 ..... 2

（一）事故相关单位基本情况 ..... 2

（二）事故相关协议情况 ..... 3

（三）事故有关人员情况 ..... 4

（四）事故发生单位安全管理情况 ..... 4

二、事故发生经过和救援评估情况 ..... 4

（一）事故发生经过 ..... 4

（二）事故救援情况 ..... 5

三、事故发生原因和性质 ..... 5

（一）直接原因 ..... 5

（二）间接原因 ..... 6

（三）事故性质 ..... 6

四、事故责任认定及处理建议 ..... 7

（一）建议免予追究责任人员 ..... 7

（二）建议给予行政处罚的单位及人员 ..... 7

（三）对事故发生负有监管责任单位的处理建议 ..... 8

五、事故防范及整改措施 ..... 8

（一）全面牢固树立安全发展理念 ..... 8

（二）加大行业部门监管力度 ..... 8

（三）强化属地监管责任落实 ..... 8

（四）强化企业安全生产主体责任 ..... 9

# 天心黑石铺“3·15”一般物体打击事故调查报告

2025年3月15日13时10分许，天心区黑石铺街道湖南大树钢铁贸易有限公司发生一起物体打击伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失150万元。

为尽快查明事故原因，认定事故性质，明确事故责任，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定，区人民政府于2025年3月20日成立了由区应急局局长邓欣任组长，区公安分局、区应急局、区总工会、区交运局、区司法局、黑石铺街道办事处为成员单位的湖南大树钢铁贸易有限公司“3·15”物体打击事故调查组（天心黑石铺“3·15”物体打击事故调查组），并邀请区纪委、区检察院派员参与事故调查工作。

通过现场勘查、调查取证、查阅资料、综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故的性质和责任，提出了有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故防范措施。

**经调查认定，天心黑石铺“3·15”物体打击事故是一起仓储贸易公司未履行安全生产主体责任，作业人员罔顾安全管理规定、违反操作规程导致人员死亡的一般生产安全责任事故。**

现将有关情况报告如下：

## 一、事故基本情况

### （一）事故相关单位基本情况

1.湖南大树钢铁贸易有限公司。该公司成立于2015年4月7日，在长沙市市场监督管理局天心分局登记注册，统一社会信用代码91430103338526886 5，法定代表人杨丽云。公司经营范围为金属材料、机电设备的销售；计算机、软件及辅助设备、电线、电缆、建材、装饰材料、化工产品、汽车零配件、有色金属、日用百货、办公用品、电子产品的批发；劳动防护用品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司注册地址为长沙市天心区钢材大市场7#7栋118号。

2.湖南隆盛达钢管制造有限公司。该公司成立于2008年10月9日，在长沙市望城区市场监督管理局登记注册，统一社会信用代码9143010068031335XR，法定代表人王利辉。公司经营范围为其他未列明金属制品制造；压力管道及配件、钢结构、钢铁结构体部件、螺旋焊接钢管及其配套管件、直缝焊接钢管及其配套管件、涂塑复合钢管及其配套管件、防腐钢管及其配套管件的制造；压力管道及配件销售；钢材零售；钢材及其配套管件加工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司注册地址为长沙市望城经济开发区普瑞西路1888号湖南高星（钢铁）物流园9栋113。

**（二）事故有关协议情况**

1.租赁协议。湖南隆盛达钢管制造有限公司（甲方）与湖南大树钢铁贸易有限公司（乙方）于2024年10月18日在长沙市天心区签订仓库租赁协议（详见附件1），合同年租金559,548元（不含税），合同约定租期一年（2024年10月18日至2025年10月17日），按半年分期支付；合同约定甲方出租一方物流园满塘区1727㎡仓库及2台5吨起重机供乙方独占使用，甲方负责建筑物维修，乙方需承担起重机维护、安全生产、环保及消防责任，并独立对接监管部门，不得从事与甲方竞业活动或冒用其名义。若因土地使用权方收回土地或乙方拖欠水电费、发生重大事故、违法经营等，甲方有权终止协议且不退剩余租金。协议终止时按实际租期结算费用，续租租金每年上浮6%，未尽事宜可协商补充。

2.《厂房出租安全环保协议书》。湖南隆盛达钢管制造有限公司（甲方）与湖南大树钢铁贸易有限公司（乙方）签订《厂房租赁安全环保协议》（详见附件2），协议书明确双方责任：甲方需定期检查厂房、督促隐患整改，解答乙方安全疑问；乙方须严格遵守安全生产、消防、环保等法律法规，承担租赁期间全部安全管理责任，包括事故赔偿、消防设施配备维护、员工安全培训、防盗措施及物资出入管理，禁止私改设施、用途或从事违法活动。双方需约束员工非必要不进入对方区域，若因未履行协议导致事故，按法规划分责任并协商处理。甲方有权检查现场安全，

乙方须及时整改隐患；事故发生后双方需互相通知并协作处理，费用由责任方承担。

**（三）事故有关人员情况**

1.舒某某，男，54岁，户口所在地怀化市沅陵县，与湖南大树钢铁贸易有限公司未签订《劳动合同》，在事故中死亡。

2.杨某某，女，51岁，户口所在地湖南省长沙市天心区夏威夷碧水春城2栋1001，湖南大树钢铁贸易有限公司法人。

3.刘某某，男，61岁，户口所在地湖南省长沙市天心区夏威夷碧水春城2栋1001，湖南大树钢铁贸易有限公司法人杨丽云的丈夫，该公司的现场管理人员。

4.刘某某，男，46岁，户口所在地湖南省新化县科头乡大水村1组，湖南大树钢铁贸易有限公司员工，事发时在现场。

**（四）事故发生单位安全管理情况**

湖南大树钢铁贸易有限公司设置有安全管理组织机构，制定了企业安全生产规章制度，但安全管理制度落实不到位；制定有双重预防机制，但未对风险隐患进行及时排查整改，事故安全防范措施不到位；建立了安全生产教育和培训档案，但员工安全生产教育培训落实不到位；制定有生产安全事故应急救援预案，但定期组织演练落实不到位。

**二、事故发生经过和救援评估情况**

**（一）事故发生经过**

2025 年 3 月 15 日 13 时左右，舒某某和刘某某在湖南大树钢铁贸易有限公司仓库工作时，两人为一组在仓库给客户发货装车，舒某某走到圆管靠墙的一端撕标签，刚撕完标签，旁边堆垛的货物突然滑倒，碰撞到舒某某，导致舒某某腹部、腿部受伤。

**（二）事故救援情况**

事故发生后，湖南大树钢铁贸易有限公司管理人员迅速组织现场抢救并拨打了 120。120 急救车将舒某某送去长沙市第三人民医院进行抢救，3 月 15 日 18 时左右，舒某某经医院抢救无效死亡。3 月 16 日，经黑石铺司法所调解，湖南大树钢铁贸易有限公司与舒某某家属达成赔偿协议。3 月 17 日，舒某某遗体由其家属运回老家怀化处理丧事。

经评估，事故发生后，湖南大树钢铁贸易有限公司立即组织开展事故救援工作，伤员在第一时间被送达医院，没有出现因救援处置不当造成事故伤亡扩大的情况。

## 三、事故发生原因和性质

**（一）直接原因**

**1.人的不安全行为。**作业人员舒某某安全意识不强、危险因素辨识不足、心存侥幸心理，未遵守作业操作规程，在卸货工作区域内，撕扯货物标签，将自身处于不安全区域内。

**2.物的不安全状态。**作业无防倾倒设施，货物码放过高不稳导致圆管在失去侧向重心的情况下失稳滚落将其撞倒。

**（二）间接原因**

**1.安全主体责任落实不到位。**湖南大树钢铁贸易有限公司安全主体责任落实不到位，未按照《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款之规定[1]履行安全生产主体责任，未按照《中华人民共和国安全生产法》第五条[2]之规定履行安全生产第一责任人管理职责，安全制度形同虚设，安全隐患排查不到位，安全教育培训演练不到位，员工安全意识没有入心入脑。

**2.作业现场监督管理不到位。**明知作业现场卸货工作区域内不能撕扯货物标签，存在不安全因素，但现场管理人员在现场监督管理，检查、监督、提醒不到位，导致作业人员心存侥幸，麻痹大意，导致事故发生。

**3.安全投入不到位。**通过查阅安全生产费用提取使用相关台账及谈话询问安全投入情况，安全生产投入不够，作业现场事发前一直无防倾倒保护措施，导致圆管滑落。

**（三）事故性质**

**经调查认定，天心黑石铺“3·15”物体打击事故是一起仓储贸易公司未履行安全生产主体责任，作业人员罔顾安全管理规定、违反操作规程导致人员死亡的一般生产安全责任事故。**

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：“生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。”

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第五条：“生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。”

## 四、事故责任认定及处理建议

事故调查组依据事故调查核实的情况和事故原因分析，认定下列单位和人员应当承担相应的责任，并提出如下处理建议：

### （一）建议免予追究责任人员

舒某某，安全意识不强，在卸货工作区域内，撕扯货物标签，将自身处于不安全区域，在事故中应承担直接责任，鉴于其在事故中已经死亡，建议不再追究责任。

### （二）建议给予行政处罚的单位及人员

1.湖南大树钢铁贸易有限公司。全员安全生产责任制度落实不到位；对本单位的安全生产工作的督促、检查落实不到位；未对员工进行安全生产教育和培训考核；定期组织演练落实不到位，对事故发生负有主要责任。建议由长沙市天心区应急管理局依法依规对其进行处理。

2.湖南隆盛达钢管制造有限公司。在调查过程中发现，该单位与承租单位湖南大树钢铁贸易有限公司签订了专门的安全生产管理协议，并进行了统一协调、管理，定期组织了安全检查，但存在没有提醒到位的情况，对事故发生负有一定责任。建议由长沙市天心区应急管理局依法依规对其进行处理。

3.杨丽云，湖南大树钢铁贸易有限公司法定代表人。未能认真履行安全生产主要负责人职责，对货物的运输和装卸安全管理督促不到位，未能及时发现消除隐患，对事故负有主要领导责任。建议由长沙市天心区应急管理局依法依规对其进行处理。

4.刘育新，湖南大树钢铁贸易有限公司现场管理人员。事故发生时未在现场进行监督管理，检查、监督、提醒不到位，对事故发生负有一定责任。建议由长沙市天心区应急管理局依法依规对其进行处理。

**（三）对事故发生负有监管责任单位的处理建议**

黑石铺街道办事处履行安全生产职责不到位，对存在的安全隐患监督检查还不够细致，对事故发生负有监管责任，建议黑石铺街道办事处向区人民政府作出深刻检查。

## 五、事故防范和整改措施

针对该起事故暴露出的突出问题，事故相关单位要深刻吸取事故教训，举一反三，进一步加强隐患排查、落实安全生产教育工作，有效防范类似事故再次发生，提出如下措施建议：

**（一）全面牢固树立安全发展理念。**各级各有关部门和企业要深刻汲取事故教训，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示批示精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，层层压实责任，健全完善安全生产管理制度，坚决防范遏制各类生产安全事故发生。

**（二）加大行业部门监管力度。**要深入企业一线开展精准执法检查，督促企业进一步加强安全管理，严格落实各项安全管理制度；进一步加强安全培训，对作业人员进行警示教育，提高从业人员安全意识；进一步开展隐患排查整治，及时消除安全隐患。

**（三）强化属地监管责任落实。**街道办事处要深刻汲取事故

教训，举一反三，加强领导，进一步落实安全生产属地管理责任，加强安全监管力量建设。督促企业加强安全生产标准化建设，健全完善安全风险隐患分级管控和隐患排查治理双重预防机制，加强安全教育培训，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平。

（四）强化企业安全生产主体责任。**湖南大树钢铁贸易有限公司**要提升安全意识，规范公司业务流程，提升安全生产意识，认真履行安全生产主体责任，切实增强风险意识，严格落实企业安全生产主体责任，完善安全生产责任体系，明确安全生产职责分工，建立健全安全管理制度，坚决杜绝类似事故再次发生。

天心黑石铺“3·15”一般物体打击事故调查组

2025 年 5 月 28 日