乐业县花坪镇烟棚村坝岩寨3#隧道“7•29” 一般物体打击事故调查报告

2023-12-01 17:10 来源：乐业县应急管理局

2023年7月29日13时40分许，位于乐业县花坪镇烟棚村坝岩寨3#隧道左洞出口处发生一起物体打击事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，经县人民政府批准，成花坪镇烟棚村坝岩寨3#隧道“7·29”一般物体打击事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由县委常委、县人民政府副县长张*昊任组长政府办公室联系副主任、县应急管理局局长、县交通运输局局长和县公安局副局长任副组长，县公安局、应急局、交通运输局、人社局、工会和花政府等单位有关负责同志为成员，全面负责事故调查工作。同时，邀请县纪检监察机关介入事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展各项调查工作。通过反复的现场查看、查阅资料、调查取了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关调查情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故地点及项目概况

事故发生地点位于乐业县花坪镇烟棚村坝岩寨3#隧道左洞出口处，左洞隧道二衬已于2023年5月底施工完成，坝岩寨3#隧道劳务单位为福建设工程有限公司。2023年7月初，贺*刚到坝岩寨3#隧道维修右洞二衬台车，得知劳务单位欲将左洞二衬台车当废品出售，7月中旬，电话谈妥回收到坝岩寨3#隧道工地与劳务单位施工现场负责人签订《废品物资收购协议》进行废品物资收购，同时，接受二衬台车拆除安全技术交底。

（二）福建恒邦达建设工程有限公司基本情况

福建恒邦达建设工程有限公司成立于2020年03月30日，营业期限：2020年03月30日至2040年03月29日，法定代表人：丁*，类型：有限责任然人独资），住所：福建省福州市福清市龙山街道文兴路56号六楼675室，统一社会信用代码：91350100MA33P0QH6D。经营范围：公路工程施工总资质等级承包工程范围的工程施工；公路路面工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；公路路基工程专业承包相应资质等级承包工程程施工；公路交通工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；桥梁工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；隧道工程专业资质等级承包工程范围的工程施工等。公司持有安全生产许可证，证书编号：（闽）JZ安许证字〔2022〕FQ0252-1，有效期：2022年6月29日至202日，许可范围：建筑施工。公司持有建筑业企业资质证书，证书编号：D335179576，有效期：至2025年05月13日，资质类别及等级：施工劳务不分

（三）事故在场人员基本情况

代*坡，男，住址：河南省叶县**镇**村*组**号，身份证号码：410422********7091，系拆除、回收坝岩寨3#隧道左洞二衬台车工人。

代*国，男，住址：河南省叶县**镇**村*组**号，身份证号码：410422********7015，系拆除、回收坝岩寨3#隧道左洞二衬台车工人。

周*锋，男，住址：湖北省京山市罗店镇**村*组，身份证号码：422432********4330，系坝岩寨3#隧道劳务单位挖掘机司机。

二、事故发生经过、应急救援和善后处理情况

（一）事故发生经过

2023年7月29日13时许（非工作时间），贺*刚未经请示施工现场管理员，擅自组织代*坡、代*国、周*锋从坝岩寨3#隧道工地宿舍乘坐面包车坝岩寨3#隧道左洞出口后，贺*刚、代*坡和代*国3人开始拆解左洞二衬台车，周*锋到挖掘机上待命（用挖掘机配合拆除二衬台车）。贺*刚在拆除每根纵梁（操作平台与二衬台车是通过4根纵梁连接起来，每根纵梁都有4颗螺丝）的3颗螺丝后，下到地面拆除操作平台下方的楼梯，被突然掉落台和操作平台上的混凝土块砸中，发现时贺*刚头部左侧流血、嘴巴在吐血。

（二）事故救援情况

事故发生后，在事故现场的周*锋用挖掘机把压在贺*刚身上的操作平台和混凝土块吊开后，与代*坡和代*国将受伤的贺*刚抬到安全地带，同时急救电话并将事故电话告知坝岩寨3#隧道劳务单位施工现场管理员。几分钟后，劳务单位施工现场管理员赶到事故现场，安排面包车将受伤的贺*业县人民医院，在大石围景区附近与前来抢救的120会合后，医生立即对受伤的贺*刚实施抢救，因贺*刚伤势过重，抢救无效后死亡。

接到事故报告后，县人民政府组织县应急局、公安局、交通局和花坪镇人民政府等部门立即赶赴事故现场开展事故处置工作。此次事故在乐业报送渠道通畅，信息流转及时。各部门反应迅速、响应及时，处置有效，没有因处置不力产生不良社会影响。

（三）善后处理情况

相关部门及单位积极做好遇难者家属的情绪疏导、心理安抚、赔偿协商、生活保障等工作。2023年8月2日，福建恒邦达建设工程有限公司与遇达成赔偿协议并履行了赔偿，遇难者遗体经火化后已运回家乡安葬。

（四）人员伤亡情况

贺*刚，男，39岁，河南省平顶山市叶县龚店乡**村*组人，系拆除、回收坝岩寨3#隧道左洞二衬台车负责人，在事故中死亡。

（五）事故直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（法〔2013〕115 号）等规定，经福建恒邦达建设工程有限公司统计，此次事故造成直接经济损失168万元。

三、事故原因和性质

（一）事故直接原因

贺*刚安全意识淡薄，非工作时间、安全员不在场情况下，擅自组织二衬台车拆除作业，未严格按照二衬台车拆除安全规范操作，导致操作作平台上的混凝土块突然掉落。

（二）事故间接原因

福建恒邦达建设工程有限公司施工现场安全管理不到位，对贺*刚等人擅自作业、违规操作行为没有及时发现和制止。

四、事故性质

经调查认定，乐业县花坪镇烟棚村坝岩寨3#隧道“7·29”一般物体打击事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

（一）责任单位的处理建议

福建恒邦达建设工程有限公司：作为岩寨3#隧道劳务单位、出售废旧二衬台车单位，施工现场安全管理不到位，未及时发现和制止擅自作业作行为，导致事故的发生，对该起事故负有责任。建议由乐业县应急管理局依据相关法律法规对该公司进行行政处罚。

（二）责任人员的处理建议

1.贺*刚，拆除、回收坝岩寨3#隧道左洞二衬台车负责人，安全意识淡薄，非工作时间、安全员不在场情况下，擅自组织二衬台车拆除作业作，导致事故的发生，鉴于在事故中死亡，不再追究其责任。

2.施*杰，福建恒邦达建设工程有限公司施工班组长、坝岩寨3#隧道施工现场管理员，未严格落实施工现场管理员职责，施工现场安全管理未及时发现和制止擅自作业、违规操作行为，建议由福建恒邦达建设工程有限公司依照内部规定进行处理。

3.施*仁，福建恒邦达建设工程有限公司管理人员、坝岩寨3#隧道施工现场负责人，未严格履行施工现场负责人工作职责，排查本单位在坝道生产安全事故隐患不到位，建议由福建恒邦达建设工程有限公司依照内部规定进行处理。

4.丁*，福建恒邦达建设工程有限公司法定代表人，未严格履行单位主要负责人安全生产工作职责，督促、检查本单位在坝岩寨3#隧道安全不到位，未及时消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有责任，建议由乐业县应急管理局依据相关法律法规予以行政处罚。

六、事故防范和整改措施建议

（一）福建恒邦达建设工程有限公司要严格落实企业安全生产主体责任，全面开展事故隐患排查治理工作，加强施工现场安全巡查，及时发事故隐患。

（二）花坪镇人民政府要落实属地监管责任，加强对辖区内建设工程的巡查检查，发现违法违规行为及时通报行业主管部门。

（三）县交通运输局要组织全县公路在建工地相关单位召开乐业县花坪镇烟棚村坝岩寨3#隧道“7·29”一般物体打击事故警示会，介绍本生经过，详细分析本次事故原因以及暴露出的突出问题，督促各相关单位深刻吸取事故教训，举一反三，认真对照查摆问题，全面防范化解安全风

乐业县花坪镇烟棚村坝岩寨3#隧道

“7·29”一般物体打击事故组

2023年11月24日

中央部门网站 省（区市）政府网站 广西各部门网站 广西各市网站 广西各县（区）网站

政府网站找错

网站地图 乐业融媒体中心

地址：乐业县同乐镇兴乐路2号

主办：乐业县人民政府 电话：0776-7922750

桂公网安备 45102802000003号 百公网安备45261202000005 桂ICP备20003460号-1 网站标识码：