索 引 号：	B31000-2026-7303004
文件编号：	
分　　类：	
生成日期：	2026-10-30
公开方式：	主动公开
公开时限：	常年公开
公开范围：	面向全社会
责任部门：	

南康区龙回镇万龙大道自建房“6•4”一般火灾事故调查报告

访问量：12

2026年6月4日12时28分，南康区消防救援局接到报警称，南康区龙回镇万龙大道万龙小区附近一自建房发生火灾，造成自建房二层卧室及家具、衣物等物品过火烧毁，过火面积约15平方米，造成1人死亡。

事故发生后，依据《中华人民共和国消防法》《江西省火灾事故调查处理及督办评估办法》（赣府厅发〔2022〕37号）和《南康区火灾事故调查处理规定（试行）》（康府办发〔2021〕1号）等规定，南康区人民政府成立了南康区龙回镇万龙大道民房“6·4”火灾事故调查组，调查组由区消防救援局牵头，成员由龙回镇人民政府、区应急管理局、市公安局南康分局、区自然资源分局等单位派人组成，并邀请区纪委监委派员参加。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现场勘验、查阅资料、调查询问、视频分析等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人、责任单位的处理建议和加强事故防范工作的措施建议。

一、事故基本情况

（一）起火建筑周边情况

起火建筑周边共建有自建房144栋，始建于2005年，分布于万龙大道道路两侧，建筑整体为三层砖混结构通天楼，局部设有四层，仅有一部室内疏散楼梯。2022年，龙回镇政府推进示范镇建设，同步开展房屋外立面整治改造，并统一为沿街房屋安装隐形防护网。

（二）起火建筑基本情况

起火建筑为吴某芬自建房，位于龙回镇圩上万龙大道中段，建筑使用层数为三层，第四层为闷顶，坐东朝西，中间有一部疏散楼梯，建筑占地面积约75平方米，总建筑面积约210平方米。自建房一层为商铺，二层为刘某平夫妻二人租住，三层闲置。二层由东向西分别为次卧、楼梯、主卧、餐厅、厨房及卫生间。由于林某美患有叁级智力残疾，次卧设置有金属防盗网，预防其坠落风险。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2026年6月4日9时39分许，刘某平为防止林某美乱跑将其锁在二层东侧次卧内，下楼后锁闭一层铁门，随后驾驶摩托车前往信丰县绿源大道83号汇诚人力求职。11时56分许，附近银行工作人员驾车途经起火建筑背街时，闻到木材燃烧的焦味，并看到少量白色烟雾，未引

起注意。11时56分许，起火建筑南侧家具店背街监控视频能隐约听见林某美呼喊声。11时58分许，起火建筑南侧家具店背街监控画面拍摄到有明显烟气飘过。12时25分许，刘某平驾驶摩托车返回家中，上楼发现东侧次卧房门上有烟气冒出，随即使用钥匙打开门上挂锁推开房门，看到林某美身上衣物、床上杂物、衣柜、窗帘均有明火，进屋呼喊林某美无应答，随后刘某平下楼拨打119电话报警。

（二）应急处置情况

2026年6月4日12时28分34秒，赣州市消防救援局指挥中心接到报警称：南康区龙回镇万龙大道万龙小区附近一民房发生火灾。接警后，南康区消防救援局立即调派4站、共8辆消防车，27名消防救援人员赶赴现场处置，同时调派公安、供电、120、当地政府前往协同处置，南康区消防救援局全勤指挥部到场指挥。12时51分，消防救援力量到达现场。经侦察发现，现场为一砖混结构民房2楼卧室起火，1人被困，消防救援人员立即展开灭火救援行动。13时03分，火势被控制。13时05分，在二楼东侧卧室搜救出1名被困人员并转移，13时07分，火势被扑灭。

三、人员受伤和直接财产损失情况

（一）人员伤亡情况

火灾事故共造成1人死亡，死者姓名：林某美，女，汉族，40岁，居民身份证号码360782XXXXXXXX1540，赣县区王母渡镇人，患有智力残疾，残疾等级叁级。

（二）直接财产损失情况

火灾造成房屋装修及室内物品过火烧损、烧毁，过火面积约15平方米，经统计，直接财产损失约5000元。

四、事故发生的原因和性质

（一）直接原因

结合调查询问、现场勘验、气象证明、用电记录、监控视频等相关证据，综合认定起火时间为2026年6月4日11时50分许；起火部位位于南康区龙回镇万龙大道吴某芬自建房二层东侧房间内中部区域，起火点为二层东侧房间距北墙0.5米–1.6米、距西墙1.0米–2.3米范围内，起火原因为电风扇电机故障引发火灾。

（二）间接原因

一是可燃物荷载大。起火房间空间较小，房内密集摆放衣柜、床铺、桌椅及大量衣物等易燃可燃物，起火后火势蔓延扩大迅速。

二是电气隐患突出。室内违规使用劣质加长插线板，线路安全性能不达标，极易引发电气故障，埋下火灾事故隐患。

三是安全意识淡薄。监护家属消防安全认知不足，外出期间将残障人员独自反锁在家，起火时被困人员无法自主开门逃生。

（三）事故性质

经调查，火灾发生场所为居民住宅，不涉及生产经营活动，依据《中华人民共和国安全生产法》及《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号），不属于生产安全事故。此次火灾造成1人死亡，根据火灾等级划分，属于一般火灾。

五、事故暴露的主要问题

（一）特殊群体安全管控存在盲区

针对智障等特殊弱势群体的消防安全精准防控体系不完善，对中度残疾人员信息共享掌握还不到位。未配备基础逃生、报警设施，特殊人群自我防护、自救逃生能力薄弱，且缺乏外部应急救助渠道。

（二）消防宣传覆盖面存在短板

属地多次到该临街自建房开展巡查式宣传，但该房屋二层租住人员日常外出务工、房屋长期处于关门上锁状态，未采取错时上门、电话回访等针对性措施提前开展劝导警示。

（三）群众消防安全意识有待加强

事故反映出群众对消防安全隐患认识不深不细，部分家属安全意识淡薄，存在锁闭残障人员居家独处的危险行为，导致遇险人员无法自救、无法逃生，造成惨痛教训。

六、对有关责任人员及责任单位处理建议

建议龙回镇政府向南康区人民政府作出书面检查，对于在事故调查过程中发现的有关公职人员履职方面的问题线索等材料，建议移送相关部门调查处理。

七、事故防范措施和建议

（一）推进基层消防治理能力建设

扎实推进基层应急消防管理站实体化、规范化运行，整合基层各类治理资源力量，构建多方联动、协同共治的消防监管工作体系。要将消防工作融入网格治理与综合执法，统筹村（居）委会、物业、网格力量，全面排查居民住宅及“9+N”场所火灾隐患，建立鳏寡孤独、

行动不便、智力残疾人等特殊人群台账，常态化开展上门排查与消防宣传，抓实基层末端消防管控。民政、住建、公安、消防、商务等部门各司其职、密切配合，精准摸排特殊群体底数、完善居家安防设施、强化治安消防联动管控、开展常态化消防检查，全方位筑牢基层消防安全屏障。

（二）开展消防安全精准宣传教育

常态化开展精准化消防宣传教育，大力推动消防安全宣传“进村入户”行动，依托多渠道推送火灾案例警示内容，发动各级网格员履行消防安全宣传职责，切实将消防安全宣传延伸至农村社区、居民住宅，普及安全用火用电规范及火场逃生自救技能，强化群众火灾风险防范意识。全域推进消防实操实训，常态化开展“四会”技能培训和应急疏散演练，有效提升群众应急避险、隐患处置能力。建立社区、消防员联合挂点联系机制，依托常态化上门走访制度，面向特殊群体及陪护人员开展面对面宣讲，普及“三清三关”、用火用电安全、火场自救等核心知识，引导群众自主排查整改家庭隐患。

（三）强化属地应急救援力量建设

全力打造专常兼备、响应迅速的基层应急救援体系，健全镇街、社区自防自救力量与辖区消防救援队伍联勤联动机制，细化完善火情应急处置预案，常态化组织开展联合演练，保障火情早发现、快响应、高效处置。聚焦微型消防站、网格员、巡防队员、物业安保、志愿者等基层核心力量，常态化开展真火、真水实战化实操训练，补齐基层初期火灾处置短板，全面提升基层火情扑救和应急救援实战能力。

（四）推广普及火灾技防物防措施

严格落实消防技改工作部署，推动一键报警、简易喷淋、消防管家等技防设施在重点场所全域覆盖。严格规范场所消防安全改造，督促经营与住宿区域采用实体墙、防火门实施物理防火分隔，全面普及简易喷淋、一键报警等基础消防设施，彻底清理外窗栅栏、违规广告牌等影响逃生救援的障碍物。在居住场所推广配备防烟呼吸面罩、家用灭火器、逃生绳等便携消防器材。同时，在家具企业、住宅小区等高风险领域推广火灾公众责任险，推行消防安全顾问制度，凝聚社会化治理合力。

相关文章