岑溪市旭日花岗岩板材厂“4.1”事故调查报告

2016-09-30 11:19　来源：岑溪市安全生产监督管理局　作者：广西梧州岑溪市人民政府门户网站

市旭日花岗岩板材厂

1”事故调查报告

2016年4月1日上午9点30分左右，位于岑溪市归义镇金鸡村丁兰开发区的岑溪市旭日花岗岩板材厂（原金桂石材厂），发生一起一名员溺水身亡的事故，死者叫李庆成，男，48岁，系广西岑溪市归义镇金鸡村人，厂家经济损失约60万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，岑溪市人民政府办公室于日成立了由市人民政府办公室、公安局、安监局、监察局、总工会，归义镇政府抽调人员组成的岑溪市旭日花岗岩板材厂事故调查组（岑政办号）。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，开展了调查工作。经过现场勘查、 查阅资料查明了事故发生的经过，直接原因和间接原因，认定了事故的性质和责任，提出对事故单位和相关责任人的处理建议，同时针对事故原因及存了事故防范和整改措施，现将有关情况报告如下：

一、岑溪市旭日花岗岩板材厂基本情况

岑溪市旭日花岗岩板材厂位于岑溪市归义镇金鸡村丁兰开发区，占地面积约六亩，主要经营花岗岩板材厂加工销售。年产量营业额160款15万元左右，厂区有五台花岗岩石头锯石机，切边机三台，磨光机一台，该板材厂于1993年10月建成投产，共投资四百万元左右，现有工人寿保险，办有工商营业执照，组织机构代码证、税务登记证。

二、事故现场勘查情况

经现场勘查：事故发生在厂区石浆池内，石浆池约170㎡，储水280m³，池的设计深度为2.8m，整个石浆池内平分为4个小池，石浆依次从四分四级沉淀后抽回㎡锯循环使用，大池上中央用旧锯片成起一小平台，平台上装有一台抽水机并架设有水管。死者在第四格小池淹溺身亡，2.3米，池底没有石浆沉积，第四格小池靠㎡锯的池堤上有一台小型水泵和一条并未链接的水管，死者的尸体发现在第三格小池与第四格小上。

经查：岑溪市旭日花岗岩板材厂办公室悬挂有各种规章制度，工作场所悬挂有各种操作规程、警示标识。工人与厂方签订有劳动合同，意外伤害保险，有培训记录、日常出勤登记、日常安全巡查记录，但不够全面、规范。

三、事故发生的经过和救援情况

2016年4月1日上午8时左右，李庆成到归义镇金鸡村开发区一间电机维修店问修理工梁桂勇，旭日花岗岩板材厂前些日子送来一台抽水梁桂勇说还没有修好，并问李庆成板厂现在不是放假吗，李庆成回答“是的，若修好，趁厂里放假，我已和老板说了，借用几天”。随后梁桂泵，水泵修好后，梁桂勇用摩托车拉水泵到岑溪市旭日花岗岩板材厂门口，并交给李庆成便回去了。九时左右，该厂老板娘廖世连骑着一辆摩后上办公室打扫卫生，约过十分钟，她从办公室出来下楼梯时，发现李庆成的一辆摩托车停在楼梯底附近，便自言自语：“今天放假了，么？”随后问正在厂帮打包板块的炊事员陈灿珍看见李庆成没有，陈灿珍说刚才看见李庆成入厂了，但不知干什么。廖世连即在厂里到处寻找后又打他的电话也不通，怀疑是否跌落石浆池里，即叫正在厂的打杂工钟宏进过来帮忙寻找，钟宏进拿着一根竹竿往石浆池里打捞，捞了几下又继续在第四间水池打捞，终于在与第三间池交界的分堤边水下捞到李庆成，并用竹竿挑起浮到水上，便马上叫廖世连派人来帮忙。廖世连即的工人关七和陈灿珍入内帮忙，并打电话告诉梁一平情况，立即帮拨打120来，抬起李庆成后，即进行胸压抢救。大约过了二十分钟，岑溪市赶到，经医生检查，说李庆成已没有生命体征。事情发生后，死者的家属、归义镇政府安全人员、归义镇派出所干警，岑溪市安监局执法人员赶到事故现场。

事故发生后，归义镇政府、派出所一直派出工作人员做好死者家属抚慰工作。目前善后工作已处理完毕，岑溪市旭日花岗岩板材厂已和了赔偿协议。

四、事故的性质和原因

（一）事故性质

岑溪市旭日花岗岩板材厂“4.1”事故是一起意外事故，非生产安全事故。

（二）事故的原因

1、直接原因

事故直接原因是：2016年4月1日，岑溪市旭日花岗岩板材厂工人李庆成在放假期间（2016年3月28日至2016年4月8日放假），安全意老板及管理人员不知情的情况下，因私事擅自拿水泵到石浆池调试，意外跌落第四间水池溺水死亡。

2、间接原因

岑溪市旭日花岗岩板材厂在放假期间管理不到位，当日值班人员不够认真负责，没有对厂全面巡查，有人擅自进入厂区不能及时发现，间接原因。

五、事故责任认定

1、李庆成在企业放假期间，擅自入厂为了私事调试水泵导致事故发生，是事故的直接责任人。

2、岑溪市旭日花岗岩板材厂放假期间管理不到位，未能及时发现有人进入厂区，导致事故发生，负事故的管理责任。

六、对事故责任人及单位的处理建议

1、李庆成是这次事故的直接责任人，因其身亡，免予处罚。

2、岑溪市旭日花岗岩板材厂放假期间管理不到位，是事故的间接责任，建议安监部门依法给予厂法人行政处罚。

七、整改和防范措施

1、岑溪市旭日花岗岩板材厂要严格执行厂规，加强管理，加大员工安全生产知识培训，以事故教训对员工进行教育，提高安全生产防范

2、在厂区内进行一次安全隐患大排查，发现问题立即整改。

3、履行缴纳员工工伤保险义务。

4、建议行业主管和属地主管部门加强对加工板材厂进行全覆盖安全检查，发现安全隐患要立即整改，预防发生生产安全事故。

岑溪市旭日花岗岩板材厂“4.1”事故调查组

二0一六年五月五日

主办：岑溪市人民政府办公室　承办单位：岑溪市政务服务监督管理办公室

政府网站找错

桂公网安备 45048102000007号 桂ICP备18011069号 网站标识码 ：4504810001

网站地图