岑溪市福明石业 有限公司“5•26”高处坠落事故调查报告

2021-11-09 17:45　来源：岑溪市应急管理局

2021年5月26日下午7时20分左右,岑溪市马路镇义垌石材加工区岑溪市福明石业有限公司发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关法律、法规的规定,岑溪市人民政府办、应急局、工信局、公安局、总工会、马路镇政府等单位人员依法成立了岑溪市福明石业有限公司“5·26”高处坠落事故调查组(以下简称事故调查组名单详见《岑溪市人民政府办公室关于成立岑溪市福明石业有限公司“5·26”高处坠落事故调查组的通知》(岑政办发〔2021〕53号)

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对该事故进行了现场勘查、取证、调查和分析等，故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失，对事故的性质和责任进行了认定，对有关责任单位及人员提出了处理建议，并针对事故存在的问题，提出整改建议和事故防范措施。现将事故调查情况报告如下:

一、事故概述

(一)事故发生的时间

2021年5月26日7时20分左右。

(二)事故发生的地点

岑溪市福明石业有限公司大切车间4号锯锯旁边。

(三)事故发生单位

岑溪市福明石业有限公司

(四)事故类型

高处坠落

(五)事故伤亡情况

事故共造成1人死亡，死者周老三，男，汉族，户籍住址：贵州省六枝特区新窑镇联合村大坪地组，身份证号码：5202*********0035，业有限公司工人。

(六)事故直接经济损失

事故造成直接经济损失玖拾捌万元（¥980000元），主要包括周老三的死亡补助金、供养其未成年子女和父亲的抚恤金、丧葬费、办理后船费、精神抚慰金等费用。

(七)事故现场概况

事故现场位于岑溪市马路镇义垌石材加工区内岑溪市市福明石业有限公司大切车间4号锯锯旁边。现场中心点位于4号锯锯和3号锯锯中间顶部为起重机行吊，东面为石头堆物通道，南面为4号锯锯和大切车间入口和厂区道路，西面为厂区围墙，北面为3号锯锯，西面围墙下面掉落

米的木制登高步梯和一些木方，现场中心点西面围墙上固定有依墙而建的铁制登高竖梯，竖梯最高点为8米高，登高竖梯无任何防护措施且入全警示标志，现场中心点位置水渠和台车轨道处有大量血迹，周边地方无任何其他事故痕迹物证。

二、基本情况

(一)岑溪市福明石业有限公司基本情况

岑溪市福明石业有限公司位于岑溪市马路镇义垌石材加工区内，法人代表：潘文荣（身份证号码：3505**********7619；户籍住址：福建区界山镇鹅头村鹅头6-1号）；企业住所：岑溪市马路镇义垌工业石材加工区内；企业统一社会信用代码：91450481MA5NXNMP4P（1-1）责任公司（自然人独资或控股）；注册资本：叁佰万圆整；成立日期：2019年07月11日；营业期限：2019年7月11日至2049年7月10日；登市市场监督管理局；经营范围：花岗岩板材加工销售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司厂区面积30(置有办公区、大切车间、磨光车间等功能区，拥有大切锒锯8条，磨光机1台，起重行吊 2台等重要设备，年产量30万平方板材。

（二）事故发生的经过及事故应急处置情况

2021年5月26日早上7时，岑溪市福明石业有限公司工人王波、陈勇和周老三吃完早餐在组长王波的带领下到该公司的大切车间准备开始 工人陈勇负责打扫厂区的卫生，王波负责清理8号锯的废料石底，周老三负责检查4号锒锯等设备是否正常，工作至7时20分左右时，离4号锒 在打扫卫生的陈勇突然听到4号锒锯旁边“喔”的一声响，他就跑过去发现负责开工前检查设备的周老三从高处坠落在3号锒锯和4号锒锯中间 渠位置，头部没有戴安全帽，鼻和耳朵流血且受伤严重，陈勇当时立即跑过报告在8号锯工作的组长王波，王波即报告了在厂工作的厂长雷家 请求救护，然后他们将受伤的周老三用王波的小车直接送医院抢救，送到马路镇街道时碰上了到达的岑溪市人民医院救护车，后经救护车的医 效死亡。

事故发生后，接到报告的马路镇人民政府、岑溪市应急管理局等有关部门人员迅速赶到现场进行应急善后处置工作。5月27日，死者周老 岑溪与岑溪市福明石业有限公司就周老三死亡的赔偿问题进行了协商，经多次协商于6月2日达成一致意见，由岑溪市福明石业有限公司一次性 拾捌万元（¥980000）给死者家属，善后处理工作完毕。

三、事故的原因及性质

（一）事故直接原因

事故发生的直接原因是周老三检查发现隐患后没有报告领导，擅自登上高处进行维护检修设备，该行为违反了公司制定的《安全生产管理 规定，其作业时没有注意自身的安全保护不慎从高处坠落受伤死亡。违规作业是事故发生的直接原因。

（二）事故的间接原因

1、周老三没有配戴、使用符合国家标准的安全帽和安全绳，周老三违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十五条的规定，岑溪市福 司违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十二条规定。

2、岑溪市福明石业有限公司登高竖梯无安全防护设施，没有安全警示标志，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十二条的规定。

3、岑溪市福明石业有限公司现场安全管理不到位，没有及时发现并制止、纠正周老三擅自登高检修维护设备和不戴安全帽、不系安全绳 违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第（六）项的规定。

4、公司员工安全生产教育培训资料不齐全，无安全生产教育培训记录、签到、照片、考试试卷等安全生产教育培训材料，没有严格落实 “三级培训”的主体责任，员工安全意识淡薄。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款、第四款的规定。

（三）事故的性质

经事故调查组调查认定，岑溪市福明石业有限公司“5·26”事故是一起一般生产安全责任事故。

四、事故责任划分及处理建议

（一）周老三是事故的直接责任人，由于其在事故中死亡，建议不予追究。

（二）岑溪市福明石业有限公司厂长雷家斌现场安全管理履职不到位，建议岑溪市福明石业有限公司根据公司制度对其进行相应的处罚。

（三）岑溪市福明石业有限公司安全生产管理主体责任不落实，对事故的发生负管理责任，建议由岑溪市应急管理局依法进行立案调查，生时的《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项的规定对该公司给予行政处罚。

（四）马路镇义垌石材加工区对加工区内的企业安全生产管理不到位，建议由马路镇人民政府领导对马路镇义垌石材加工区管理领导进行约

五、事故整改和防范措施

（一）举一反三，深刻吸取事故教训

按照“四不放过”原则，岑溪市福明石业有限公司必须严格落实安全生产的各项措施，做好事故安全警示教育，开展安全隐患大排查，对问题要落实对应的整改措施，接受相应的行政处罚，做到警钟长鸣，举一反三，深刻吸取事故教训，防止各类事故的发生。

（二）加强教育和培训力度，提高员工的安全意识

岑溪市福明石业有限公司要制定具体的教育培训方案，对从业人员进行全面的安全教育和培训，针对不同的岗位职责进行考试考核，全面全生产意识和素质。

（三）加强现场安全管理，完善生产现场安全防护措施

岑溪市福明石业有限公司主要负责人要高度重视安全管理，加强工厂现场安全监督管理，发现安全事故隐患要及时消除。同时要加大安入，完善公司各生产现场存在较大安全隐患部位和设施设备的安全防护措施和警示标志的悬挂，严防冒险和违规作业，杜绝“三违”行为的发生

（四）严格落实石材加工行业管理措施，着力提升石材加工企业安全生产水平

石材是岑溪的支柱产业，石材加工企业是全市工贸企业的重中之重，由于石材加工行业的安全生产基础薄弱，企业的安全生产主体责任不理不到位等原因，近年来石材行业不断发生生产安全事故，充分暴露了石材行业企业安全生产管理上的漏洞，针对石材加工行业存在的问题，整个行业的安全生产水平，属地镇政府和各有关管理部门要加强对石材加工行业安全生产的日常监管，要依部门职责督促企业落实安全生产管督促生产经营单位严格落实安全生产各项措施。

岑溪市福明石业有限公司

“5·26”高处坠落事故调查组

二O二一年十一月九日