# “9.6”狮山机械伤害事故调查报告

来源：区安全生产监督管理局　发布日期：2016-11-02 10:40:00

分享至：

2016年9月6日3时许，位于佛山市南海区官窑大榄村（佛山市南海邦盈金属制品有限公司）首层办公室之二的佛山市南海联稳金属贸易部发生一起机械伤害事故，工人陈成春在物料传送带操作过程中被传动机械绞压右上臂，经送医院抢救无效死亡。为查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任。根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》的相关规定及佛山市南海区人民政府《关于授权区安全生产监督管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2014〕391号）的文件要求，我区成立了“9.6”狮山机械伤害事故调查组，由区安监局、监察局、市公安南海分局、总工会、人社局、狮山镇等单位人员组成，并邀请区人民检察院派员参加，由区安监局副局长冯仕良担任组长。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故名称：“9.6”狮山机械伤害事故。

（二）事故发生时间：2016年9月6日3时许。

（三）事故发生地点：佛山市南海区官窑大榄村（佛山市南海邦盈金属制品有限公司）首层办公室之二。

（四）事故单位（个人）：佛山市南海联稳金属贸易部。

（五）事故类别：一般生产安全事故。

（六）事故伤亡人数：1人死亡。

二、事故基本情况

**（一）事故单位（个人）基本情况：**

佛山市南海联稳金属贸易部（以下简称联稳贸易部），《营业执照》注册号：440682601260283；住所：佛山市南海区官窑大榄村（佛山市南海邦盈金属制品有限公司）首层办公室之二；类型：个体户；经营者：杨永树；组成形式：个体经营；注册日期：2013年5月6日；经营范围：销售：有色金属（不含贵重、稀有、废旧金属）；五金制品；国内贸易；普通货物仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

**（二）死者的基本情况**

陈成春，男，汉族，1962年8月14日出生；身份证住址：浙江省泰顺县泗溪镇三门洋村；公民身份号码：330329****。陈成春是联稳贸易部的员工，负责看护输送带是否正常运作。

三、事故发生经过、救援过程及善后处理

**（一）事故发生经过：**2016年9月6日3时许，位于佛山市南海区官窑大榄村（佛山市南海邦盈金属制品有限公司）首层办公室之二的联稳贸易部发生一起机械伤害事故，工人陈成春在清理废钢破碎生产线的悬挂式磁选机磁滚筒部位的异物时，被磁滚筒端口外延绞伤了右上臂内侧，经送医院抢救无效死亡。

**（二）事故救援过程：**事故发生后，狮山安监局、狮山派出所等单位立即派员赶赴现场对事故进行救援及调查工作。

**（三）事故善后处理情况：**事故发生后，狮山镇组织联稳贸易部与死者家属进行协商赔偿事宜。联稳贸易部与死者家属签订《赔偿协议书》，并已支付赔偿款项。

四、事故原因及性质

**（一）事故调查组认定本起事故的原因如下：**

1. 直接原因：

陈成春在没有关闭输送带转动电机电源，使输送带停止运转的情况下，把右手伸到运行中的悬挂式磁选机磁滚筒部位清除非金属物料，导致右上臂内侧被磁滚筒端口外延绞伤，失血过多经送医院抢救无效死亡，是本起事故发生的直接原因。

2.间接原因：

联稳贸易部生产场所存在机械伤害、触电、物体打击等危险因素，但企业在有危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，未设置明显的安全警示标志和任何防止机械等伤害的安全防护设施；联稳贸易部未根据实际情况制定相关的岗位安全操作规程、安全管理制度并在现场

显眼位置公布；联稳贸易部未按规定履行安全生产教育和培训职责，部分员工无考核评定记录，是本起事故发生的间接原因。

**（二）事故性质**

经过对事故的调查，分析事故的原因，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条第（四）项的规定，认定本起事故为一般生产安全责任事故。

五、事故的责任认定及处理建议

死者陈成春在没有关闭输送带转动电机电源，使输送带停止运转的情况下，把右手伸到运行中的输送带上清除非金属物料，导致右手手臂被输送带碾压，失血过多经送医院抢救无效死亡，导致本起事故发生，对事故的发生负有责任。鉴于陈成春已在本起事故中死亡，建议免予对其追究相应处理。

佛山市南海联稳金属贸易部生产场所存在机械伤害、触电、物体打击等危险因素，但企业在有危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，未设置明显的安全警示标志和任何防止机械等伤害的安全防护设施；未根据实际情况制定相关的岗位安全操作规程、安全管理制度并在现场显眼位置公布；未按规定履行安全生产教育和培训职责，部分员工无考核评定记录，对事故的发生负有责任。建议由区安全生产监督管理局依法对佛山市南海联稳金属贸易部调查处理。

六、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，部分单位（个人）不重视安全生产，生产安全意识薄弱，对机械作业的安全防范意识不足，忽视有效的安全防护措施的落实，导致事故发生。为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施：

（一）生产经营单位（个人）要积极履行好各自的安全生产管理职责，按本单位实际修订安全生产规章制度和操作规程并保证从业人员熟悉和掌握，向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，加强对现场的经常性检查，严格执行安全技术规范要求，对检查中发现的安全问题采取有效措施进行整改，及时消除生产安全事故隐患。

（二）负有安全生产监督管理职责的部门要加大安全生产监管力度，督促相关生产经营单位加强行业自律管理，加强对安全生产的监管以及日常检查，适时开展联合检查，督促相关企业认真开展隐患排查治理，有效预防和遏制此类生产安全事故的发生。

（三）政府各相关部门按照职责要加强安全生产宣传教育，提高从业人员的安全生产知识和自我安全保护意识，了解事故应急处理措施，从源头上防止和减少生产安全事故的发生。

“9.6”狮山机械伤害事故调查组

2016年11月2日

文章关键词：