language

# 大新县宝圩乡宝圩社区山外海石场“5•18”事故调查报告

2018-08-13 16:32　来源：大新县安全监管局

【字体：大 中 小】

2018年5月18日19时许，大新县宝圩乡宝圩社区山外海石场发生一起坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失约100万元。

事故发生后，大新县人民政府高度重视，于2018年5月23日依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规时成立了由分管安全生产工作的马林春副县长担任组长，县政府办副主任和县安监局局长担任副组长，县监察委、公安局、人力资源社会保障局、工业和信息化局、国土资源局、宝圩乡人民政府等有关单位人员为组员的大新县宝圩乡宝圩社区山外海石场“5·18”事故调查组（以下简称“组”）。

按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，事故调查组通过现场勘察、调查取证、查阅相关资料和综合分析，

对事故发生的原因、事故性质和责任进行了明确，对事故责任人、事故发生单位提出了处理建议及事故防范和整改措施。现将有关情况报告如下

**一、事故发生单位概况**

大新县宝圩乡宝圩社区山外海石场，共有员工24人（其中：矿长1人，安全管理员2人，其他人员21人）。于2012年11月9日办理注册登记工照（统一社会信用代码914514243485415450）；2016年4月18日大新县国土资源局颁发采矿许可证（证号C4514242010057130088282），2016年4月18日至2018年12月18日；2016年8月29日大新县安全监管局颁发安全生产许可证[编号：（桂F）FM安许可证字[2016]Y0004号]，2016年8月29日至2019年8月28日，属证照齐全的合法矿山企业。

**二、事故发生经过及救援过程**

（一）事故发生经过。该石场有钻孔工3人，分别为马成伍、罗兴平和刘世才，主要负责钻孔和排险作业。2018年5月18日17时许，根据自身场工作实际，作业人员马成伍、罗兴平两人告知现场安全管理员黄建军后对已实施爆破的矿山工作平台进行排险作业。因工友刘世才17日整天不舒日上午又拉肚子等身体不适在工棚休息，马成伍、罗兴平当天下午没有叫其一起上山参与排险作业。黄建军在现场观察排险工作正常开展后，就到作面进行检查。17时30分许，刘世才自行到山上排险工作平台，坐在距离马成伍和罗兴平两人工作点约25米的另一端玩手机，并没有参与排险工作10分许，刘世才看见另外两人收拾工具准备收工后，随即起身并按他本人在前一天自行安装有安全绳的另一条上山下山道路下山（马成伍和罗兴平原来的上山下山道路下山）。约19时30分，马成伍和罗兴平到达地面后未发现刘世才的身影，马成伍连喊了五、六声刘世才，均未听到回应，再时隐约听到山脚处传来呻吟声，意识到可能出事了，立即朝山脚跑去，发现刘世才已受伤躺在矿山工作面底部的石堆上。

（二）事故救援过程。发现刘世才受伤后，马成伍与随后赶来的罗兴平一起将其扶起查看伤势，并立即打电话给矿长黄一培报告。矿长黄一培到达事故地点，三人合力将刘世才抬上车移至石场办公室旁的工棚里。矿长黄一培驾车5分钟后到宝圩乡卫生院接上医生赶到现场进行抢救，但因势过重，经抢救无效死亡。

经查，遇难者名叫刘世才，男，45岁，初小文化。

接到事故报告后，县人民政府立即组织县政府办、安全监管局、监察委、公安局、人力资源社会保障局、总工会、工业和信息化局、国土资源乡人民政府等有关部门赶赴事故现场，开展事故处置和善后工作。

**三、事故原因和性质**

（一）直接原因。从事故现场勘查及笔录调查看，当天因死

者刘世才身体不适并没有安排其参与排险作业，然而其在没有告知现场安全管理人员的情况下，私自上山，上山之后也没有参与排险工作，而工作面平台的另一端，坐在那里玩手机。死者违反了石场各项安全生产规章制度及相关管理规定，存在自身生产安全意识淡薄，自我安全防范意识在下山返回途中发生从高处坠落的事故，是造成事故发生的直接原因。

（二）间接原因。大新县宝圩乡宝圩社区山外海石场在生产过程中对生产安全管理制度落实不严格，现场管理不到位，没有能够及时发现和制员进入工作现场，是造成事故发生的间接原因。

（三）事故性质。经调查分析，大新县宝圩乡宝圩社区山外海石场“5·18”坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

**四、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议**

（一）死者刘世才，在没有安排其上山作业，也没有告知现场安全管理人员和另外两名已在现场进行排险作业工友的情况下私自上山进入作业重违反了相关安全生产规章制度及管理规定，导致在下山返回途中从高处坠落的事故，对“5·18”生产安全事故负有直接责任，鉴于刘世才已在难，建议不再追究责任。

（二）大新县宝圩乡宝圩社区山外海石场，相关证照齐全有效，三类人员（企业负责人、安全员、特种作业人员）全部执证上岗，成立了安全机构，健全安全生产领导责任制，完善各项安全生产规章制度，制订安全操作规程，编制矿山生产安全事故应急救援预案等。矿区设置了安全生志，有从业人员安全教育培训记录，为从业人员缴纳工伤保险费。虽然事故发生当天矿长和安全员在现场管理，但在生产活动过程中存在生产安全落实不严，现场管理不到位情况，没能及时发现并制止非作业人员进入工作现场，导致事故发生。建议由大新县安全生产监督管理局按照相关法律新县宝圩乡宝圩社区山外海石场作出处理。

**五、事故防范和整改措施建议**

（一）严格企业主体责任落实。大新县宝圩乡宝圩社区山外海石场要认真吸取事故教训，举一反三，认真配合做好本矿山生产安全事故的调作，查找存在问题，分析原因，层层落实整改措施，彻底消除安全隐患。

（二）加强管理人员队伍建设。企业要加强工作现场监督监管工作，现场安全管理员要到岗在位，真正做到每个工作面有一名安全员现场指挥有效预防事故发生。

（三）切实抓好员工岗位培训。企业主要负责人加强一线岗位员工的教育培训，要负责组织制定并实施本单位安全培训计划，保证培训工作所完善从业人员安全生产教育和培训档案，详细、准确记录培训的时间、内容、参加人员以及考核结果，确保单位全员接受培训及考核合格后方可上

（四）认真落实监督执法责任。乡镇及职能部门要切实履行职责，强化监管责任，进一步加大生产安全监管力度，加强现场督促检查，严格执遏制安全生产事故的发生。

大新县宝圩乡宝圩社区山外海石场

“5·18”事故调查组

2018年8月13日