关于广西弘航船业有限公司 “6•9”安全事故的调查报告

2017-10-13 09:37　来源：海城区人民政府

关于广西弘航船业有限公司

“6·9”安全事故的调查报告

2017年6月9日12时左右，位于海城区**********广西弘航船业有限公司生产厂区内，发生一起一名作业人员疑似在作业时被可燃气体燃爆炸伤
有关单位及责任人的责任，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《广西壮族自治区实施〈生产安全事故报告
2017年6月12日组织海城区监察局、海城区总工会、北海市公安局海城分局、海城区海高德街道办事处等单位并邀请海城区检察院参加成立广西弘航船
查。现将调查的有关情况报告如下：

一、事故发生单位概况

广西弘航船业有限公司（以下简称弘航船业）于2013年04月03日在北海市工商行政管理局取得《营业执照》[统一社会信用代码：914**********
类型为有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围：对船舶建造项目、船舶维修项目的投资，对渔业项目的投资（以上仅限于项目的投资不含项目
程；代办渔船各类证件服务；钢质船舶修造。

北海海利舵导航仪器有限公司（以下简称海利舵公司）于2003年09月03日在北海市工商行政管理局工业园区分局取得《营业执照》[统一
**********，法定代表人赖丽萍，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围：自动导航驾驶仪、液压舵机、航海仪器、电子设备的生产

二、事故发生的经过及救援情况

2017年6月9日上午，海利舵公司从业人员丁利到弘航船业生产厂区内一艘船号为桂合渔23166的在建钢质渔船进行液压舵机连接钢管焊接作业，中午
然听到一声爆炸声，刘福建马上就到船上查看，看到甲板上躺着一个人，肚子被炸开，全身有烧伤痕迹，随后，弘航船业的主要负责人许国远赶到现场
人员赶到事故现场，经对伤者丁利检查后，确定其当场死亡。经查，死者丁利，男，*岁，满族人。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

这次事故造成一人死亡，直接经济损失约为90万元，主要包括丧葬补助金，一次性死亡补助金等。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

从业人员丁利安全意识淡薄，违反操作规程作业，作业完毕后未检查关闭作业时使用的氧气及乙炔，导致氧气及乙炔漏泄到船舱内，作业人员再次

（二）间接原因。

1. 弘航船业安全生产主体责任落实不到位。安全管理制度不健全，未能排查及时消除生产安全事故隐患。

2. 海利舵公司安全生产主体责任落实不到位。安全管理制度不健全，员工安全教育不到位。

（二）事故性质

依据上述事故原因分析，这是一起因生产经营单位作业人员违反操作规程以及生产经营单位落实安全生产主体责任不到位而导致发生的生产安全事

五、事故责任的认定和处理建议

1. 丁利安全意识淡薄，违反操作规程作业，导致了事故的发生，鉴于本人已死亡，不再追究其责任。

2. 弘航船业安全生产主体责任落实不到位。安全管理制度不健全，未及时发现、治理和消除生产安全隐患，未能对外单位的作业人员进行统一协调部门依法给予相应行政处罚。

3. 海利舵公司安全生产主体责任落实不到位。安全管理制度不健全，员工安全教育不到位，对事故的发生负有责任。建议安全生产监督管理部门及

六、事故防范和整改措施

1. 弘航船业要认真吸取这次事故教训，举一反三，建立健全各项安全生产规章制度，加强现场安全生产管理，落实施工现场安全防范措施，及时消次发生。

2. 海利舵公司要认真吸取这次事故教训，举一反三，建立健全各项安全生产规章制度，加强从业人员的安全生产教育培训，增强从业人员的安全生规章制度和操作规程，严防类似事故再次发生。

中央部门网站 | 省（区市）政府网站 | 广西各市网站 | 自治区各县（

网站地图 | 联系我们 | 使用帮助 | 关于本站 | 政府信箱

主办单位：北海市海城区人民政府 承办单位：北海市海城区人民政府办公室

联系我们：hcqxxzx@126.com 地址：北海市海城区长青北路13号 电话：0779-3034635

桂公网安备 45050202000312号 桂ICP备05004831号 网站标识码：4505020004