广西河池市金城江区拔旺铅锌矿勘探 “9•9”冒顶事故调查报告

发布日期： 2021-12-03 16:20

2021年9月9日17时许，河池市宜州区泰和矿产品有限公司金城江区分公司管理的广西河池市金城江区拔旺铅锌矿勘项目510米水平通风井距井口269.1米处发生冒顶，导致2名施工人员被困，经积极救援后于23时40分安全出井，直接经济损失约3万元。

事故发生后，金城江区委、区政府高度重视，立即组织相关人员赶赴事故现场，并在河池市应急局指导下，积极开展事故救援和善后处置工作。

2021年9月16日，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）规定，金城江区人民政府成立了由区应急局、区自然资源局、区人力资源和社会保障局、区总工会、金城江公安分局和五圩镇人民政府组成的事故调查组，并聘请非煤矿山专家组参与调查分析。调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、查阅资料、调查取证和科学分析，结合专家组对事故原因的分析认定，查明了事故原因、经过，认定了事故性质和相关责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了加强事故防范措施和建议。现将调查情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故相关单位基本情况

1.探矿权人：河池市宜州区泰和矿产品有限公司（原名宜州市泰和矿产品有限公司）。公司位于河池市宜州区庆远镇车江路18号（绿江苑小区2栋11-18），成立于2001年4月4日，事故发生时的法定代表人为李*（2021年10月18日变更为黄**），统一社会信用代码914512********6103，经济类型

为有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本伍佰万圆整，经营范围为铁矿、锌矿、银矿露天开采及销售（限分支机构经营）；锰矿、建材、五金交电、日杂、日用百货销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。为便于拓展业务，该公司于2006年7月24日成立了河池市宜州区泰和矿产品有限公司金城江区分公司，分公司位于河池市金城江区五圩镇拔旺村委会办公楼，法定代表人几经变更，事故发生时为李*（2021年10月25日变更为黄**），统一社会信用代码914512********356D，经济类型为有限责任公司分公司（自然人投资或控股），经营范围为铁矿、锌矿、银矿露天开采及销售；锰矿、建材（除木材）、五金交电、日杂、日用百货销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

政府网站找错
党政机关
网站地图 联系我们
主办：金城江区人民政府办公室 地址：广西河池市金城江区百旺路17号
承办：金城江区大数据发展局 地址：广西河池市金城江区世纪路2号
邮编：547000 电话：0778-2290126（仅受理网民对网站的意见和建议）
桂公网安备 45120202000105号 桂ICP备2023000745号-1 网站标识码：451
互联网违法和不良信息在线举报