柳州同创共赢建筑材料有限公司
“3·28”一般高处坠落受伤事故调查报告

2024年3月28日11时30分许，在柳州市柳南区柳工大道8号，柳州同创共赢建筑材料有限公司承租的江航2号库B2-1-42号仓库发生一起高处坠落事故，造成1人受伤，直接经济损失约21万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《柳州市人民政府关于进一步明确生产安全调查处理权限的通知》（柳政发〔2013〕57号）、《柳州市柳南区人民政府关于进一步明确生产安全一般事故调查处理权限的通知》（柳南政发〔2020〕5号）等有关规定，经柳南区人民政府批准，成立由柳南区委常委、常务副区长黄立平同志任组长，区应急管理局、区商务局、区市场监督管理局、区总工会、柳州市公安局柳南分局和太阳村镇人民政府等有关负责同志参加的柳州同创共赢建筑材料有限公司“3·28”一般高处坠落受伤事故调查组（以下简称事故调查组），全面负责事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展各项调查工作。通过调查取证和综合分析，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的意见建议。

事故调查组认定，柳州同创共赢建筑材料有限公司“3·28”

一般高处坠落受伤事故是一起因特种作业人员未取得相应资格上岗作业，在作业过程中未穿戴安全防护用品，高处坠落导致受伤的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生经过

2024年3月20日，柳州同创共赢建筑材料有限公司法定代表人梧某某联系彭某某找工人拆除柳工大道8号江航2号库B2-1-42号仓库的钢结构梁及模板，彭某某即联系董某某负责找工人施工。3月26日，梧某某、彭某某、董某某一起查看施工现场，并约定3月27日开始进场。3月27日，彭某某和董某某带领何某某等工人到现场开始施工作业。3月28日11时30分许，何某某未取得相应资格上岗作业，在作业过程中未穿戴安全防护用品，在距地面3米的钢结构上作业过程中不慎坠落，导致受伤（如图一所示）。



图一　事故现场

（二）事故现场情况

事故发生现场位于柳州同创共赢建筑材料有限公司承租的柳州市柳南区柳工大道8号江航2号库B2-1-42号仓库。

（三）人员伤亡和财产损失情况

事故造成何某某1人受伤住院治疗。截至2024年5月22日，事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721-1986）的规定统计，事故造成直接经济损失约21万元人民币。

姓 名	年龄	性别	伤害程度	工种	直接经济损失	备注
何某某	51	男	伤情待鉴定	杂工	约21万	

二、事故发生原因和事故性质

（一）事故直接原因

柳州同创共赢建筑材料有限公司将小散工程发包给不具备相应资质的个人彭某某。施工工人何某某在未取得高空作业资质的情况下作业，作业过程中未穿戴安全防护用品，高处坠落导致受伤。

（二）事故性质

柳州同创共赢建筑材料有限公司“3·28”一般高处坠落受伤事故是一起生产安全责任事故。

三、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生于11时30分许，柳州同创共赢建筑材料有限公司员工听到施工工人呼救后立刻赶到事发区域，发现工人何某某躺在地面上，脚被模板压住，随即将压在脚上的模板移开，并呼叫

附近工友一同抢救，同时让何某某的工友拨打120请求救援，120急救人员到现场后，法定代表人梧某某将伤者送至医院抢救。目前，伤者已经苏醒，能够简单地交流，正接受进一步治疗。

（二）事故应急处置情况

事故发生后，柳州同创共赢建筑材料有限公司法定代表人梧某某陪同伤者至医院进行治疗，并垫付医药费用及通知伤者家属。柳南区应急管理局、太阳村镇人民政府等部门接到事故信息后，均立即派员赶往事故现场，调查事故情况。

四、事故责任单位相关情况

（一）事故发生企业及相关人员基本情况

1.柳州同创共赢建筑材料有限公司，企业类型：其他有限责任公司，法定代表人：梧某某，统一社会信用代码：91450XXXXXXXXXXXXX，注册地址：广西壮族自治区柳州市柳南区柳工大道8号江航2号库B2-1-42、43、45、46、47号仓库，经营范围：建筑装饰工程设计及施工；建筑材料、装饰材料、家用电器、铝合金制品、电子产品、五金产品批发及零售。

2.彭某某，身份证号：4304XXXXXXXXXXXXX,个人承接柳州同创共赢建筑材料有限公司小散钢结构拆除工程。

（二）经营资质许可或行政审批情况

柳州同创共赢建筑材料有限公司于2019年3月13日由柳州市市场监督管理局审批《营业执照》。

（三）日常监管情况

柳南区太阳村镇人民政府，认为该地块已被征收，不属于其管辖范围，未组织对该区域生产经营单位进行安全检查。

五、有关责任单位存在的主要问题

（一）涉事有关企业及人员

1.柳州同创共赢建筑材料有限公司

未审核特种作业人员资质[1]；将生产经营项目发包给不具备相应资质的个人，未与承包单位签订专门安全生产管理协议，约定各自的安全生产管理职责[2]。

2.柳州同创共赢建筑材料有限公司主要负责人梧某某

未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。

3.彭某某

个人擅自承接柳州同创共赢建筑材料有限公司钢结构拆除工程，从事经营活动。

（二）行业主管部门及所辖街道

1.柳南区住建局

按照区安委办印发的《柳南区建筑施工领域安全专项整治工作方案》（柳南安委办〔2024〕11号）和区住建局《关于强化柳南区小散工程安全生产监管工作的通知》（柳南住建发〔2024〕5号）的要求，应常态化开展“小散工程”专项整治行动，有效防范小散工程施工事故发生。

2.柳南区太阳村镇人民政府

落实“属地监管”职责不到位，未明确辖区已征收的土地范围内生产经营单位的管辖权限[3]，导致已征收土地范围内生产经

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第三十条生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。……

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；……

[3] 柳州市柳南区人民政府办公室关于印发《柳州市柳南区镇（街道）、村（社区）调整社会事务办理（代办）

营单位的安全监管出现空白。

六、对事故有关责任人员和责任单位的处理意见

柳州同创共赢建筑材料有限公司，建议由区应急管理局依法予以行政处罚。

柳州同创共赢建筑材料有限公司主要负责人梧某某，建议由区应急管理局依法予以行政处罚。

何某某，自身安全意识淡薄，在未经考核合格和未取得高处作业证书的情况下，擅自从事高处作业，未穿戴安全防护用品，导致高处坠落受伤事故发生，对事故发生负有责任。鉴于何某某在事故中受伤，仍需继续接受治疗，建议免于追究其责任，由区应急管理局对其进行批评教育。

七、事故防范和整改措施建议

（一）柳州同创共赢建筑材料有限公司

按照“四不放过”原则深刻吸取事故教训，认真履行生产经营单位安全生产主体责任：一是严格审核特种作业人员资质；二是选择具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人，签署安全管理协议，对承包单位统一协调管理；三是建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。

（二）柳南区住建局

机构工作方案》 的通知（柳南政办〔2024〕1号）一 、调整社会事务办理(代办)机构的审批原则
(三)村集体土地因征地等原因土地性质由集体变为国有，在土地开发完成并交付使用后°，被征收土地范围内社会事务办理(代办)机构按以下方式确定：
1. 征地前属于太阳村镇范围内的村集体土地，被征收土地的行政区划隶属关系保持不变，被征收土地范围内的社会事务经太阳村镇人民政府报请区政府审批同意后，委托就近街道代管。.....
(四)其他争议地块如存在社会事务办理(代办)机构不明确问题，经区民政局及相关单位实地调查，综合分析研判，由区民政局报区政府分管领导同意后指定办理(代办)机构°。

依照“管行业必管安全”要求，常态化开展“小散工程”专项整治行动，要深刻吸取此次事故教训，举一反三，督促各镇（街道）和各相关行业部门履职，加大对小散工程安全检查力度，防止此类事故再次发生。

（三）太阳村镇人民政府

依法履行属地责任，针对此次事故暴露安全生产监督履职不到位问题进行深刻反思，对太阳村镇人民政府辖区内，已征收的区域进行一次全覆盖的梳理，需要明确的报请区政府审批同意，并与代管街道做好交接，明确监管责任。对未委托代管的区域，摸清企业底数，组织开展安全生产大检查，对检查发现问题的要求限期整改，生产经营单位拒不整改的，报送有关部门依法依规处理，切实把安全隐患消除在基层，防止此类事故再次发生。

调查组组长签名：

调查组副组长签名：

调查组成员签名：

柳州同创共赢建筑材料有限公司“3·28”
一般高处坠落事故调查组
2024年5月24日

柳州同创共赢建筑材料有限公司
“3·28”一般高处坠落受伤事故调查报告

2024年3月28日11时30分许，在柳州市柳南区柳工大道8号，柳州同创共赢建筑材料有限公司承租的江航2号库B2-1-42号仓库发生一起高处坠落事故，造成1人受伤，直接经济损失约21万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《柳州市人民政府关于进一步明确生产安全调查处理权限的通知》（柳政发〔2013〕57号）、《柳州市柳南区人民政府关于进一步明确生产安全一般事故调查处理权限的通知》（柳南政发〔2020〕5号）等有关规定，经柳南区人民政府批准，成立由柳南区委常委、常务副区长黄立平同志任组长，区应急管理局、区商务局、区市场监督管理局、区总工会、柳州市公安局柳南分局和太阳村镇人民政府等有关负责同志参加的柳州同创共赢建筑材料有限公司“3·28”一般高处坠落受伤事故调查组（以下简称事故调查组），全面负责事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展各项调查工作。通过调查取证和综合分析，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的意见建议。

事故调查组认定，柳州同创共赢建筑材料有限公司“3·28”

一般高处坠落受伤事故是一起因特种作业人员未取得相应资格上岗作业，在作业过程中未穿戴安全防护用品，高处坠落导致受伤的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生经过

2024年3月20日，柳州同创共赢建筑材料有限公司法定代表人梧某某联系彭某某找工人拆除柳工大道8号江航2号库B2-1-42号仓库的钢结构梁及模板，彭某某即联系董某某负责找工人施工。3月26日，梧某某、彭某某、董某某一起查看施工现场，并约定3月27日开始进场。3月27日，彭某某和董某某带领何某某等工人到现场开始施工作业。3月28日11时30分许，何某某未取得相应资格上岗作业，在作业过程中未穿戴安全防护用品，在距地面3米的钢结构上作业过程中不慎坠落，导致受伤（如图一所示）。



图一　事故现场

（二）事故现场情况

事故发生现场位于柳州同创共赢建筑材料有限公司承租的柳州市柳南区柳工大道8号江航2号库B2-1-42号仓库。

（三）人员伤亡和财产损失情况

事故造成何某某1人受伤住院治疗。截至2024年5月22日，事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721-1986）的规定统计，事故造成直接经济损失约21万元人民币。

姓 名	年龄	性别	伤害程度	工种	直接经济损失	备注
何某某	51	男	伤情待鉴定	杂工	约21万	

二、事故发生原因和事故性质

（一）事故直接原因

柳州同创共赢建筑材料有限公司将小散工程发包给不具备相应资质的个人彭某某。施工工人何某某在未取得高空作业资质的情况下作业，作业过程中未穿戴安全防护用品，高处坠落导致受伤。

（二）事故性质

柳州同创共赢建筑材料有限公司“3·28”一般高处坠落受伤事故是一起生产安全责任事故。

三、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生于11时30分许，柳州同创共赢建筑材料有限公司员工听到施工工人呼救后立刻赶到事发区域，发现工人何某某躺在地面上，脚被模板压住，随即将压在脚上的模板移开，并呼叫

附近工友一同抢救，同时让何某某的工友拨打120请求救援，120急救人员到现场后，法定代表人梧某某将伤者送至医院抢救。目前，伤者已经苏醒，能够简单地交流，正接受进一步治疗。

（二）事故应急处置情况

事故发生后，柳州同创共赢建筑材料有限公司法定代表人梧某某陪同伤者至医院进行治疗，并垫付医药费用及通知伤者家属。柳南区应急管理局、太阳村镇人民政府等部门接到事故信息后，均立即派员赶往事故现场，调查事故情况。

四、事故责任单位相关情况

（一）事故发生企业及相关人员基本情况

1.柳州同创共赢建筑材料有限公司，企业类型：其他有限责任公司，法定代表人：梧某某，统一社会信用代码：91450XXXXXXXXXXXXX，注册地址：广西壮族自治区柳州市柳南区柳工大道8号江航2号库B2-1-42、43、45、46、47号仓库，经营范围：建筑装饰工程设计及施工；建筑材料、装饰材料、家用电器、铝合金制品、电子产品、五金产品批发及零售。

2.彭某某，身份证号：4304XXXXXXXXXXXXX,个人承接柳州同创共赢建筑材料有限公司小散钢结构拆除工程。

（二）经营资质许可或行政审批情况

柳州同创共赢建筑材料有限公司于2019年3月13日由柳州市市场监督管理局审批《营业执照》。

（三）日常监管情况

柳南区太阳村镇人民政府，认为该地块已被征收，不属于其管辖范围，未组织对该区域生产经营单位进行安全检查。

五、有关责任单位存在的主要问题

（一）涉事有关企业及人员

1.柳州同创共赢建筑材料有限公司

未审核特种作业人员资质[1]；将生产经营项目发包给不具备相应资质的个人，未与承包单位签订专门安全生产管理协议，约定各自的安全生产管理职责[2]。

2.柳州同创共赢建筑材料有限公司主要负责人梧某某

未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。

3.彭某某

个人擅自承接柳州同创共赢建筑材料有限公司钢结构拆除工程，从事经营活动。

（二）行业主管部门及所辖街道

1.柳南区住建局

按照区安委办印发的《柳南区建筑施工领域安全专项整治工作方案》（柳南安委办〔2024〕11号）和区住建局《关于强化柳南区小散工程安全生产监管工作的通知》（柳南住建发〔2024〕5号）的要求，应常态化开展“小散工程”专项整治行动，有效防范小散工程施工事故发生。

2.柳南区太阳村镇人民政府

落实“属地监管”职责不到位，未明确辖区已征收的土地范围内生产经营单位的管辖权限[3]，导致已征收土地范围内生产经

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第三十条生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。……

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；……

[3] 柳州市柳南区人民政府办公室关于印发《柳州市柳南区镇（街道）、村（社区）调整社会事务办理（代办）

营单位的安全监管出现空白。

六、对事故有关责任人员和责任单位的处理意见

柳州同创共赢建筑材料有限公司，建议由区应急管理局依法予以行政处罚。

柳州同创共赢建筑材料有限公司主要负责人梧某某，建议由区应急管理局依法予以行政处罚。

何某某，自身安全意识淡薄，在未经考核合格和未取得高处作业证书的情况下，擅自从事高处作业，未穿戴安全防护用品，导致高处坠落受伤事故发生，对事故发生负有责任。鉴于何某某在事故中受伤，仍需继续接受治疗，建议免于追究其责任，由区应急管理局对其进行批评教育。

七、事故防范和整改措施建议

（一）柳州同创共赢建筑材料有限公司

按照“四不放过”原则深刻吸取事故教训，认真履行生产经营单位安全生产主体责任：一是严格审核特种作业人员资质；二是选择具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人，签署安全管理协议，对承包单位统一协调管理；三是建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。

（二）柳南区住建局

机构工作方案》 的通知（柳南政办〔2024〕1号）一 、调整社会事务办理(代办)机构的审批原则
(三)村集体土地因征地等原因土地性质由集体变为国有，在土地开发完成并交付使用后°，被征收土地范围内社会事务办理(代办)机构按以下方式确定：
1. 征地前属于太阳村镇范围内的村集体土地，被征收土地的行政区划隶属关系保持不变，被征收土地范围内的社会事务经太阳村镇人民政府报请区政府审批同意后，委托就近街道代管。.....
(四)其他争议地块如存在社会事务办理(代办)机构不明确问题，经区民政局及相关单位实地调查，综合分析研判，由区民政局报区政府分管领导同意后指定办理(代办)机构°。

依照“管行业必管安全”要求，常态化开展“小散工程”专项整治行动，要深刻吸取此次事故教训，举一反三，督促各镇（街道）和各相关行业部门履职，加大对小散工程安全检查力度，防止此类事故再次发生。

（三）太阳村镇人民政府

依法履行属地责任，针对此次事故暴露安全生产监督履职不到位问题进行深刻反思，对太阳村镇人民政府辖区内，已征收的区域进行一次全覆盖的梳理，需要明确的报请区政府审批同意，并与代管街道做好交接，明确监管责任。对未委托代管的区域，摸清企业底数，组织开展安全生产大检查，对检查发现问题的要求限期整改，生产经营单位拒不整改的，报送有关部门依法依规处理，切实把安全隐患消除在基层，防止此类事故再次发生。

调查组组长签名：

调查组副组长签名：

调查组成员签名：

柳州同创共赢建筑材料有限公司“3·28”
一般高处坠落事故调查组
2024年5月24日