平桂望高全晟公司“9•27”车辆伤害事故调查报告

2025-11-25 09:45 来源：平桂区人民政府

平桂望高全晟公司“9·27”车辆伤害事故

调查报告

2025年9月27日，贺州市全晟石材有限公司发生一起外来运输车辆伤害事故，造成1人受伤。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《广西壮族自治区安全生产
等有关法律法规规定，平桂区人民政府成立了平桂望高全晟公司“9·27”事故调查组（以下简称“事故调查组”），由区人民政府、区应急管理局
安局平桂分局、区自然资源局、区交通运输局、区总工会、望高镇政府派员参加，对事故开展调查处理工作，同时邀请区纪委监委机关派员参与事
工作。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故
经过和原因，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人的处理意见，以及加强和改进工作的措施建议。

一、基本情况

事故发生在贺州市全晟石材有限公司（以下简称“全晟公司”）所属的河排大理石矿矿区范围内，受伤人员为外来运输车辆驾驶员李**。事故
关单位及个人，具体情况如下：

2025年5月1日，全晟公司与贺州市平桂区温**货运服务部（以下简称“温**货运部”）签订了《运输协议》，双方约定，全晟公司委托温**货
矿山生产过程产生的大理石运输至指定厂家。同日，双方还签订了《矿山货物运输安全协议书》。

协议签订后，温**货运部成立了“方度车队”，车队内的车辆有温**货运部自己的车辆，也有李**等个人的车辆加入方度车队，共同为全晟公
运输工作。

二、事故相关方基本情况

（一）全晟公司基本情况

1. 全晟公司《营业执照》统一社会信用代码91451100MA5KD2FR7F(1-1)；类型为其他有限责任公司；法定代表人李**；经营范围为石材开采，石
材制品、工艺品、矿产品销售；普通货运；营业期限2016年7月1日至2046年6月30日；住所广西贺州市平桂大道19号新兴小区166号商铺。

2. 全晟公司《采矿许可证》证号C4511002010067120070962；矿山名称为贺州市平桂区望高镇河排大理石矿；开采矿种为大理岩；开采方式为
采；有效期限2024年8月30日至2048年8月30日。

3. 全晟公司《安全生产许可证》编号（桂J）FM安许证字[2025]0009号；企业名称贺州市全晟石材有限公司（贺州市平桂区望高镇河排大理石矿
下简称“全晟公司河排大理石矿”）；主要负责人曾**；许可范围为大理岩、露天开采；有效期2025年5月9日至2028年5月8日。

（二）温**货运部基本情况

温**货运部《营业执照》统一社会信用代码92451103MACY4QP522 1-1；类型为个体工商户；组成形式为个人经营；经营者温**；经营范围为道运输（不含危险货物）；经营场所广西贺州市平桂区望高镇同乐村。

（三）李基本情况**

李**，男，身份证号码452427******280617，住址广西贺州市望高镇人。李**持有的驾驶证准驾车型为B2E，有效期2022年9月18日至长期。李一辆登记在本人名下的重型自卸货车，号牌号码桂J85761，检验有效期至2026年7月。李**持有道路运输证、道路运输从业人员从业资格证。李**自卸货车桂J85761在平桂区自然资源局办理有运输矿号，矿号为4667，日常在开展矿石运输作业时，均以矿号进行登记。

三、现场勘查和调查情况

1.事故发生在全晟公司河排大理石矿10号采区，10号采区的管理员为李**。10号采区分上方和下方两个工作平台，上方平台与下方平台高度差米。事故发生前，李**驾驶桂J85761货车到10号采区上方平台，准备装载矿石。

2.事故发生时，李**驾驶桂J85761货车在10号采区上方平台倒车时，不慎将货车倒至边坡边缘，随后滑落至下方平台。经事故调查组现场勘察采区上方平台宽度为80米，长度为61米。

3.经事故调查组调查，温**与李**是朋友关系，李**的货车加入方度车队后，共同为全晟公司河排大理石矿开展运输工作。期间该辆货车2025运费所得13284元，7月份运费所得16869元，8月9月运费未结算。温**收到全晟公司河排大理石矿10号采区管理员李**支付的运输费用后，将李**运输所得费用全部转给李**，温**未从中提取抽成、管理费、介绍费等。由此可知，李**驾驶自己的货车赚取运输费用，李**与温**、全晟公司河排矿不存在雇佣关系。

5.经事故调查组调查，全晟公司河排大理石矿对外包相关方的统一协调管理不到位。

6.事故现场照片。

图一：该平台为上方平台，事故发生时，李**驾驶桂J85761货车在该平台作业。该平台宽度为80米，长度为61米。



图二：事故发生时，李**驾驶桂J85761货车滑落至下方平台。该平台与上方平台高度为10米。



四、事故发生经过、救援及伤亡损失情况

（一）事故发生经过及救援情况

2025年9月27日下午17时许，李**驾驶桂J85761货车公司河排大理石矿10号采区上方平台，准备装载矿石为指定厂家。因该货车车厢内还有少许废石，李**便准备内的废石倾倒后，再前往挖掘机作业区域装载矿石。1许，李**驾驶桂J85761货车在倒车时，由于货车过于靠边缘，随后滑落至下方平台。事故发生后，现场人员立查看，并组织救援。由于货车驾驶室朝上，悬挂在边坡离地面约8米，无法将李**从高处救援下来，现场人员立了119、120，并在现场等待。18时30分许，119、120救抵达现场后，即开展救援工作。19时许，消防人员将李**从货车驾驶室救援至地面，交由医护人员现场救治，随后送至贺州市广济医院治疗。10月李**转至广西壮族自治区江滨医院治疗。截至2025年10月29日，经医院诊断，李**伤情为四肢瘫、颈7椎体及右侧横突骨折、腰1椎体及左侧横突骨侧第8、9后肋骨骨折等，目前仍在广西壮族自治区江滨医院治疗中。

（二）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成李**1人受伤，按照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-86）规定，李**应当认定为重伤。

伤者李**，男，37岁，身份证号码452427********0617，家庭住址广西贺州市平桂区望高镇人。

截至2025年11月3日，这起事故共造成直接经济损失7.3万元（医疗费用）。

四、事故原因分析和事故性质认定

（一）事故原因

李**驾驶货车倒车时，注意力不集中，个人操作错误，违章作业，导致货车滑落至边坡下方，致使自身受伤。

（二）事故性质

经调查组认定，平桂望高全晟公司“9·27”车辆伤害事故是一起车辆驾驶人员操作错误、违章作业造成的生产安全责任事故。

五、事故处理建议

（一）对事故主体责任单位和人员的处理建议

李**，事故车辆桂J85761所有人。李**驾驶自己的货车赚取运输费用，驾驶过程中因自身注意力不集中，个人操作错误，违章作业，导致货车坡下方，致使自身受伤，对事故负直接责任，同时对事故负主体责任。鉴于其在事故受伤，且没有给其他人员造成伤害，建议免于责任追究。

（二）对相关单位和人员的处理建议

1.全晟公司，对外包相关方统一协调管理不到位。建议由平桂区应急管理局依据安全生产法律、法规规定，对其给予行政处罚。

2.李**，全晟公司河排大理石矿10号采区管理员，对外包相关方统一协调管理不到位。建议由平桂区应急管理局依据安全生产法律、法规规定予行政处罚。

六、整改防范措施建议

（一）全晟公司应当建立健全并落实相关方管理制度，严格审查相关方安全生产条件，与相关方签订安全生产管理协议，落实安全生产责任制对相关方的安全检查和统一协调管理。主要负责人、安全管理人员应当严格履行安全生产管理职责。

（二）平桂区自然资源局、区应急管理局、区交通运输局及望高镇政府，要针对事故暴露出的各类突出问题，逐一研究和落实防范措施，及时管理范围内的企业进行通报。严格履行安全生产监管职责，指导和督促企业落实安全生产主体责任。

平桂望高全晟公司“9·27”事故调查组

2025年11月10日

网站地图　主办单位：中共贺州市平桂区委员会、贺州市平桂区人民政府

承办单位：贺州市平桂区人民政府办公室 电话：0774-8836688

地址：贺州市平桂区平桂大道1号

桂公网安备 45110202000053号　桂ICP备20003040号　网站标识码 4511000013