内蒙古杭萧盛基绿色建筑科技有限公司“6·17”一般机械伤害事故调查报告

2024年6月17日20时51分许，呼和浩特市和林格尔县内蒙古杭萧盛基绿色建筑科技有限公司水泥砂浆站（以下简称砂浆站）成品码垛岗位发生一起一般机械伤害事故，造成一人死亡，直接经济损失148万元。

2024年6月18日，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等规定，和林格尔县人民政府，组织县应急管理局、县住房和城乡建设局、盛乐镇政府、县公安局、县总工会成立了内蒙古杭萧盛基绿色建筑科技有限公司“6·17”机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请县纪委监委派员参加。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，通过现场勘查、功能试验、查阅资料、询问调查、综合分析等方式，查清了事故经过、人员伤亡和直接经济损失情况，确定了事故等级、类别，评估了应急处置工作，分析了事故原因，查明了事故性质，认定了事故责任，提出了对事故责任单位和人员的处理建议，总结了事故教训，明确了事故防范和整改措施，形成了事故调查报告。

经调查认定，该起事故属于机械伤害事故，是一起一般生产安全责任事故。

调查组查明事故直接原因是：员工韩某某、刘某某安全意识淡薄，刘某某在未进行任何安全确认的情况下，对因韩某某擅自进入码垛机械臂作业区而触发光栅联锁致停的机械臂进行了复位。复位的机械臂抓手导致韩某某死亡。

和林县应急管理局值班室接到和林县公安局对盛乐镇姑子板村杭萧盛基砂浆站一名工人被包装机器压住后死亡的情况后，值班人员立即报告局党委书记、局长，和林格尔县应急管理局局长当即指派副局长和执法大队工作人员自和林格尔县城关镇驱车赶往事发现场了解详细情况，于23时40分许到达。事故发生后，事故现场人员进行了先期处置并报告了事故情况，生产站长接到报告后迅速启动了应急救援预案，开展应急处置工作，立即组织抢救，安排专人保护事故现场，妥善处置了遇难人员的善后事宜。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令 第14号），调查组对该公司砂浆包装工、砂浆站负责人予以行政处罚。

对事故发生责任单位、外包单位，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令 第14号）有关规定予以行政处罚。

针对事故暴露的主要问题，调查组总结了以下几个方面的主要教训：一是要建立动态高风险作业管控机制，明确动态高风险作业的汇报、处置要求。安全管理人员和作业人员要加强风险意识，实施动态高风险作业要考虑安全管控因素，禁止现场作业人员盲目进入作业区和盲目实施复位作业。二是要落实安全风险分级管控和隐患排查治理

双重预防工作机制。三是牢固树立安全发展理念，严格落实岗位安全责任。四是要吸取事故教训，及时修补安全管理制度机制上的漏洞，全面提升全员安全意识。