隆林各族自治县新州镇者隘村者隘屯湾家沟“4•22”一般道路车辆致害事故调查报告

2026-06-21 17:40 来源：隆林各族自治县人民政府事故调查组

隆林各族自治县新州镇者隘村者隘屯湾家沟“4·22”一般道路车辆致害事故调查报告

隆林各族自治县人民政府事故调查组

2026年6月

目 录

一、事故相关情况.....1

（一）事故相关人员情况.....1

（二）涉事车辆情况.....2

（三）事故发生时天气情况.....2

（四）事故路段基本情况.....2

二、事故发生经过.....2

三、事故应急处置情况.....3

四、事故技术鉴定情况.....3

五、事故善后处置情况.....3

六、事故原因和性质.....3

（一）直接原因.....3

（二）间接原因.....3

（三）事故性质.....4

七、责任认定及处理建议.....4

八、事故防范建议.....4

隆林各族自治县新州镇者隘村者隘屯湾家沟“4·22”一般道路车辆致害事故调查报告

2026年4月22日11时45分许，在隆林各族自治县新州镇者隘村者隘屯湾家沟林区木材运输便道发生一起重型自卸货车运输木材过程中翻下故，造成1人死亡，1人轻微伤，车辆部分损坏，直接经济损失约4万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通安全法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律定，隆林各族自治县人民政府于2026年5月9日批准成立由自治县应急管理局、交通运输局、人力资源和社会保障局、总工会、公安局交通管理大镇人民政府派员组成的隆林各族自治县新州镇者隘村湾家沟“4·22”一般道路车辆致害调查组，依法对该事故开展调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过勘验事故现场、技术鉴定、调查取证、查阅资料、等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，并针对事故原因及暴露出来的问题，提出了整改防议。

一、事故相关情况

（一）事故相关人员情况

1.卢万杨，男，身份证号码452631197003******，住址为广西隆林各族自治县新州镇民强村尾赖屯009号，系车牌号桂L52976重型自卸货员，驾驶证号码为452631197003******，档案编号为45100008****，准驾车型为B1B2，从业资格证号码452631197003******，从业类别为经营物运输驾驶员。在此次事故中死亡。

2.马文春，男，身份证号码452631197602******，住址为广西隆林各族自治县猪场乡那岩村罗八屯13号，事故发生时乘坐在卢万杨驾驶的桂重型自卸货车的副驾驶位。在此次事故中受轻微伤。

（二）涉事车辆情况

重型自卸货车，车辆品牌型号为乘龙牌LZ3181M3AB，车牌号码为桂L52976,车辆识别代号LGGR3CA34LL725521,发动机号JA4L3L30239车辆保险情况。该车为卢万杨所有。

（三）事故发生时天气情况

天晴无降雨。

（四）事故路段基本情况

事故路段位于隆林各族自治县新州镇者隘村者隘屯湾家沟林区内，为木材老板王金啟自行开挖的用于运输木材的便道，该便道东西走向，东方向，西往者隘村方向，路面总宽度290厘米。事故发生时路面干燥。

二、事故发生经过

2026年4月22日11时45分许，卢万杨驾驶车牌号桂L52976重型自卸货车运输木材并搭载马文春，在行驶至隆林各族自治县新州镇者隘村者沟木材运输便道一上坡路段时，车辆翻下山坡，卢万杨被甩出驾驶室受伤经医生现场抢救无效死亡，马文春受轻微伤，车辆部分损坏。

三、事故应急处置情况

事故发生后，自治县公安局交通管理大队及时出警到达现场进行处置，新州镇工作人员第一时间赶赴现场配合自治县交通管理大队开展现场将事故情况上报自治县党委、政府和百色市应急管理局。新州镇人民政府工作人员积极主动开展事故舆情管控和善后处置工作。该事故未造成负响。

四、事故技术鉴定情况

隆林各族自治县公安局物证鉴定室对死者卢万杨法医学尸体检验意见（（隆）公（物）鉴（尸检）字〔2026〕016号）：卢万杨符合交通事故颅脑损伤导致死亡。

五、事故善后处置情况

2026年4月22日，在者隘村党支书、死者家属见证下，木材老板补偿卢万杨家属3.28万元，双方对此无异议。卢万杨家属将卢万杨遗体送回强村尾赖屯料理后事。

六、事故原因和性质

（一）直接原因

卢万杨驾驶车牌号桂L52976重型自卸货车运输木材过程中压垮自建木材运输便道路面，车辆倾斜，致使车辆翻下山坡造成事故。

（二）间接原因

1.驾驶人法律意识和安全意识淡薄，驾驶车辆不系安全带。

2.林区用于运输木材的自建道路安全防范措施不到位。

（三）事故性质

经调查认定，该事故是一起由卢万杨驾驶车牌号桂L52976重型自卸货车运输木材过程中压垮林区自建道路导致翻车的一般道路车辆致害事故

七、责任认定及处理建议

鉴于卢万杨在事故中死亡，建议免予追究其责任。

八、事故防范建议

针对事故暴露出的问题，全县上下和有关部门要深刻吸取事故教训，举一反三，引以为戒，做好事故防范整改措施。

一是新州镇人民政府、自治县交通运输局及公安局交通管理大队要高度重视道路交通安全工作，深刻吸取事故教训，强化道路交通安全红线任意识。要建立健全道路交通安全责任体系，落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”和“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管总体要求，压紧压实管理责任，保障道路安全畅通。要加强监管，从严执法，共同协作，形成合力，齐抓共管，共同维护道路交通安全。

二是自治县交通运输局、公安局交通管理大队要强化对各类道路路面交通管控，依法严惩一批违法违规行为，有效加大对各类危害道路交通的震慑力度。特别是对运输木材、砂石料等自建便道的监管执法力度，严管严查酒驾、醉驾、无证驾驶、不系安全带、超载等交通违法行为，切实通行环境，提升路面执法管控工作成效。新州镇人民政府要全面开展道路交通安全劝导工作，引导群众自觉遵守交通规则，营造安全、有序、畅通通环境，切实保障人民群众的生命财产安全。

三是新州镇人民政府、自治县交通运输局、公安局交通管理大队要通过发放宣传资料、宣传横幅、宣传展板、LED滚动字幕、广播、电视、号等宣传载体，向广大人民群众宣传道路安全法律法规和安全应急避险知识。要将“进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭”道路交通安全“五进育工作真正落到实处，特别是要开展好进村入户的道路交通安全宣传教育培训，切实增强广大交通参与者的交通安全意识、法治意识、文明意识，人关注交通安全、人人重视交通安全”的良好氛围。

隆林各族自治县人民政府事故调查组

2026年6月21日

网站地图 联系我们

主办：隆林各族自治县人民政府办公室 联系方式：0776-8202193

桂公网安备 45103102000006 号 桂ICP备09007576号 网站标识码 4510310001