广西万鑫物流有限公司“4•13”物体打击死亡事故调查报告

2022-07-05 17:40　来源：港口区应急管理局

2022年4月13日下午6时45分左右，在沙潭江街道辖区广西万鑫物流有限公司车辆维修车间内发生了一起物体打击致人死亡事故，该公司三名工车间内核对维修工单时，车间内一个正在自动充气的车轮胎突然爆胎，车毂垫圈弹出，砸中其中一人头部，造成1人死亡。根据国务院关于事故调定，经港口区人民政府批准，成立了由区政府分管领导为组长，交通、应急、市场、卫健、公安、总工会、人社、沙潭江街道办等部门为成员的事开展事故调查工作。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、综合分析，查生的经过和原因，认定了事故性质和责任，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故发生时间：2022年4月13日下午6时45分左右。

（二）事故发生单位：广西万鑫物流有限公司。

（三）事故发生地点：广西万鑫物流有限公司车辆维修车间。

（四）事故类别：物体打击。

（五）伤亡人数：死亡1人。

二、基本情况

（一）事故发生相关单位及人员的基本概况

1. 广西万鑫物流有限公司，成立于2014年8月13日，注册资本1000万元整。公司法定代表人：廖玉剑，统一社会91450600310170240E，注册地址：防城港市港口区沙潭江街道沙潭江社区新兴组沙潭江垃圾中转站对面(黄永昌地块内)，营业期限：长期；经营范运；仓储、装卸服务（除成品油及危险品）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

2.廖玉成，男，汉族，1972年2月16日出生，身份证号码：35**********2，户口住址：广西防城港市港口区金花茶大道*号*栋*单元***室物流有限公司总经理，负责公司的全面工作。

3.何杰，男，汉族，1995年2月28日出生，身份证号码：45**********1，户口住址：防城港市防城区滩营乡**村*号。广西万鑫物流有限修车间补胎工，事发时在现场。

4.钱喜平，男，汉族，1979年11月2日出生，身份证号码：45**********1，户口住址：广西防城港市防城区水营街道办**村*******号。广西限公司车辆维修车间机修工，事发时在现场。

5.死亡人员基本情况

张高虹，男，1987年2月06日出生，身份证号码：43**********4，户口住址：湖南省永州市零陵区菱角塘镇****村****组。广西万鑫物流辆维修车间机修工。

二、事故发生经过和事故救援情况

2022年4月13日18时30分左右，广西万鑫物流有限公司车辆维修车间补胎工何杰在车辆补胎点内组装公司的汽车备胎，装好后把轮胎放在靠地动充气装置进行充气。18时40分，钱喜平拿着维修单来到补胎点内找何杰和张高虹一起进行核对，机修工钱喜平来到轮胎充气空压机旁的办公桌前桌前的椅子上，随后何杰、张高虹也跟着站在办公桌旁，何杰右侧向着正在自动充气的轮胎，张高虹背对着正在自动充气的轮胎。当三人正在办公修工单时，大概过了五分钟（监控显示），正在自动充气的轮胎内胎发生爆炸，爆炸的气流将三人冲倒，轮胎轮毂上的垫圈同时弹出，砸中张高虹头当场死亡。何杰、钱喜平见后拨打电话报110、120，同时报告给公司领导。公车派出所和救护车先后赶到现场救援。区应急、交通和沙潭江街道办往现场处置。

三、事故造成的损失

事故造成1人死亡。

事故发生后，港口区相关部门督促协调事故发生单位妥善处理善后工作；2022年4月15日，事故相关责任单位与死者家属达成赔偿协议，并支补偿金105万元，事故善后工作已完毕。

初步估计造成直接经济损失约110万元。

四、事故发生的原因分析和事故性质：

（一）事故原因分析：

1.直接原因：

补胎工何杰没有严格执行本单位维修车间的安全生产规章制度和安全操作规程，在使用自动充气空压机给轮胎充气时，没有按照车辆轮胎充气入保险销固定对轮胎进行充气，导致轮胎发生爆炸，爆炸的气流将轮胎轮毂上的垫圈弹出，砸中张高虹头部，致其死亡，是这起事故发生的直接原因

2.间接原因：

1）广西万鑫物流有限公司对公司车辆维修车间安全管理缺失，作业现场隐患排查不到位，维修车间内无操作规程、安全警示标志，对作业现场全教育培训不到位，没有严格执行本单位安全生产规章制度和安全操作规程，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

2）维修工人钱喜平、何杰、张高虹安全意识不足，没有严格执行本单位维修车间安全生产规章制度和安全操作规程，一起进入正在进行给轮胎间进行核对维修工单，是导致事故发生的另一个间接原因。

（二）事故性质：

经调查认定，这是一起维修工人违反操作规程而引发的一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定及对事故责任单位、相关责任人的处理建议

（一）事故责任的认定：

1、何杰作为维修车间的补胎工，没有严格执行本单位维修车间的安全生产规章制度和安全操作规程，在使用自动充气空压机给轮胎充气时，没轮胎充气操作规程放入保险销固定进行对轮胎充气，导致轮胎发生爆炸，爆炸的气流将轮胎轮毂上的垫圈弹出，砸中张高虹头部，致其死亡，违反民共和国安全生产法》第五十七条“从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动和第五十八条“从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。”的这起事故负主要责任。

2、广西万鑫物流有限公司对公司车辆维修车间安全管理缺失，作业现场隐患排查不到位，维修车间内无操作规程、安全警示标志，对作业现场全教育培训不到位，没有严格执行本单位安全生产规章制度和安全操作规程，确保操作规程的遵守和安全措施的落实，导致事故发生，违反了《中国安全生产法》第二十八条“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的人得上岗作业”、 第四十四条“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施”和第四十六条“生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情记录在案”的规定，应对这起事故负次要责任。

（二）对事故责任单位、相关责任人的处理建议：

按照国家生产安全事故处理“四不放过”的原则，对事故责任单位及相关责任人的处理建议如下：

1.港口区应急管理局对事故责任单位广西万鑫物流有限公司依法进行处罚。

2.港口区应急管理局责成事故相关责任单位对相关责任人依据公司规定进行处理，处理情况报港口区应急管理局。

六、事故防范和整改措施

1. 广西万鑫物流有限公司要吸取这起事故教训，认真开展本公司安全隐患排查整治，完善车辆维修车间操作规程、安全警示标志，加强对作业员安全教育，制定完善本单位安全生产规章制度和安全操作规程，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

2.交通运输部门加强辖区内物流公司的管理，切实履行安全监管职责，加大对辖区内物流公司安全管理宣传和排查，督促企业按规定加强公司理，特别车辆维修车间的安全管理，防止类似事故发生。

3.各行业主管部门要按照“谁主管、谁负责”的原则，加强对本行业企业的日常安全生产监督管理，督促企业落实安全生产主体责任，切实开展查整治，防止安全事故发生。

广西万鑫物流有限公司“4·13”物体打击死亡事故调查组

2022年6月28日

调查组组长：

成　员：

中央部门网站 省（区市）政府网站 广西各部门网站 广西各市网站 广西各

网站地图 主办单位：广西防城港市港口区政府 管理维护：港口区人民政府信息中心
联系地址：广西防城港市港口区渔洲坪建政路 邮编：538021 电话：0770-2861376
桂公网安备 45060202000005号　桂ICP备10200004号　网站标识码：4506020003