广西泰旺人力资源服务有限公司“7•1”亡人事故调查报告

2024-07-16 17:24 来源：那坡县应急管理局

2024年7月1日19时许，百色市那坡县40.008MWp分布式光伏发电项目EPC工程项目在百省乡上华村旧村部房屋背后施工过程中发生一起亡人事故元。

事故发生后，那坡县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）、《广西壮族自理条例》办法》（自治区人民政府令第50号）等法律法规的有关规定，报告了县委、县人民政府以及百色市应急管理局。2024年7月3日那坡县人民政府长，县发展和改革局主要领导为常务副组长，县发展和改革局、应急管理局、公安局、人力资源和社会保障局、卫生健康局、总工会、百省乡人民政府、供电局等部门人员为成员的广西泰旺人力资源服务有限公司“7·1”亡人事故调查组，并邀县纪委监委派员参与该事故调查工作。

事故调查组严格按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入细致地开展了事故调查工作。事故调查组通过周相关人员进行询问笔录等方式，查明了事故发生的经过、原因、应急处置及事故造成人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，分清了事故责任，改措施，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）工程概况

1.工程名称：百色市那坡县40.008MWp分布式光伏发电项目EPC工程。

2.工程地点：百省乡上华村光伏板线路铺设旧村部背后。

（二）相关单位情况

1.项目业主：华能那坡新能源有限公司，法人代表：李XX，统一社会信用代码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，经营范围：许可项目:发电业务、水力发电。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目:发电技术服务;生物质能技术服务;新兴能源技术研发;节能管理服务;工程管理服务;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2.项目总承包：中建泓泰电力工程有限公司，**法人代表：覃XX，**统一社会信用代码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，经营范围：输电、供电、受电程设计:建筑物拆除作业（爆破作业除外）:建设工程施工;发电业务、输电业务、供（配）电业务;建筑劳务分包;施工专业作业（依法须经批准的项目，经体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目:科技中介服务;工程管理服务;工程造价咨询业务;新能源原动设备销售:五金产品批发;五金产新材料技术研发;建筑材料销售:信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;电力设施器材制造;电力设施器材销售;普通机械设备安装服务;电力电子元器件技术交流、技术转让、技术推广;智能输配电及控制设备销售:集成电路芯片及产品销售:输配电及控制设备制造:太阳能发电技术服务:电子元器件零售;体育兴能源技术研发;发电技术服务;储能技术服务:风力发电技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

3.项目分包施工：广西泰旺人力资源服务有限公司，法人代表：黄XX，统一社会信用代码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，经营范围：建筑劳（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:水泥制品销售;耐火材料销料销售;铸造用造型材料销售;专用化学产品销售（不含危险化学品）;建筑用钢筋产品销售;石棉水泥制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依

4.监理单位：云南恒昌建设监理咨询有限公司，负责那坡县40.008MWp分布式光伏发电项目的主体服务，具体为负责整个光伏板项目的安全、质量

（三）现场勘察情况

事故现场为百省乡上华村旧村部背后菜地，广西泰旺人力资源服务有限公司一名施工人员架设伸缩式楼梯进行光伏发电项目光伏板线路铺设作业梯，导致施工人员从距离地面5.4米处坠落。

（四）事故信息上报情况

2024年7月1日晚上19时20分，那坡县应急管理局接到百省乡人民政府汇报称，7月1日晚上19时许，广西泰旺人力资源服务有限公司在百省乡上华村进行光伏板线路铺设作业时，发生一起亡人事故。接到汇报后，县应急管理局将相关情况汇报报送至县委、县人民政府以及百色市应急管理局，并续报了

二、事故发生经过、应急救援和善后处置情况

（一）事故发生经过

2024年7月1日下午18时29分许，广西泰旺人力资源服务有限公司项目施工人员苏XX在百省乡上华村旧村部背后菜地架设伸缩式楼梯为分布式光伏所架设伸缩式楼梯倾斜角度过小，加之苏XX施工作业安全意识淡薄，苏XX从距离地面5.4米处坠落，经抢救无效于当日19时许死亡。

（二）事故应急救援及善后处置情况

1.政府部门工作处置情况：接到事故报告后，县人民政府立即组织县发展和改革局、公安局、应急管理局、百省乡人民政府、广西新电力投资集团即前往事故现场进行调查了解，现场协调相关单位按照职责做好处置工作。

2.涉事单位工作处置情况：现场工友卢XX发现苏XX高空坠落后，立即拨打120急救电话，并通知广西泰旺人力资源服务有限公司主管梁X，梁XX即赶到电话立即赶往现场对苏XX进行抢救，经抢救无效，于2024年7月1日19时许宣布临床死亡。

（三）事故死亡赔偿情况

2024年7月1日事故发生后，广西泰旺人力资源服务有限公司及时和死者苏XX家属积极联系沟通赔偿事宜，7月1日晚，苏XX家属到达那坡县百省乡务有限公司商讨处理事故赔偿。经沟通协商，7月2日苏XX家属与广西泰旺人力资源服务有限公司达成同意事故赔偿事宜，并与广西泰旺人力资源服务有泰旺人力资源服务有限公司于7月2日上午将全部赔偿款共计120万元汇至苏XX家属指定账户。事故赔偿善后工作处理完毕。

（四）事故造成的人员伤亡情况

苏XX，男，41岁，广西百色市那坡县城厢镇弄底村人，身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，在事故中死亡。

三、事故发生的原因

根据现场勘查，以及对项目承包单位、施工单位、事故现场目击者等单位和人员进行询问和笔录，认定此次事故的原因如下：

（一）直接原因

苏XX架设伸缩式楼梯进行分布式光伏发电项目光伏板线路铺设作业，在施工作业前未勘察好施工现场环境和地形，所架设伸缩式楼梯倾斜角度过全意识淡薄，施工作业过程安全操作不当，导致苏XX站立不稳，从距离地面5.4米处坠落，是造成本起事故发生的主要直接原因。

（二）间接原因

1.对从业人员把关不严。广西泰旺人力资源服务有限公司对分布式光伏发电项目施工人员持证上岗作业把关不严，经调查核实，苏XX未持有有效的作。

2.安全生产监管不到位。广西泰旺人力资源服务有限公司未按规定在现场安排项目安全员对项目施工作业过程进行有效监督管理和安全检查。

四、事故性质

事故调查组认定：广西泰旺人力资源服务有限公司“7·1”亡人事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故责任者和相关单位的分析及处理意见

（一）对个人的处理意见

苏XX个人安全意识淡薄，未持有有效的特种作业操作证即上岗开展特种作业工作，在施工作业过程中安全操作不当，对本起事故负有主要责任，

（二）对企业的处理意见

1.一是广西泰旺人力资源服务有限公司履行企业安全生产主体责任不到位，对从事该项目施工人员持证上岗情况把关不严，雇佣未持有有效的特种没有认真教育和督促从业人员严格遵守安全生产规章制度，二是广西泰旺人力资源服务有限公司未按规定对项目施工作业过程进行有效监督管理和安全《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应规定，建议由县应急管理部门依照有关法律法规规定对该公司进行行政处罚。

2.中建泓泰电力工程有限公司对广西泰旺人力资源服务有限公司在百省乡上华村进行分布式光伏发电项目光伏板线路铺设现场监督管理和安全检查据《中华人民共和国安全生产法》第三条：“安全生产工作实行管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的规定，建议由县发展司主要负责人进行警示约谈。

六、整改措施和工作建议

（一）加强监督检查及自查自纠力度。广西泰旺人力资源服务有限公司要认真贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，健全完善本企安全生产责任；要提高员工安全生产意识，加大对本企业安全生产工作的检查排查力度，及时消除生产安全事故隐患；要深刻吸取此次事故教训，防范此

（二）加强对劳务人员的教育和培训。广西泰旺人力资源服务有限公司要加强对劳务人员的安全生产教育和培训，确保所有上岗人员具备与岗位相的特种作业操作证件；要保证其掌握必要的安全知识和安全意识，督促员工严格遵守公司安全管理制度和项目部的安全监管工作，严防安全事故的再次发

（三）加强行业主管部门的安全监管工作。按照“安全生产工作实行管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，县企业安全生产主体责任，加大对涉及光伏发电项目相关企业的安全监管力度，定期组织开展日常安全巡查检查工作，督促相关企业和施工单位严格落实安产各项管理措施，保障项目施工安全，防范此类事故的再次发生。

中央部门网站 省（区市）政府网站 广西各部门网站 广西各市网站

党政机关 政府网站找错

站点地图

主办：那坡县人民政府办公室 地址：那坡县睦边大道175号

邮编：533900 电话：0776-6680059（仅受理网站建设维护相关问题）

桂ICP备08000929号-2 网站标识码 ：4510260002 桂公网安备 45102602000101号