# 柳州市嘉鸿运输有限公司“1.26”车辆伤害事故调查报告

2025-09-04 11:40　来源：象州县应急管理局



2024年1月26日10时40分左右，在象州县马坪镇龙兴村至龙兴小学附近机耕路段，发生一起生产营运性车辆伤害事故，造成1人经抢救无效死亡府迅速组织相关部门赶赴现场进行处置。为了尽快查清事故原因，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）的规定，县人民政立事故调查组，调查组由县政府办公室、应急局、交通运输局、公安局、人社局、总工会及马坪镇人民政府等单位抽调人员组成，对事故进行调查人民检察院派员参与监督办案。调查组按照“四不放过”原则和“依法依规、实事求是、注重实效”的原则，认真开展现场勘查、调查取证、综合分析原因、人员伤亡和直接经济损失，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的意见建议。

一、事故涉及单位相关情况

（一）涉事企业基本情况

1.劳务公司：乐昌市凌炜工程劳务有限公司（以下简称“凌炜工程公司”），统一社会信用代码：914402****4965；法定代表人：陈某某；类型所：乐昌市长塘路**号百信花苑**幢**房(仅作办公场所使用)。经营范围：劳务分包；建设工程施工。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方

凌炜工程公司持有《安全生产许可证》，编号：（粤）JZ安许证字〔2023〕**47。主要负责人为陈某某，安全管理人员为钟某、钟某2，证书编（2017）****715、粤建安C3（2017）****716。

凌炜工程公司口头以计件（按运输车次）的方式将弃土和片石的运输工作发包给覃某某，覃某某驾驶桂BC****乘龙牌重型自卸货车进行运输系。

2.车辆权属登记单位：柳州市嘉鸿运输有限公司（以下简称“嘉鸿公司”），统一社会信用代码：914502****YP30；法定代表人：黄某某；住所端**号阳光壹佰城市广场**栋**；经营范围：道路普通货物运输；以企业自有资金对运输业的投资；汽车配件销售。(依法须经批准的项目，经相关经营活动。)公司总经理为黄某某。

嘉鸿公司持有《道路运输经营许可证》，证号为桂交运管许可柳字450200****67号。

3.车辆情况：涉事车辆为乘龙牌重型自卸货车，权属登记为嘉鸿公司，事发后被象州县公安局扣押，车牌号为桂BC****，车辆尺寸为8845*时间为2020年9月30日，检验有效期至2024年9月。取得有中华人民共和国道路交通运输证，证号为桂交运管柳字450200****29号。覃某某于20方式购买了桂BC****重型自卸货车，为该自卸货车的实际所有人。车辆挂靠在嘉鸿公司，挂靠管理费为每年1200元，车辆由覃某某管控，嘉鸿公全培训和管理。

4.司机基本情况：覃某某，男，身份证号：452224****20010，户籍地址：广西象州县象州镇人，为桂BC****车辆的实际所有人。持有准驾证，符合驾驶桂BC****车辆条件。

二、事故基本情况

（一）事故发生经过

2024年1月26日，覃某某驾驶桂BC****乘龙牌重型自卸货车在象州县马坪镇龙兴村至龙兴小学附近机耕路段拉运弃土。上午10时40分左右，覃乘龙牌重型自卸货车在龙兴小学附近机耕路等待装土，装好土通过观察左右后视镜未发现异常后启动车辆，刚行驶1至2米后从右后视镜看到右后轮熄火停车，下车查看，看到一名老人被碾压，后立即拨打120急救电话和110报警电话，大概20分钟后，马坪镇卫生院医护人员赶到现场进行抢救亡。

（二）事故死者基本情况

覃某2，女，身份证号：452224****1526，广西象州县马坪镇人。

（三）事故现场情况

事故发生现场为象州县马坪镇龙兴村至龙兴小学附近机耕路段。

（四）人员伤亡和财产损失情况

事故造成1人遇难。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）等标准和规定统计，事故造成直接经济损失约85万元人民币。

三、事故发生原因

（一）事故原因

1.直接原因

覃某2在机耕路行走过程中与覃某某驾驶的桂BC****重型自卸货车发生碰撞，遭车辆右后轮碾压是导致其死亡的直接原因。

2.间接原因

（1）覃某某，为桂BC****重型自卸货车的实际所有人、驾驶员，属于车辆安全行驶的第一责任人，启动车辆前未按规定认真观察四周环境，驾驶车辆，是导致事故发生的间接原因之一。

**（2）覃某2，在机耕路段行走，没有认真观察路面车辆情况，安全意识较淡薄，是导致其死亡二。**

**经调查认定：柳州市嘉鸿运输有限公司“1.26”车辆伤害事故是一起生产安全责任事故。**

四、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，覃某某拨打120急救电话及110报警电话，并电话向凌炜工程公司现场人员及嘉鸿公司总经理黄某某汇报，黄某某立即叫覃某某拨者并打保险公司电话。伤者经抢救无效死亡后向县应急局汇报，县应急局后报县委、县政府，县政府立即组织相关部门赶赴事故现场，开展事故处

（二）事故应急处置情况

事故发生后覃某某、凌炜工程公司积极配合安抚家属情绪，同时做好善后处置工作。经与家属协商，双方达成一致意见并签订了补偿协议，补事故救援及善后处置工作表示认可。

（三）事故应急处置评估结论

综上：事故发生后，各相关单位均能按照相关规定作出响应。事故处置、救援、报告程序均符合规定。

五、相关单位安全管理情况

（一）凌炜工程公司。作为劳务公司，建立健全了安全生产责任制，组织制定了各项安全生产规章制度和操作规程；设置了安全生产管理机构产管理人员。但未按要求对承租的车辆进行统一协调、管理，对承租的运输车辆作业现场管理不到位。

（一）嘉鸿公司。作为桂BC****重型自卸货车挂靠单位，权属登记人，建立健全了安全生产责任制，组织制定了各项安全生产规章制度和操作签订了《驾驶员安全承诺书》，约定了双方责任；对名下车辆驾驶员进行安全教育培训，并进行考试考核；向名下驾驶员发送安全驾驶警示教育片，

安运输。

六、有关责任单位及人员存在的主要问题

1.覃某某，为桂BC****重型自卸货车的实际所有人、驾驶员，是车辆安全行驶的第一责任人，启动车辆前未按规定观察四周环境，在未确保安
导致事故的发生，对事故负主要责任。根据《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条之规定，覃某某涉嫌过失致人死亡罪，案件已移送司法机关

2.覃某2，在机耕路段行走，没有认真观察路面车辆情况，安全意识较淡薄，对事故负有责任，鉴于其在事故中死亡，不再追究其责任。

3.作业现场管理问题

（1）凌炜工程公司，作为劳务公司，对承租的运输车辆作业现场管理不到位，未按要求对承租的车辆进行统一协调、管理，日常管理存在问题

（2）周某，作为劳务公司作业现场负责人，对承租的运输车队作业现场管理不到位，未按要求对承租的车辆进行统一协调、管理，日常管理存

七、对事故有关责任方的处理意见

（一）刑事立案的人员

1.覃某某，为桂BC****重型自卸货车的驾驶员，属于车辆安全行驶的第一责任人，启动车辆前未按规定观察四周环境，在未确保安全的情况下
民法院审理，覃某某犯过失致人死亡罪，被判处有期徒刑二年，缓刑三年。根据《中华人民共和国行政处罚法》第五十七条第四项之规定，不再予

（二）建议给予行政处罚的单位及个人

1.凌炜工程公司，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款之
够组织人员开展救援，并配合相关部门工作，建议责令限期改正，给予罚款的行政处罚。建议报象州县人民政府审批后，由象州县应急管理局作出

2.周某，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款之规定，事
开展救援，并配合相关部门工作，建议给予罚款的行政处罚。建议报象州县人民政府审批后，由象州县应急管理局作出具体的行政处罚决定。

（三）建议不予行政处罚的单位

嘉鸿公司，建立健全了安全生产责任制，组织制定了各项安全生产规章制度和操作规程；与名下驾驶员签订了《驾驶员安全承诺书》，约定了
驾驶员进行安全教育培训，并进行考试考核；向名下驾驶员发送安全驾驶警示教育片，督促其安全驾驶，平安运输。已履行安全管理职责，建议不

八、事故防范和整改措施建议

为吸取教训，杜绝类似事故的发生，调查组提出如下防范和整改措施：

（一）凌炜工程公司要对车辆运输现场进行规范管理，从严审查运输从业人员资质情况，车辆运输作业现场要严格管理，驾驶运输车辆保证驾
车型要求，方可进行运输作业。

（二）凌炜工程公司要对运输车队要加强现场管理，定期对运输车队进行安全检查，发现安全问题的，要及时督促整改。要加强安全生产培训
机的操作规程和岗位危险危害识别教育培训工作，提高安全防范意识。

（三）嘉鸿公司要严格落实安全生产规章制度、名下所有车辆的安全管理制度，查缺补漏，保证全员安全生产责任制、安全生产规章制度和
位。

柳州市嘉鸿运输有限公司“1.26”车辆伤害

事故调查组（代）

2025年8月28日

网站地图　联系地址：广西象州县象州镇教育路中段 邮政编码：545800

主办：象州县人民政府　承办：象州县政务服务和大数据发展局 联系电话：0772-4351692

桂公网安备45132202000112号　桂ICP备11007891号-1　网站标识码 ： 4513220004