language

2022年御鑫红木加工厂“5•19”吊篮 坠落事故调查报告

2023-03-21 16:30　来源：凭祥市应急管理局

【字体：大 中 小】

2022年御鑫红木加工厂“5·19”吊篮

坠落事故调查报告

2022年5月19日14点30分，凭祥市御鑫红木加工厂（位于凭祥市南山开发区中佳旺红木市场B栋3楼2号）发生一起吊运设备吊篮坠落事故，造伤。事故发生后凭祥市人民政府立即组织市公安局、市应急管理局、市市场监管局、市红木发展服务中心、凭祥镇人民政府、市人民医院等有关单行救援和处置。6月10日市人民政府委托市应急管理局组织调查该起事故。市应急局参照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号规定，成立以市应急管理局、市公安局、市市场监管局等部门业务骨干为成员的事故调查组，经现场勘查、调取资料、询问证人等工作，事故调查事故发生的原因、人员伤亡情况、直接经济损失等情况；已对事故的性质和责任进行认定，并提出了对事故责任者的处理建议及事故的防范措施。情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生单位情况

1.凭祥市御鑫红木加工厂，统一社会信用代码：92451XXXXXXXXXXX；类型：个体工商户；住所：广西凭祥市南大路XXX号XX铺面（事发加工址为中佳旺红木市场X栋X楼X号）；经营者：李某凯；注册日期：2013年3月12日；经营范围：家具制造，家具销售。2018年4月1日起租用中佳旺红栋X楼X号场地用于红木家具加工。

2.广西凭祥中佳旺有限公司，统一社会信用代码：91451XXXXXXXXXXXX；类型：有限责任公司；住所：中国（广西）自由贸易试验区崇左片弄怀广东商贸城XXXXX号；法定代表人：韩某中；营业期限：2003年9月26日至2056年9月26日；营业范围：服装、五金、交电、汽车和摩托车配件公司于2018年4月1日将中佳旺红木市场X栋X楼X号出租给李某凯。

（二）涉事设备概况

经现场勘察，吊运设备位于中佳旺红木市场B栋建筑物右侧，由钢丝绳、电葫芦构成，四周有四根槽钢，吊篮以槽钢为边、镶、铺木板非成，采用外部升降控制，设备参数核定载重量为2000KG。吊运设备安装时间为2015年，是该场所上任租户自行安装。李某凯于2018年4月租用此场使用该吊运设备升降货物。吊运设备日常无定期专业维护保养。根据特种设备安全检查目录相关规定，该吊运设备不属于特种设备。

二、事故发生经过和事故救援情况

2022年5月19日14时许，李某凯和员工陈某富、李某民3人在位于中佳旺红木市场B栋3楼的红木加工厂内清理垃圾，清理完后用蛇皮袋将70KG）搬运到吊运设备吊篮，然后随同吊篮一起向下吊运，由李某民妻子周某清在外控制设备升降。在运行过程中发生吊篮脱钩坠落，三人随吊篮楼地面并受伤。事故发生后李某凯立即拨打120急救电话请求救援。约20分钟后医护人员到达现场进行施救，随后将伤者送到凭祥市人民医院进一14时30分，市红木发展服务中心电话向凭祥市应急管理局报告事故情况。

2022年6月10日，凭祥市人民政府委托市应急管理局成立事故调查组，依法对事故开展调查工作。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故造成1人重伤2人轻伤。其中陈某富伤情为开放性多发性右上肢骨折、右侧开放性桡骨骨折、右侧开放性尺骨骨折、右上肢不完全离断伤肌腱损伤、血管损伤、神经损伤等。事故调查组依据《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441—86）判定陈某富的伤情为重伤。

事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-86），核定直接经济损失147792元。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

李某凯、陈某富、李某民三人安全意识淡薄，无视自身安全，违规乘坐吊运设备，在设备运行过程中，吊篮钢丝绳脱落，致使三人随吊篮坠是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.凭祥市御鑫红木加工厂，安全生产管理工作缺失。从未对职工进行安全生产教育培训，生产作业现场无人负责安全管理工作，作业人员违为得不到制止。

2.广西凭祥中佳旺有限公司主要负责人未依法履行安全生产管理职责。将生产经营场所出租给李欣凯，但未与李某凯签订专门的安全生产管也未在租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；未对承租单位的安全生产工作统一协调、管理，未定期进行安全检查、及时发现和督促隐患问题

根据以上事故原因分析，事故调查组认定本起事故为**一般生产安全责任事故。**

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

1.李某凯，凭祥市御鑫红木加工厂负责人。未依法履行安全生产管理职责，未建立全员安全生产责任制和安全生产规章制度，不但未有效制规搭乘吊运设备，而且自己也违规搭乘，最终导致事故发生。其行为违反了《安全生产法》第四条第一款、《安全生产违法行为行政处罚办法》第第（一）、（三）项的规定，对事故负有管理责任。建议由凭祥市应急管理局根据相关法律法规进行行政处罚。

2.韩某中，广西凭祥中佳旺有限公司法定代表人。2018年4月将位于中佳旺红木市场X栋X楼X号场地出租给李某凯，未签订专门的安全生产管也未在租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；未对承租单位的安全生产工作统一协调、管理，未定期进行安全检查。违反了《安全生产法》第第二款规定，对事故负有管理责任。建议由凭祥市应急管理局根据相关法律法规进行行政处罚。

3.李某民，凭祥市御鑫红木加工厂职工。安全意识淡薄，违规搭乘吊篮，违反操作规程和安全管理规定作业，导致事故发生，违反了《安全行为行政处罚办法》第四十五条第一款第（一）项的规定，对事故负有直接责任。建议由凭祥市应急管理局根据相关法律法规进行行政处罚。

4.陈某富，凭祥市御鑫红木加工厂职工。安全意识淡薄，违规搭乘吊篮，违反操作规程和安全管理规定作业，导致事故发生，违反了《安全行为行政处罚办法》第四十五条第一款第（一）项的规定，对事故负有直接责任。建议由凭祥市应急管理局根据相关法律法规进行行政处罚。

六、事故防范和整改措施

各行业、业务主管部门要全面落实安全生产“三管三必须”职责，将安全监管工作与本部门的业务工作同时安排部署、统筹推进。要进一步施设备的安装、维修环节的安全监管，对自制非标设备设施，要督促设置单位及时拆除，消除安全隐患。

各镇要进一步加强对辖区内自建房自制吊运设备进行排查，并报相关部门进行处置，举一反三，及时消除安全隐患。