岑溪市联创陶瓷有限公司“6•1” 跌伤死亡事故调查报告

2022-08-19 17:50　来源：岑溪市应急管理局

2022年6月1日3时10分许，岑溪市联创陶瓷有限公司窑炉车间3号窑炉上砖线发生一起上砖工人跌倒受伤死亡事故，该公司上砖工人陈*亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关法律法规的规定,岑溪市人民政办公室、应急管理局、公安局、工业和信息化局、市总工会、筋竹镇人民政府等单位人员依法成立了岑溪市联创陶瓷有限公司“6·1”跌伤死亡事下简称事故调查组),事故调查组名单详见《岑溪市人民政府办公室关于成立岑溪市联创陶瓷有限公司“6·1”跌伤死亡事故调查组的通知》(岑政办51号)。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对该事故进行了现场勘查、取证、调查和分析等工故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失，对事故的性质和责任进行了认定，对有关责任单位及人员提出了处理建议，并针对事故存在的问题提出整改建议和事故防范措施。现将事故调查情况报告如下:

一、事故概述

(一)事故发生的时间

2022年6月1日3时10分许

(二)事故发生地点

岑溪市联创陶瓷有限公司窑炉车间3号窑炉上砖线

(三)事故发生单位

岑溪市联创陶瓷有限公司

(四)事故类型

其他伤害

(五)事故伤亡情况

事故共造成1人死亡，死者陈*荣,男,身份证号码：45242119630903****,户籍住址：广西岑溪市诚谏镇白土村青草组3*7号 ，岑溪市联司窑炉车间上砖工人。

(六)事故直接经济损失

事故造成直接经济损失人民币肆拾伍万元（￥450000)，主要包括陈*荣的死亡赔偿金、丧葬费、子女的抚养费、其父母的赡养费及精神费用。

（七）事故现场概况

事故现场位于岑溪市联创陶瓷有限公司窑炉车间3号窑上砖线，上砖线出砖平台与堆放平台有一组导轨连接，不同型号、批次的砖在叠，标好编号后输送到堆放平台上有序堆放，堆放平台共有12组导轨，每组导轨之间堆放瓷砖后的间距是40CM，堆放平台导轨上放瓷砖的铁架中心点位于堆放平台靠上砖平台一端第7组导轨与第8组导轨之间，第7组导轨上码放瓷砖高80CM，距地面高120CM，第8组导轨上码放瓷砖高100CM，事故中心点地面留有血迹，现场遗落有一对手套，第7组导轨上有血迹，第8组导轨码放的瓷砖砖面上有脚印。

现场视频证实:事故发生时陈*荣的下半身被卡在第7组导轨与第8组导轨之间的空隙处，上半身靠左向下弯曲，头部（没有佩戴安全帽）中间触地，双手自然下坠缩在身前，当事人身体现状没有表现出遇到突发情况摔倒时双手自然向前保护自己的本能反应现象。

二、基本情况

（一）事故发生单位的基本情况

岑溪市联创陶瓷有限公司；类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：丁*泽；统一社会信用代码：91450481MA5N3〉本：壹仟万圆整；成立日期：2018年04月03日，营业期限：2018年04月03日至2043年04月02日，住所：岑溪市筋竹镇新联村、罗敏村、（金*江陶瓷公司出租厂房）；经营范围一般项目：陶瓷制品生产及销售；陶瓷原料加工及销售；纸箱、泡沫销售。（依法须经批准的项目，经后方可开展经营活动）。

（二）事故发生单位的安全生产履职情况

岑溪市联创陶瓷有限公司在安全生产管理上建立了本单位的安全生产责任制，组织制定了本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，施本单位的安全生产教育和培训计划，对员工的劳保用品及时发放，保证本单位安全生产投入的有效实施，同时，制定有《生产安全事故应急定期组织演练，制定有宿舍管理制度，事故当事人陈*荣当晚正常作息，事故发生前，班组长召开了上岗班前会，强调所有人必须严格执行各程，在事故发生后及时、如实向政府部门报告生产安全事故情况，该公司在安全生产管理中履职到位。

（三）属地镇政府安全生产工作履职情况

岑溪市筋竹镇人民政府是岑溪市联创陶瓷有限公司所属地乡镇人民政府，镇政府及下属单位筋竹镇乡村建设综合服务中心在2022年1月期间，对该镇陶瓷行业开展行业安全生产检查5次，其中对岑溪市联创陶瓷有限公司检查5次，共发现隐患问题7项，要求对发现的隐患问题进方可开工生产，检查有记录、闭环管理有台账，安全生产工作履职到位。

（四）事故发生的经过及事故应急处置情况

2022年6月1日凌晨2时45分，岑溪市联创陶瓷有限公司窑炉车间1班班长韦*召集本班包括陈*荣在内的12名工人在车间内召开班前工作各工人要遵守各项操作规程、佩戴安全帽和各岗位要注意的安全事项进行交底，会后凌晨3时，各工人各司其职按照要求到自己的岗位上开后，班长韦*对各岗位到岗工作情况进行巡查、检查，工人陈*荣负责到车间3号窑上砖线进行上砖、上编号、记录拍照上传等工作，3时10分许摄砖数的班组长李*东发现陈*荣没有佩戴安全帽跌倒在3号窑上砖线第7组与第8组导轨之间的空隙处，头部碰撞到第7组导轨码放瓷砖的铁架重。李海东发现后立即报告班长韦*和公司环安部主任范*兵，范*兵拨打120急救电话后立即赶到事故现场，组织工人将受伤严重的陈*荣抬到处等待医护人员救援，3时37分筋竹镇卫生院的医护人员到达现场开展急救措施，随后送至岑溪市人民医院进一步抢救，终因陈*荣伤势严重经天死亡。

事故发生后岑溪市联创陶瓷有限公司在6月1日4时15分及时、如实向政府有关部门报告了生产安全事故情况。接报后，岑溪市应急管理府、筋竹派出所领导带领工作人员赶赴现场依职责开展各项应急处置工作，并进行现场勘查和事故初查工作。要求岑溪市联创陶瓷有限公司立即停工停产和彻底排查安全隐患，并查明事故原因和做好死者的善后工作，安抚家属情绪，确保社会的稳定。经多方工作，2022年6月1日创陶瓷有限公司与死者的家属协商一致签订了赔偿协议，双方同意由岑溪市联创陶瓷有限公司在签订协议之日先行垫付45万元给死者陈*荣家后续事宜走工伤保险赔付流程，目前先行垫付款项已支付到位，善后工作处理基本结束。

三、事故的原因及事故性质

（一）事故的直接原因

根据事故现场情况和陈*荣的职业健康体检报告以及相关证人证言等材料综合分析认为，陈*荣是因在作业中身体疾病突发导致其瞬间失摔倒，摔倒时头部碰撞铁架子受重伤死亡。身体疾病突发是事故发生的直接原因。

（二）事故的间接原因

1、陈*荣上岗不按要求佩戴安全帽，在其失去意识摔倒时，头部没有安全防护直接撞击铁架加重了事故的后果导致其死亡。违规作业是接原因之一。

2、陈*荣对自己的身体健康重视不足，对自己有心脏疾病隐患不重视，据同事反映平时陈*荣上岗时有胸闷冒大汗等身体不适现象，没就诊治疗。陈*荣对自己的身体健康不重视，带病作业是事故发生的另一间接原因。

（三）事故性质

经事故调查组综合调查认定：岑溪市联创陶瓷有限公司“6·1”跌伤死亡事故是一起因身体疾病突发导致的意外事故。

四、事故责任划分及处理建议

1、事故直接责任人员陈*荣在事故中死亡，建议不予追究其责任。

2、岑溪市联创陶瓷有限公司企业员工的安全意识淡薄，没有自觉履行公司制定的安全生产管理制度，建议岑溪市应急管理局约谈岑溪限公司股东、实际控制人潘*良，责成其进一步加强安全生产管理工作。

五、事故整改和防范措施

(一)企业严格把好员工健康关，防止工人带病工作。

岑溪市联创陶瓷有限公司平时应关注员工的身心健康发展，定期组织对员工身体健康状况进行体检，发现员工有身体疾病隐患的建议及时疗，并根据员工的身体状况及时调整工作岗位，防止员工带病上岗工作。

（二）提高员工安全意识，督促员工落实岗位责任。

岑溪市联创陶瓷有限公司应进一步加强员工的安全教育和培训，提高员工的安全意识，加大作业现场安全巡查力度和员工违章作业的处员工自觉遵守执行公司制定的安全生产责任制度和落实员工的安全生产义务。积极消除各种安全事故隐患，降低企业安全防范风险，防止类似生。

岑溪市联创陶瓷有限公司“6·1”

跌伤死亡事故调查组

二o二二年七月二十二日

主办：岑溪市人民政府办公室　承办单位：岑溪市政务服务监督管理办公室

桂公网安备 45048102000007号 桂ICP备18011069号 网站标识码 ：4504810001

网站地图