索 引 号：	000014349/2025-681655	**是否有效：**	是
发布机构：	县政府办公室	**发文日期：**	2025年05月13日
名　　称：	德江县复兴镇“11·4”一般物体打击事故调查报告		
文　　号：			

德江县复兴镇“11·4”一般物体打击事故调查报告

日期：2025-05-13 11:49:56　来源：德江县应急管理局　作者：德江县人民政府门户网　

2024年11月4日零时14分，复兴镇某木材有限公司发生一起一般物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失约70万元。

事故发生后，德江县委、县政府主要领导高度重视，立即作出指示要求全力做好事故救援和伤者救治工作，安排县应急管理局、县公安局、复兴镇政府应急救援和善后处置工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关规定，经县人民政府同意，成立了由县应急局、县公安局、县工业和会等部门组成的事故调查组，对该起事故进行了调查。事故调查组通过现场勘验、查阅资料、调查取证、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、人员况，认定了事故性质和责任，提出了对事故相关责任单位和责任人的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。

事故调查组查明，事故的直接原因是驾驶员熊某胜安全意识淡薄，装载木材未按照车辆核定装载量进行装载，卸载木材时操作不当是导致发生安全生产

调查组查清事故暴露的主要问题是涉事企业安全教育培训不到位，安全管理人员安全意识淡薄，安全管理不规范，夜间作业未提供足够的照明。县工履行监管上力度不够，复兴镇党委、政府在履行属地管理和抓整改问题整改落实上有差距。

事故调查组按规定将调查中发现的地方党委、政府及有关公职人员履职方面存在的问题，已按相关规定进行处理。

针对事故中暴露的问题，事故调查组提出了三个方面的整改和防范措施建议：一是深刻汲取事故教训，举一反三防事故。属地政府、职能部门、企业教育工作，要加强员工安全教育培训和建立员工安全培训档案，坚决杜绝“三违”现象，合理设置安全警示提醒标志，防止类似事故再次发生。二是强任。要进一步加强企业主体责任落实，加大安全生产经费投入，建立健全安全生产管理制度和安全操作规程，将每一个操作规程悬挂在醒目位置，建立健事故隐患。三是充分发挥属地政府、职能部门监管作用要加强对本辖区、本行业内生产经营单位安全防范状况的监督检查，依法履行安全监管职责，强化查治理，不断提升安全防范管理水平。

上一篇：请注意！德江县交通运输领域行政执法典型案例

下一篇：堰塘乡 S 203项目一标“8•10”一般高处坠落事故调查报告

相关信息

- 乌江水域上演硬核救援
- 德江县复兴镇“11·4”一般物体打击事故调查报告
- 堰塘乡 S 203项目一标“8•10”一般高处坠落事故调查报告
- 杭瑞高速德江段“2·17”一般道路交通事故调查报告
- 德江县玉水街道“2·21”一般道路交通事故调查报告

联系方式：0856—8521185（仅受理网站建设维护及政务公开相关事宜）　通讯地址:贵州省德江县红旗南路109号





码:56　标识码：5206260030　贵公网安备：52062602001001号

ICP备案号:黔ICP备18007428号　技术支持：**贵州多彩博虹科技有限公司**