隆林各族自治县马雄锑矿“7•27”事故 调查报告

2025-03-16 11:37 来源：隆林各族自治县人民政府事故调查组

隆林各族自治县马雄锑矿“7·27”事故

调查报告

隆林各族自治县人民政府事故调查组

2025年3月

目　录

一、事故基本情况 1

（一）事故发生经过 1

（二）事故应急处置情况 3

（三）事故人员情况 3

（四）善后处理情况 4

二、马雄锑矿基本情况 4

三、事故矿洞情况 5

四、死者尸表检验情况 5

五、事故原因分析及性质 6

（一）直接原因 6

（二）间接原因 6

（三）事故性质 7

六、事故责任认定及处理建议 7

（一）责任人员的责任认定及处理建议 7

（二）责任单位的责任认定及处理建议 9

七、事故防范和整改措施 11

隆林各族自治县马雄锑矿“7•27”事故

调查报告

7月27日凌晨，隆林各族自治县新州镇马雄村马雄锑矿发生一起群众非法进入矿洞偷盗矿石缺氧窒息死亡事故，造成2人死亡。

为查清事故原因，举一反三，吸取事故教训，严肃追究事故责任，防止类似事故的发生，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院号）、《矿山生产安全事故报告和调查处理办法》（矿安〔2023〕7号）和《隆林各族自治县人民政府关于成立马雄锑矿“7·27”事件调查组的定，自治县人民政府于2024年8月1日成立了隆林各族自治县马雄锑矿“7·27”事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组成员由自治县局、自然资源局、人力资源和社会保障局、纪委监委、总工会、新州镇人民政府等单位组成，依法开展事故调查。

事故调查组严格按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、查阅资料、人员询问查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了防范和整改措施。现将有关情下：

一、事故基本情况

（一）事故发生经过

2024年7月10日，广西翔吉有色金属有限公司马雄锑矿巡查人员对矿区非法盗采矿洞进行巡查时，发现“7.27”事故矿洞已被掘开，当时认为被掘开，可能有人进入矿洞偷矿，所以当时没有采取措施对矿洞进行封堵。7月11日，广西翔吉有色金属有限公司马雄锑矿将该矿洞情况书面报告业和信息化局，自治县工业和信息化局办公室工作人员阮芸珊签收报告后将报告向局分管副局长刘广勇汇报，刘广勇看报告后认为非法盗采行为不管范围，让阮芸珊口头转告广西翔吉有色金属有限公司马雄锑矿经理黄正红，由黄正红将该报告向相关主管部门报告。而广西翔吉有色金属有限公矿经理黄正红没有将书面报告向相关主管部门报告。7月26 日，周兴隆在新州镇马雄锑矿往洞等方向约1公里处发现一处被扒开的私挖矿洞洞口，说该矿洞还遗留有一些矿石，于是周兴隆召集王东升、李建、李啟文一起前往该矿洞偷盗矿石。周兴隆叫李啟文准备手套、尿素袋等工具后前往该兴隆等四人到达矿洞附近的一处拦沙坝汇合，27日凌晨0时30分许，其四人前往矿洞处，由于李啟文不敢进入矿洞，周兴隆便安排李啟文在矿洞风，周兴隆与李建、王东升进入矿洞偷盗矿石。周兴隆、李建、王东升等3人从该洞口进入马雄锑矿生产用时的矿洞后，开始沿着洞内相互交织的矿石，在洞内一个岔路口时，王东升发现一堆尿素袋子，误以为是企业封洞前留下的矿石，遂带领周兴隆、李建往该路口走去。此时李建发觉自痛，呼吸困难。其遂向周兴隆、王东升提议先上到地面，却发现周兴隆、王东升已昏迷倒地。李建出于恐惧，便慌忙爬出矿洞，告诉李啟文，周兴升晕倒在矿洞。李啟文立即到附近的工棚求救，求救无果后便电话通知其哥哥李财，李财便带其余人家属等前往救援，其亲属自救无果后遂报警求

（二）事故应急处置情况

接到报告后，自治县党委、政府主要领导高度重视，作出批示，由自治县人民政府副县长、公安局局长覃斌组织应急管理局、消防救援大队、自然资源局、马雄锑矿、医务人员、新州镇人民政府工作人员第一时间赶赴现场开展救援，并成立临时救援指挥部，全力开展救援。经现场搜索，被困人员，但由于洞内一氧化碳和硫超标，被困人员疑似昏迷，搜救人员带的设备（空气呼吸器）无法满足救援条件，搜救人员暂时撤离，待进一再实施救援。并将事故及救援情况第一时间上报市委、市人民政府和市应急管理局。经自治县应急管理局向百色市应急管理局请求支援，百色市应调派吉利百矿救援中队到现场开展救援，百色市应急管理局、自然资源局相关领导赶赴现场指导救援。2024年7月27日10时36分，两名被困人员洞外，经法医鉴定，两名被困人员已无生命体征。整个应急救援处置过程行动迅速、密切协同、救援有力，因舆情管控措施得当，未造成负面舆情

（三）事故人员情况

1.周兴隆，男，身份证号码为452631********1535，住址为广西隆林各族自治县新州镇马雄村马雄屯五社13号，是偷盗矿石的组织者、参与次事故中死亡。

2.王东升，男，身份证号码为452631********003X，住址为广西隆林各族自治县新州镇马雄村马雄屯59号，是偷盗矿石的参与者，在此次亡。

3.李建，男，身份证号码为452631********0030，住址为广西隆林各族自治县新州镇马雄村马雄屯111号，是偷盗矿石的参与者。

4.李啟文，男，身份证号码为452631********1531，住址为广西隆林各族自治县新州镇马雄村马雄屯63号，是偷盗矿石的参与者。

（四）善后处理情况

现场处置工作组做好死者家属的安抚工作，死者家属无过激行为，经自治县公安局刑事科学技术大队法医现场勘验和尸表检验后，家属将遗体料理后事。自治县人民政府依法成立事故调查组开展事故调查，自治县公安局对该事故立案侦查。

二、马雄锑矿基本情况

隆林各族自治县锑业有限责任公司马雄锑矿采矿权许可证证号为C1000002010073120073522，采矿权人为隆林各族自治县锑业有限责任公矿种为锑矿，开采方式为地下开采，生产规模为1.3万吨/年，矿区面积为1.0112平方公里，有效期限为2021年03月13日至2031年03月13日。2月，隆林各族自治县人民政府与广西百色百金矿业投资集团有限公司签订《隆林各族自治县锑业有限责任公司整体无偿划转协议书》将委托给广西金属有限公司经营的隆林各族自治县锑业有限责任公司及马雄锑矿整体无偿划转给广西百色百金矿业投资集团有限公司的全资子公司广西百金资源公司，由广西百金资源开发有限公司对马雄锑矿进行开发经营，由于企业双方交接手续未办理清楚，现马雄锑矿仍由广西翔吉有色金属有限公司经雄锑矿安全生产责任主体未明确，存在重大安全隐患，马雄锑矿从2020年12月以来一直处于停工停产状态。

三、事故矿洞情况

事故矿洞位于隆林各族自治县新州镇马雄村马雄屯，该矿洞为非法人员私自挖掘通到马雄锑矿生产用的矿洞，2015年6月，自治县人民政府组法组对事故矿洞采取使用水泥砂浆封堵，在洞口西北侧立有一块蓝底白字写着“禁止非法进入矿区，废弃矿井盗采矿产资源，违者自负。举报电8202259”的警示牌，并成立工作队进行不定期巡查，但是由于利益驱使，盗窃不法分子利用执法部门巡查间隙扒开封堵矿洞进行非法盗窃。新扒为不规则形状，洞口右侧有一整块混凝土，洞口前有开挖出来的沙石和混凝土，左侧洞口高80cm，宽85cm，右侧的混凝土未被掘开。

四、死者尸表检验情况

根据隆林各族自治县公安局刑事科学技术大队尸表检验情况说明，死者周兴隆的尸斑呈暗红色且存在背臀部不受压处，双侧瞳孔直径0.5cm散双眼睑膜出血，双鼻腔未见异常，口唇紫绀，舌夹在上下牙间外露0.5cm，左右耳道未见异常，四肢肢端紫绀，尸表无外伤，头颅四肢躯干未发现者王东升的尸斑呈暗红色且存在背臀部不受压处，双侧瞳孔直径0.5cm散大固定，双眼睑膜出血，双鼻腔有血性液体渗出，口唇紫绀，面部紫绀，道未见异常，四肢肢端紫绀，尸表无外伤，头颅四肢躯干未发现骨折。经过调查走访、现场勘验和尸表检验分析两位死者系缺氧导致窒息死亡，排件可能。

五、事故原因分析及性质

（一）直接原因

周兴隆、李建、王东升等3人在没有携带任何防护装备情况下擅自冒险进入新扒开无有效通风系统的矿洞内偷盗矿石，洞内氧气不足，导致周东升2人缺氧窒息死亡。

（二）间接原因

1.周兴隆、王东升、李建、李啟文等4人法律意识淡薄，受利益驱动，私自从新扒开的矿洞进入企业矿洞内偷盗矿石。

2.周兴隆、王东升、李建、李啟文等4人安全意识淡薄，缺乏基本的矿山安全知识，应急避险自救能力不足，冒险进入新扒开的矿洞进入企业盗矿石，造成周兴隆、王东升2人缺氧窒息死亡。

3.事故矿洞未按规定标准进行封堵，封堵不彻底，盗窃人员能够轻易打开矿洞从事盗窃活动，且未被及时发现，留下安全隐患。

4.自治县自然资源局作为矿产资源保护开发利用秩序整顿牵头单位，履行打击整治非法盗采矿产资源监管责任不到位，动态巡查和隐患排查工细。

5.自治县应急管理局对企业停工停产期间的巡查监管不到位，隐患排查不够彻底。

6.新州镇人民政府开展矿产资源利用秩序整顿排查工作中，对矿山的排查情况不深入不细致；落实属地监管责任不到位。

7.由于广西百金资源开发有限公司和广西翔吉有色金属有限公司交接手续未理清楚，给不法盗窃人员从事违法活动留下空间。

（三）事故性质

经事故调查组调查认定，隆林各族自治县马雄锑矿“7·27”事故是一起村民私自冒险进入矿洞偷盗矿石造成缺氧窒息死亡事件。

六、事故责任认定及处理建议

（一）责任人员的责任认定及处理建议

1.不予追责人员

（1）周兴隆系偷盗矿石的组织者、参与者，鉴于其已死亡，不予追责。

（2）王东升，系偷盗矿石的参与者，鉴于其已死亡，不予追责。

2.公安机关采取措施人员

（1）李建，系偷盗矿石的参与者，涉嫌偷盗矿石，建议由公安机关依法依规调查处理。因涉嫌偷盗矿石，自治县公安局依法于2024年7月28作出行政处罚（隆公行罚决字〔2024〕00960号），处以行政拘留七日的处罚。由自治县公安局民警将李建送至隆林各族自治县看守所执行，期年7月28日至2024年8月4日。

（2）李啟文，系偷盗矿石的参与者，涉嫌偷盗矿石，建议由公安机关依法依规调查处理。因涉嫌偷盗矿石，自治县公安局依法于2024年8月1文作出行政处罚（隆公行罚决字〔2024〕00992号），处以行政拘留七日的处罚。由自治县公安局民警将李啟文送至隆林各族自治县看守所执行2024年8月1日至2024年8月8日。

3.企业工作人员

黄正红，广西翔吉有色金属有限公司马雄锑矿经理。作为马雄锑矿管理负责人，履行管理工作职责不到位。建议隆林各族自治县应急管理局依红进行约谈。

4.国家机关工作人员

（1）李彪，隆林各族自治县自然资源局党组书记、局长。作为矿产资源保护开发利用秩序整顿领导小组办公室主任，对打击整治非法盗采矿作不力。建议移交自治县纪委监委依法予以处理。

（2）左意周，隆林各族自治县自然资源局党组成员、总工程师。作为矿产资源保护开发利用秩序整顿具体负责人，在打击整治非法盗采矿产中失察。建议移交自治县纪委监委依法予以处理。

（3）唐国光，隆林各族自治县应急管理局党委书记、局长。对组织开展矿山日常巡查监管工作不力。建议移交自治县纪委监委依法予以处理。

（4）王党生，隆林各族自治县应急管理局党委委员、副局长。作为非煤矿山安全监管的分管领导，对履行矿山安全监管责任落实不到位。建治县纪委监委依法予以处理。

（5）黄富民，时任隆林各族自治县人民政府办公室副主任。作为联系自治县矿产资源管理综合执法大队的副主任，对组织自治县矿产资源管法大队开展矿产资源“打非治违”工作不力。建议移交自治县纪委监委依法予以处理。

（6）杨俊平，新州镇人民政府镇长。履行职责不力，未能有效督促分管领导和新州镇乡村建设综合服务中心开展矿产资源保护开发利用秩作。建议移交自治县纪委监委依法予以处理。

（7）王俊源，新州镇人民政府副镇长。作为分管领导，组织开展矿产资源保护开发利用秩序整顿工作不深入不细致，工作责任落实不到位。自治县纪委监委依法予以处理。

（8）王显忠，新州镇乡村建设综合服务中心副主任。作为矿产资源保护开发利用秩序整顿工作具体负责人，对矿山巡查检查不到位不细致，整治不彻底。建议移交自治县纪委监委依法予以处理。

（二）责任单位的责任认定及处理建议

1.广西百金资源开发有限公司作为隆林各族自治县锑业有限责任公司的法人和马雄锑矿采矿权所有人，未能与广西翔吉有色金属有限公司完续，导致马雄锑矿安全生产责任主体不明确。双方应尽快完成交接，采取切实有效措施，加强矿山日常巡查管护和安全监管，确保企业生产经营秩定，防范杜绝安全事故发生。该公司对事故的发生负有安全管理责任。建议隆林各族自治县应急管理局依法对广西百金资源开发有限公司进行约谈。

2.广西翔吉有色金属有限公司与广西百金资源开发有限公司交接手续未理清楚，导致马雄锑矿安全生产责任主体不明确，作为马雄锑矿实际控业双方应尽快完成交接，采取切实有效措施，加强矿山日常巡查管护和安全监管，确保企业生产经营秩序正常稳定，防范杜绝安全事故发生。该公的发生负有日常监管不力责任。建议隆林各族自治县应急管理局依法对广西翔吉有色金属有限公司进行约谈。

3.新州镇人民政府开展矿产资源利用秩序整顿排查工作中，对矿山的排查情况不深入不细致；落实属地监管责任不到位，对辖区内非法盗采矿行为失察。建议隆林各族自治县人民政府对新州镇人民政府进行约谈。

4.隆林各族自治县矿产资源管理综合执法大队在打击矿产资源违法行为工作力度不够，未能及时发现封堵矿洞被扒开的情况，对发生盗矿行为实监督检查工作不到位，对矿山进行巡查未能及时发现其安全隐患。建议隆林各族自治县人民政府对自治县矿产资源管理综合执法大队进行约谈。

5.隆林各族自治县自然资源局未能及时发现封堵矿洞被扒开的情况，工作存在不严不实。建议隆林各族自治县人民政府对自治县自然资源局进行

6.隆林各族自治县应急管理局对企业停工停产期间的巡查监管不到位，隐患排查不够彻底。建议隆林各族自治县人民政府对自治县应急管理谈。

七、事故防范措施及建议

（一）提高政治站位，加强思想认识。全县上下及各有关部门要牢固树立安全发展理念，深入学习贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作的精神，坚决贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、政府及百色市委、市政府的决策部署，进一步提高政治站位，坚持人民至上、生命至上，强化和红线意识，建立健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系，按照安全生产治本攻坚三年行动的要求，深入分析县打非治违及非法盗采形势，加强风险隐患排查整治，采取切实有效的措施，以“时时放心不下”的责任感，全力以赴抓好矿山安全工作。

（二）突出工作重点，坚持依法治理。严格按照《关于严厉打击盗采矿产资源违法活动和矿山严重违法违规生产建设行为的通知》和《隆林各人民政府办公室关于印发隆林各族自治县矿产资源保护开发利用秩序整顿工作实施方案的通知》要求，切实落实“打非治违”主体责任，保持“打高压态势，组织开展盗采矿产资源专项整治行动，对县域内各类矿洞开展全面排查，严格按要求封堵到位并设立警示牌，消除事故隐患。结合实际方案，明确部门责任，强化工作举措，建立健全协调联动机制，强化执法打击力度，加强行刑衔接，对各类违法行为严格排查，严厉惩处，对触犯关单位和人员，一律依法严格追究法律责任，切实打击盗采矿产资源违法活动。

（三）明确经营权属，落实责任主体。2024年9月5日，自治县人民政府成立锑矿矿山经营权属关系理顺工作组，负责组织开展马雄、龙滩、经营权属关系谈判工作。明确企业经营权属后，将进一步落实矿山经营管理责任和压实权属单位安全生产主体责任，以便于相关职能监管部门加强中、事后全链条全领域安全监管，保障企业生产经营安全稳定有序。

（四）深刻吸取教训，强化责任落实。有关部门要深刻吸取事故教训，举一反三，强化责任落实。要认真贯彻落实国务院安委会关于安全生产硬措施和广西贯彻落实 20 条，统筹全县力量，坚持信息共享，部门联动，加大巡查检查力度，主动出击，敢于亮剑，敢于唱黑脸，坚决斩断非法链条，坚决贯彻落实自治县党委、政府决策部署，坚决堵塞非法盗采的盲区漏洞。在容易发生盗采矿产资源的区域，要进一步完善乡（镇）、村委人员对协助自然资源部门监管矿产资源开发保护及打击非法盗采矿产资源的监管职责，县乡政府要组织建立县、乡、村三级常态化巡查矿区机制，化管理，并纳入年度考核内容，定期安排专人巡查监控，发挥网格员“第一吹哨人”作用，及时发现制止非法盗采行为，彻底杜绝非法盗采活动。紧压实乡（镇）属地管理责任，严格把控矿山安全隐患风险源，各相关行业主管部门要严格按照“三个必须”和“谁主管谁负责”的要求，厘清部管职责，分工协助，配合联动，强化对盗采供销等环节的监管。

（五）营造良好氛围，加强宣传警示。有关行业管理部门要在广播、电视、报纸、互联网等媒体开设专栏或专题，通过设置固定举报公示牌、标语以及“村村通”、大喇叭等方式，加强安全宣传教育，特别是对矿区周边群众及外来人员进行安全教育引导，提高群众安全防范意识，防止类生。要引导广大人民群众通过拨打“12350”、“12345”或其他负有安全监管职责部门公布的举报电话，主动举报安全生产非法违法行为。对上下级报送、同级移送、公众举报、媒体曝光的各类非法违法生产和企业“三违”，迅速组织力量调查核实、从严从快依法惩处；对举报属实的及励，并保护举报人相关权益。坚持和完善“黑名单”制度，对严重非法违规行为导致的事故和非法违法生产经营建设行为严重的企业，要坚决予以依法依规纳入“黑名单”管理；选择一批非法违法以及事故典型案例，通过媒体集中曝光、召开现场会、警示约谈等多种方式，深刻剖析、以案说警示和震慑。

政府网站找错

主办：隆林各族自治县人民政府办公室 联系方式：0776-8202193

桂公网安备 45103102000006 号 桂ICP备09007576号 网站标识码 4510310001

广西互联网