岑溪市众兴石板厂“5•6”事故调查报告

2017-07-27 09:49　来源：岑溪市安全生产监督管理局　作者：广西梧州岑溪市人民政府门户网站

【字体：大 中

2017年5月6日上午十时左右，岑溪市众兴石板厂承租刘长年位于岑溪市马路镇善村村委前面石材开发区的2号圆盘锯，发生一起生产安一名员工死亡，直接经济损失约60万元。死者叫苏启思，男，38岁，系马路镇水平村人。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定，岑溪市人民政府办公室18日成立了由市人民政府办公室、市纪委、公安局、安监局、工信局、总工会、马路镇人民政府等有关人员组成的《岑溪市众兴石板厂“5.6”（岑政办发[2017]39号）（以下简称事故调查组)开展事故调查工作。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效过周密细致的现场勘察、调查取证、查阅资料综合分析和反复论证，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议,并针对事故原因及存在问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、关于岑溪市众兴石板厂的概况

岑溪市众兴石板厂现位于马路镇善村五组金塔石材市场斜对面（即原岑溪市畜牧局种畜场）。该厂于2011年11月建成投产，厂区占地面米，总投资约40万元人民币，主要经营花岗岩石板销售。厂区现有磨光机三台，切边机一台，每年生产销售金额约27万元人民币。于2016年取得工商营业执照，属于微型企业，个人独资企业，投资人、法人代表欧庆波。该厂现有员工6名，其中磨光工人三人、切边工人一人，锯石在太平洋保险公司缴交雇主责任保险。该厂建立有安全生产管理制度，应急预案，设备管理制度，操作规程等。

二、 发生事故□Y锯的基本情况

发生事故的□Y锯位于岑溪市马路镇善村五组善村村委前面的石材开发区，开发区共有圆盘锯19条，从马路往岑溪方向顺数第二条圆盘锯6日发生事故，圆盘锯业主是刘长年，由岑溪市众兴石板厂承租经营，双方签订有《承租合同书》，合同书上的承租人（即乙方）是众兴石板厂的，合同书明确了生产安全责任由承租者负责，租期一年（从2016年7月1日起至2017年6月30日止），圆盘锯年产毛板8000□O，年产值约36马路镇马路社区马路街人，是岑溪市众兴石板厂的员工，主要负责会计工作，圆盘锯有两名生产工人，分别是苏启思、黄荣菊夫妻俩。为了购荣菊两名工人的保险，苏启思、黄荣菊两人挂靠为岑溪市众兴石板厂的工人，然后在中国太平洋保险公司购买雇主保险，保险期为2016年7月2日7月25日止。苏启思和黄荣菊夫妻俩同时负责刘长年租给众兴石板厂经营的圆盘锯石机和一名叫朱志勇老板经营的4号圆盘锯石机进行锯石工圆盘锯地址都不在岑溪市众兴石板厂内，距离众兴石板厂约有500米。

三、 事故发生经过和事故救援情况

（一）事故现场勘查情况

在岑溪市众兴石板厂承租刘长年的圆盘锯厂内，可以看到圆盘锯龙门吊导轨内有一块长2.2米、宽2.1米、高2米的花岗岩荒料，石头面上和解石用的铁帖子，有一把1.6米高的铁梯靠着石头荒料，石头荒料靠□Y锯方向，地面上有少量血迹，解石用的二把钻枪、两件安全帽、一双周边的地上。从石头荒料上脱落的三角形石块约有700多斤，已被移放到石头荒料靠公路方向导轨内的地面上。场地周围没有安全警示标语和标

（二）事故发生的经过及救援情况

2017年5月6日上午9时多，苏启思、黄荣菊一起在岑溪市众兴石板厂承租刘长年的圆盘锯（2号机）场地开展解石工作，约半个小时后，锯接电线，刚撕开电线胶布后往2号锯方向看，却看不见苏启思，黄荣菊便拿着一条电钻到2号锯放荒料的位置，看见苏启思被一块从石材荒料在地上，苏启思身体倒卧在地上，头和手露出石头外面，黄荣菊拉他的手并叫唤他也不见回应，黄荣菊到4号锯叫朱志勇老板的父亲帮忙打电她返到4号锯宿舍将事情告诉她的儿子苏文杰、苏文强。

10点40分，岑溪市众兴石板厂老板欧庆波接到死者苏启思手机打来的电话通知后，立即打“120、110”报警，并报告马路镇政府。欧庆场，约15分钟，市人民医院的救护车赶到现场，经医务人员检查认定苏启思已无生命体征。随后，马路镇政府，马路派出所，市安监局的工作现场，依职责开展事故的善后处理工作。

2017年5月10日，在马路镇政府调解委员会的主持下，岑溪市众兴石板厂与苏启思的亲属签订了赔偿协议书。

四、 事故直接原因

(一)直接原因

事故直接原因是苏启思在解石作业时，对被解石头荒料进行检查，因靠近石头底部，突然被解石头荒料上的边角脱落砸压全身，导致当场

（二）间接原因

承租圆盘锯经营者岑溪市众兴石板厂，对安全生产管理不到位，对员工安全生产知识培训不到位。在经营中，圆盘锯没有安全标语等安工人危险作业时无现场指挥人员，致使工人安全意识淡薄，工作粗心大意，是导致事故发生的间接原因。

五、 事故性质

岑溪市众兴石板厂承租刘长年的圆盘锯在5月6日发生的事故是一起一般生产安全责任事故。

六、 事故责任认定

（一）苏启思安全意识淡薄，对被解石头存在的隐患没有及时发现，工作粗心大意，随意靠近石头下方工作，致使事故的发生，是事人。

（二）这次事故的发生，经事故调查组人员一致认定，事故责任是岑溪市众兴石板厂。岑溪市众兴石板厂，没有认真履行安全生产管理租刘长年的圆盘锯安全生产管理不到位，安全防范工作不到位，对员工的安全生产知识培训不到位，在这次事故中负主要责任。

（三）行业管理部门、属地管理政府监督管理不到位，安全防范措施不到位，安全生产管理混乱，负监督管理责任。

七、 对事故责任人及单位的处理建议

（一）苏启思是事故的直接责任人，因其在事故中死亡，不予追究责任。

（二）承包刘长年圆盘锯经营的岑溪市众兴石板厂，在事故中负安全生产管理主要责任，建议由安监部门依法依规进行经济处罚。

（三）建议市安委会对行业管理部门和属地管理政府进行约谈。

八、 整改及防范措施

（一）建议行业管理部门与属地管理政府认真加强监管，建立和完善安全生产管理职责、制度等，提高石材行业安全生产管理工作水平。

（二）近年来，我市石材加工企业多次发生生产安全事故，建议岑溪市人民政府尽快组织有关部门研究制定石材加工企业的安全生产管理

（三）对全市的石材加工厂进行一次安全隐患大检查、大排查，对无证经营、不具备安全生产条件的进行彻底的治理，扎实做好我市石安全生产工作，预防事故再发生。

岑溪市众兴石板厂5.6事故调查组

2017年7月25日

主办：岑溪市人民政府办公室　承办单位：岑溪市政务服务监督管理办公室

桂公网安备 45048102000007号 桂ICP备18011069号 网站标识码 ：4504810001

网站地图