平南县耀邦竹木加工有限公司“2•13”一般机械伤害事故调查报告

2025-04-27 10:00 来源：平南县应急管理局

【字体：大 中 小】

2025年2月13日14时25分许，位于平南县大安镇动界村的平南县耀邦竹木加工有限公司发生一起机械伤害事故，造成1名工人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，为查明原因，汲取事
2025年2月18日，经平南县人民政府批准，成立了平南县耀邦竹木加工有限公司“2·13”一般机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组），事故调
应急管理局、公安局、林业局、人力资源社会保障局、市场监管局、工业信息化和商务局、自然资源局、农业农村局、司法局、信访局、检察院、
大安镇人民政府、大洲镇人民政府组成，全面负责事故调查工作。并邀请县纪委监委介入事故调查，监督事故调查组依法依规开展事故调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因
置、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及责任人员的处理建议，针对事故暴露出的问题，提出了防范措施建议。

事故调查组认定，平南县耀邦竹木加工有限公司“2·13”一般机械伤害事故是一起工人操作不当，企业安全生产管理不到位，企业主要负责人
全生产工作职责，造成机械伤害的一般生产安全责任事故。现将调查情况报告如下：

一、事故单位基本情况及现场情况

（一）事故单位基本情况：平南县耀邦竹木加工有限公司成立于2023年9月19日，注册地址：广西壮族自治区贵港市平南县大安镇动界村上
路边原板厂，法定代表人：李x耀，企业类型：有限责任公司（自然人股东），统一社会信用代码：91450821MACWTPA75E。所属行业：木材加
竹、藤、棕、草制品业，经营范围：一般项目：竹制品制造；非食用林产品初加工；竹材采运；林业产品销售；林产品采集；木竹材加工机械制造
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。该公司有员工5人
订劳动合同。

（二）事故现场机械情况：涉事电锯（生产厂家：金华波鹰电动工具有限公司；导板长度：405mm；额定电压：220V；空载链速：1050m/n
前端、链条有血迹，外形完好无损坏。

二、事故发生经过

2025年2月13日13时30分许，平南县耀邦竹木加工有限公司员工谢x江、农x凤、徐x龙、谢x兴午饭后一起工作，谢x江负责放置木头，农x凤
送带筛选木皮，徐x龙在出木皮口旁边挖木皮，谢x兴负责驾驶叉车，叉木头到脱皮机。14时25分左右，徐x龙在使用电锯锯木头时，操作失误导致
自己，导致左侧颈动脉大出血，徐x龙手捂住自己颈部并朝当时在机房门口磨刀的谢x江走去求救，大约两秒钟后徐x龙倒地不起。

三、事故原因分析

（一）直接原因

徐x龙在使用电锯锯木头的过程中，由于安全意识淡薄，操作不当导致电锯割到自己左侧颈动脉，颈动脉裂伤失血过多，经抢救无效死亡，
次事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.平南县耀邦竹木加工有限公司安全生产管理不到位：未健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未对电锯作业岗位上存在的事故隐
查，未制定电锯作业安全规程，未对工人开展电锯作业相关培训教育，未向员工告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急

2.平南县耀邦竹木加工有限公司法定代表人、主要负责人李x耀未认真履行单位主要负责人安全生产工作职责：未组织制定本公司电锯作业操
未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未及时发现并消除本单位电锯作业岗位存在的生产安全事故隐患。

四、事故性质

经过事故调查取证、核实，事故调查组一致认为，平南县耀邦竹木加工有限公司“2·13”一般机械伤害事故的发生是由于工人操作不当，平南
木加工有限公司安全生产管理不到位，主要负责人未履行安全生产工作职责，造成机械伤害的一般生产安全责任事故。

五、事故应急处置情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，谢x江立即过去帮徐x龙按住伤口止血，在传送带筛选木皮的农x凤立即按停传送机器，过去查看情况。14时28分谢x江拨打平南
民医院急救电话请求派救护车救援。14时45分，县第二人民医院救护车抵达事故现场，医护人员立即对徐x龙进行抢救，徐x龙仍然昏迷不醒，医护
送往医院继续抢救，谢x江随救护车前往医院。

后续大安镇人民政府和大安派出所工作人员到医院查看情况。

县应急管理局接到事故信息后，立即派员赶赴事故现场调查并进行应急处置。

（二）医疗救治及善后情况

医务人员于14时45分到达现场，发现徐x龙已无呼吸心跳，立即予胸外心脏按压、气管插管使用呼吸气囊辅助呼吸，同时予平衡液开通静脉
推肾上腺素注射液1mg、心电监测、指脉氧监测、予棉垫压迫伤口止血等抢救治疗，患者于14时48分恢复心跳，72次／分，无自主呼吸，血压80/5
指脉氧测不出，予双管快速补液升血压、呼气气囊辅助呼吸、救护车护送回院，15时09分，心电监护仪提示患者心率持续下降至40次／分，呈无效
压测不出，指脉氧测不出，继续予胸外心脏按压、静推肾上腺素注射液1mg、呼吸气囊辅助呼吸等处理于15时11分到急诊抢救室，予胸外心脏按压
速补液、多巴胺注射液升血压、使用呼吸机辅助呼吸、每5分钟静推肾上腺素注射液1mg等抢救治疗，抽血急查血常规、血气分析、血型测定、卡
并请ICU、外二、五官科紧急会诊协助抢救治疗，为方便快速补液，予床旁行股静脉穿刺置管术，外二科及五官科医师会诊后指出患者左侧颈动脉
裂伤，活动性渗血，立即予左侧颈动静脉结扎止血处理。血气分析提示：PH7.29，血浆乳酸测定20mmol/L，考虑存在酸中毒，血常规：
2.94*10^12/L，红细胞压积26.50%，血红蛋白88g/L，提示贫血，予静滴碳酸氢钠注射液125ml纠正酸中毒，15时54分予快速输血治疗，16时11分输
持续抢救至16时22分患者仍无呼吸心跳，双侧瞳孔散大固定，心电图提示全心停搏，宣布临床死亡。抢救过程患者家属徐xx在场，对抢救工作无
龙家属将徐x龙尸体运回家，自行埋葬。

（三）事故应急处置评估

县公安局、县应急管理局、大安镇人民政府接报后做好事故善后处置工作，及时封控事发现场，防止次生事故发生。事故信息报送渠道畅通
转及时，应急指挥得当，协调有序。

（四）事故善后处置工作

善后安抚、调解处理工作有序推进，目前，死者家属和平南县耀邦竹木加工有限公司双方的赔偿处理工作还在协商中，尚未达成赔偿协议。

六、人员伤亡和财产损失情况

人员伤亡情况：死者徐x龙，男，5x岁，平南县大洲镇三荣村人，身份证号码：452524197002xxxxxx。2024年9月1日开始在平南县耀邦竹木
公司工作。

财产损失情况：平南县耀邦竹木加工有限公司主要负责人李x耀支付医疗费用、善后费用、赔偿等金额27504.2元，由于涉事各方未达成赔偿前，事故造成的直接财产损失为27504.2元。

七、对有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）平南县耀邦竹木加工有限公司。平南县耀邦竹木加工有限公司未健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未对电锯作业岗位上存隐患进行排查，未制定电锯作业安全规程，未对工人开展电锯作业相关培训教育，未向员工告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以急措施。对事故发生负有责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十一条第二款、第四十四条第一款的规定。建议由急管理局依据有关法律法规对该公司予以行政处罚。

（二）李x耀。平南县耀邦竹木加工有限公司法定代表人、主要负责人。未组织制定本公司电锯作业操作规程，未组织制定并实施本单位安育和培训计划，未及时发现并消除本单位电锯作业岗位存在的生产安全事故隐患。对事故负有主要领导责任，违反了《中华人民共和国安全生产法一条的规定，建议由平南县应急管理局依据有关法律法规对李x耀予以行政处罚。

（三）死者徐x龙。由于安全意识淡薄，工作中操作不当导致电锯割到自己左侧颈动脉，失血过多经抢救无效死亡。对事故发生负有直接责了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条的规定。鉴于徐x龙在事故中死亡，建议不再追究其责任。

八、事故防范和整改措施建议

本次事故暴露了生产经营企业“重生产、轻安全”的问题，为了认真汲取此次事故教训，严防类似事故再次发生，现提出如下建议：

（一）平南县耀邦竹木加工有限公司要认真汲取“2·13”事故教训，进一步落实安全生产主体责任。一是要定期召开安全生产会议，研究生产工作，及时解决安全生产存在的问题。二是要建立健全安全生产各项规章制度，制定电锯等作业安全操作规程，并督促从业人员认真遵守规章作规程，认真履行岗位工作职责。三是要加强对全体从业人员安全教育培训，进一步提高全体从业人员的安全意识，让从业人员掌握必要的岗位知避险技能。四是要加强作业现场安全监管，落实现场安全管理人员，认真辨识作业场所安全风险，及时排查并消除生产安全事故隐患。五是要为危业人员配备必要的劳动防护用品。

（二）各有关部门单位要牢固树立人民至上、生命至上的理念，深刻吸取事故教训，举一反三，进一步强化责任意识，落实责任，加强对本行业各类生产经营企业的安全监管，督促企业落实安全生产主体责任，加强事故隐患排查治理，及时发现并消除安全隐患。对生产经营企业的违为，要依法依规处理。

（三）属地乡镇政府要切实落实好属地监管职责，深入查找本辖区安全生产方面的薄弱环节，有针对性地解决问题，切实推动企业落实主体员安全意识，着力从根本上消除隐患、从根本上解决问题。同时加强对各类违法违规行为打击力度，确保隐患消灭在萌芽状态。

平南县耀邦竹木加工有限公司

“2·13”一般机械伤害事故

调查组

2025年4月27日