象州县泰禾公共汽车运输有限责任公司 “6.26”车辆伤害一般事故调查报告

2025-11-20 17:40 来源：象州县应急管理局

2025年6月26日10时10分左右，象州县泰禾公共汽车运输有限责任公司行驶至象州县大乐中心卫生院门口路段时，发生一起生产营运性车辆伤害事故，造成1人抢救无效死亡。接报后，县人民政府迅速组织相关部门赶赴现场进行处置。为了尽快查清事故原因，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）规定，县人民政府于2025年7月7日成立事故调查组，调查组由县政府办公室、应急局、交通运输局、公安局、人社局、总工会及大乐镇人民政府等单位组成，对事故进行调查并邀请县纪委监委和县人民检察院派员参与监督办案。调查组按照“四不放过”原则和“依法依规、实事求是、注重实效”的原则，认真开展现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的意见建议。

一、事故涉及单位相关情况

（一）涉事企业基本情况

1.广西象州县泰禾公共汽车运输有限责任公司（以下简称“泰禾公司”），统一社会信用代码：914543226670226 38J；法定代表人：覃某某；住所：象州县象州镇温泉大道289号；经营范围：许可项目：城市公共交通；网络预约出租汽车经营服务；巡游出租汽车经营服务(依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准)一般项目：集中式快速充电站；机动车充电销售；广告发布；充电控制设备租赁；停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）公司经理覃某某，为安全生产第一责任人。

2.车辆情况。涉事车辆类型为海格牌大型普通客车，车牌号为桂G02528D的新能源电车，所有人为泰禾公司，地址：象州县象州镇温泉大道28号，营运性质为客运，车辆尺寸为8195*2480*3420mm，核定载人数36人，实载人数8人。注册时间为2023年4月25日，检验有效期至2026年4月30日，该车投保交强险、承运人责任强制保险和第三者商业险。

3.司机情况。司机黄某某，男，持有准驾车型A1A2E类型机动车驾驶证，持有中华人民共和国道路运输从业人员从业资格证，准驾车型A1、A2，经营性道路旅客运输驾驶员、经营性道路货物运输驾驶员，有效期限：2029年12月26日，符合驾驶桂G02528D的新能源电车车辆条件。事发后象州县公安局依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零九条之规定，决定对黄某某涉嫌交通肇事立案侦查，目前司机黄某某正在取保候审当中。

二、事故基本情况

（一）道路交通事故发生经过

2025年6月26日上午10时11分左右，黄某某驾驶的桂G02528D牌大型普通客车沿象州县大乐镇中和街自北往南方向行驶，当车辆行驶至大乐镇中和街大乐镇卫生院门口路段临时停车上客后起步驾离停车地点过程中，与由东往西从车头前横过道路的行人黄某2发生碰撞后碾压，造成黄某2当场死亡的交通事故。事故发生后，黄某某熄火停车，下车查看，后立即拨打120急救电话，并向车辆所有人泰禾公司汇报。因刚好在卫生院门口，卫生院医生第一时间对碾压的黄某2进行抢救，但仍不幸死亡。

（二）事故死者基本情况

黄某2，女，身份证号：452224****4564，广西象州县大乐镇人。

（三）交通事故现场情况

事故发生现场位于象州县大乐镇中和街大乐镇卫生院门前道路，为街道道路，呈南北走向，往南为象州县大乐镇元和街方向，往北为G355线方向，东侧为民房西侧为大乐镇卫生院。路面为水泥铺装，平直干燥，视线良好，路中心施划有黄色单虚线将道路划分为两条车行道，路面全宽为310cm。

三、事故发生原因

（一）事故原因

1.直接原因

黄某某驾驶制动不符合技术标准具有安全隐患的大型客车上道路行驶，在路况复杂的街道路段临时停车上客后起步前，未认真观察周围道路交
范安全驾驶、文明驾驶，确保安全后起步行车，导致车辆车头左侧部位碰撞行人后，未能及时停车，致使行人被左侧前后轮分别碾压，导致事故发

2.间接原因

（1）黄某2从大型客车临时停车方向的左侧车行道横过道路时，紧贴车头部位置产生盲区，制造了险情，未能确认安全后通过，导致驾驶人黄
导致事故发生的间接原因之一。

（2）泰禾公司，未将派遣劳动者纳入本单位从业人员进行统一管理，对派遣劳动者的安全生产教育和培训不到位。未按规定对车辆进行经常
港市华宝机动车服务有限公司司法鉴定所司法鉴定意见书，贵港华宝司鉴所[2025]痕鉴字第1738号鉴定意见：经检验桂G02528D号大型普通客车
动车运行安全技术条件》（GB7258–2017）中的相关规定，是导致其死亡的间接原因之二。

经调查认定：象州县泰禾公共汽车运输有限责任公司“6.26”车辆伤害一般事故是一起生产安全责任事故。

四、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，司机黄某某拨打120急救电话，并电话向泰禾公司汇报，泰禾公司总经理覃某某接到报告后，立即通知安全科负责人到现场对事
话向主管部门县交通运输局汇报，县交通运输局报县委、县政府，县政府立即组织相关部门赶赴事故现场，开展事故处置工作。

（二）事故应急处置情况

事故发生后黄某某积极配合相关部门的调查工作，配合泰禾公司做好善后处置工作。经泰禾公司与家属协商，双方达成一致意见并签订了补
付。家属对事故救援及善后处置工作表示认可。

（三）事故应急处置评估结论

综上：事故发生后，各相关单位均能按照相关规定作出响应。事故处置、救援、报告程序均符合规定。

五、有关责任单位及人员存在的主要问题

1.黄某某，驾驶制动不符合技术标准具有安全隐患的大型客车上道路行驶，在路况复杂的街道段临时停车上客后起步前，未认真观察周围道路
规范安全驾驶、文明驾驶，确保安全后起步行车，导致车辆车头左侧部位碰撞行人后，未能及时停车，导致事故的发生，对事故负主要责任。

2.黄某2从大型客车临时停车方向的左侧车行道横过道路时，紧贴车头部位置产生盲区，制造了险情，未能确认安全后通过，导致驾驶人黄某
故负有次要责任，鉴于其在事故中死亡，不予追究其责任。

3.泰禾公司，未将派遣劳动者纳入本单位从业人员进行统一管理，对派遣劳动者的安全生产教位。未按规定对车辆进行经常性的维修、保养，对事故负有管理责任。

六、对事故有关责任方的处理意见

（一）刑事立案的人员

1.黄某某，为桂G02528D大型普通客车的驾驶员，驾驶制动不符合技术标准具有安全隐患的大型客车上道路行驶，在路况复杂的街道路段临时
未认真观察周围道路交通情况，未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶，确保安全后起步行车，导致车辆车头左侧部位碰撞行人后，未能及时停车，

州县公安局根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零九条之规定，对黄某某涉嫌交通肇事立案侦查，目前司机黄某某正在取保候审，案件在进

（二）行政处罚的单位

泰禾公司，未将派遣劳动者纳入本单位从业人员进行统一管理，对派遣劳动者的安全生产教育和培训不到位。未按规定对车辆进行经常性的维华人民共和国安全生产法》第二十八条第二款、第三十六条第二款之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第一款第（三）项、（三）项之规定，参照《应急管理行政处罚裁量权基准》（应急〔2024〕90号）第95号裁量的具体标准，做出行政处罚。建议报象州县人民政府管理局作出具体的行政处罚决定。

七、事故防范和整改措施建议

为吸取教训，杜绝类似事故的发生，调查组提出如下防范和整改措施：

（一）泰禾公司要组织公司管理人员和劳务派遣的驾驶员召开事故警示会，认真剖析事故原因，深刻接受事故教训，教育驾驶人员必须按照操驾驶，确保驾驶安全，保证群众的生命财产安全。

（二）象州县交通运输局要督促辖区运输企业加强对驾驶员的安全教育培训和交通安全意识，提高安全驾驶、文明驾驶意识，督促企业按照国辆的维修养护、检测。

（三）象州县应急委员会办公室要督促公安交警部门和交通运输部门进一步深入推进道路交通安全综合整治工工作存在的盲区死角，并采取针对性措施加以改进，确保辖区道路交通安全形势持续稳定向好。

象州县泰禾公共汽车运输有限责任公司

“6.26”车辆伤害一般事故调查组

2025年11月20日

政府网站找错
网站地图　联系地址：广西象州县象州镇教育路中段 邮政编码：545800
主办：象州县人民政府　承办：象州县政务服务和大数据发展局 联系电话：0772-4351692
桂公网安备45132202000112号　桂ICP备11007891号-1　网站标识码：4513220004
中国互联网违法和不良信息举报中心 12377
象州县互联网违法和不良信息举报平台