富川瑶族自治县福利客运车队9.6重大交通安全生产事故调查报告

2021-09-27 15:45　来源：富川瑶族自治县交通运输局

2021年09月06日，杨XX驾驶桂XXX号中型普通客车由石家乡往富川县城方向行驶，当日09时30分行驶至福利镇街道派出所门前路[illegible]毛XX当场死亡的道路交通事故。事故发生后，我局高度重视，在钟XX局长的亲自指挥下，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报[illegible]第493号），立刻成立了事故调查组赶赴事故现场开展调查。经调查，事故调查报告如下：

一、人员伤亡和经济损失情况。

1、人员伤亡情况。

富川瑶族自治县福利客运车队9.6重大交通安全事故共造成一人死亡，死者为毛XX，女，汉族，身份证号码为45242819XXXXXX1849，[illegible]XXXXX号。

2、经济损失情况。

本次交通安全事故造成经济损失23万元。

二、事故调查情况。

1、肇事车辆驾驶员基本情况。

杨X松，男，汉族，身份证号码：45242819XXXXXXX834，家住广西富川瑶族自治县古城镇XXXX号，持A2E类机动车驾驶证。档案编
2022年11月16日。

2、肇事车辆基本情况。

车辆品牌：晶马牌JM76XXA；车辆牌号：桂JXXX,发动机号：K100XXX3；车辆识别代号：LN0KD0XXXXXX389;使用性质：客运；检验有
动车状态：正常。该车投保中国平安财产保险股份有限公司富川支公司，强制保险单号：1142XXXXXX4265232，商业保险单号：114240XXXXX

3、事故发生地点及道路基本情况。

事故现场位于富川县福利镇街道福利派出所门前路段。该路段呈南北走向，往富阳镇方向为南，往石家乡方向为北，道路性质为干燥沥青路
心设有黄色中心虚线，机动车道宽360CM，道路平直，视线良好。

三、事故原因分析、责任认定和事故性质。

1、事故原因。

经调查分析，事故发生原因有二。原因一是杨XX未察明前方交通道路情况按照操作规范安全驾驶，而与前方行人毛XX发生碰撞。原因二是
客车到站下车后，为确保安全从客车的正前方（客车驾驶视觉盲区）横过马路，且横过道路时未按规定走人行横道。

2、事故责任认定。

根据广西富川瑶族自治县公安局交通管理大队出具的道路交通事故认定书（第45112XXXX000057号）认定：第一，杨XX承担本事故的同等
的同等责任。

3、事故性质。

本次事故已经由广西富川瑶族自治县公安局交通管理大队按照交通事故处理，所以该事故未达到生产安全责任事故标准，是一起安全生产非

四、事故处理意见。

经调查研究，对富川瑶族自治县XX客运车队提出以下处理意见：

1、对造成本次安全生产事故的驾驶员杨XX应做出立即停止驾驶道路旅客运输车辆的决定。

2、富川瑶族自治县XX客运车队应该深刻吸取事故教训，举一反三，引以为戒，切实做好事故防范工作，强化企业安全生产主体责任意识
主、综合治理”的方针，建立健全各项安全生产制度并认真落实，严格落实各项安全防护措施，切实防止类似事故再次发生。

五、事故防范和整改措施。

富川瑶族自治县道路运输发展中心、交通运输执法大队要进一步加强交通运输行业安全监管和执法，督促企业认真落实生产安全责任制，督
入职培训和日常教育培训，完善驾驶员驾驶证和从业资格证审验教育培训，加大对道路交通安全法律法规、安全行车常识、紧急情况处置等内容
强对道路运输企业运营车辆落实动态监控管理的监督检查，严格道路运输安全监管执法，严厉查处超载超限等违法行为。

富川瑶族自治县交通运输局

2021年9月26日

主办：富川瑶族自治县人民政府办公室

地址：广西贺州市富川瑶族自治县富阳镇新建路28号 电话：0774-7882337

桂ICP备11000172号 网站标识码：4511230004

桂公网安备 45112302000008号