language

大新县雷平镇车站村“6•6”事故调查报告

2021-11-19 11:50　来源：大新县应急管理局

【字体：大 中 小】

大新县雷平镇车站村“6·6”事故调查报告

2021年6月6日，农威新在大新县雷平镇车站村原石油公司旧仓库内进行平整场地活动中，使用铲车清理碴土时发生围墙坍塌，压中围墙外务秀青，闭秀青因受重伤经抢救无效死亡。2021年6月10日大新县人民政府成立由县政府办、公安、应急、人社、工信、总工会、农业农村、市场监镇镇政府等部门组成事故调查组。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”要求，经过勘查事故现场、资料、调查询问有关当事人和综合研判分析，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员的处理建议和事故防施。现将有关事故调查报告如下：

事故发生单位（个人）基本情况

事故当事人：农威新，男，1980年1月5日生，身份证号码：4521XXXXXXXXXXXXX，身份证住址：广西大新县雷平镇公益村弄堪屯34号。联13XXXXXXXXX,铲车工，特殊工种证号DZ21XXXXXXXXXXXXX。

二、事故类型

坍塌事故。

三、事故死者基本情况

闭秀青，女，1946年07月05日生，身份证号码：4521XXXXXXXXXXXXX，身份证住址：广西大新县雷平镇车站村板盘屯。

四、事故经过及救援情况

2021年6月6日，农威新聘请农雷鸣与其一起进入雷平镇车站村原中石化雷平旧油库场地清理渣土，农雷鸣负责开钩机钩松碴土。约上午9时鸣开钩机松碴土后退到空地，农威新驾驶铲车进行铲碴堆到山边，因碴土靠近围墙，围墙因受外力影响，铲车刚铲了两铲，围墙突然坍塌。围墙坍新急忙下车走到围墙外面检查，发现有一个人（死者闭秀青）身体被倒塌的围墙石头压中。农威新立即叫农雷鸣过来帮忙救人，他们两个先搬开石者，把伤者平放好，同时用手机报了120、110。120医护人员通过电话教他们如何对伤者抢救。农威新和农雷鸣把伤者抬到平地后按医生嘱咐对伤救，可是伤者已经没有意识，没多久120就赶到，对伤者进行抢救，但伤者已无生命体症。不久110民警也赶到现场。

民警到场后对现场进行警界查封，同时电话报告雷平镇政府。镇政府得到报告后电话报告县政府及相关职能部门。县政府得到报告后组织相门赶到事故现场，并指挥做好善后工作。

事故原因

（一）直接原因

铲车工操作不当，使围墙受力坍塌。

间接原因

农威新安全意识淡薄，没有对作业场所周边环境进行检查，对作业场所未设置安全警示带。

六、事故处理建议

农威新，原中石化雷平旧油库场地使用人，平整场地操作人，因其安全意识淡薄、麻痹大意，在对渣土进行清理前，未查看作业场所周边境，作业场所周边未设置警示带；同时铲车操作不当，造成围墙受外力作用坍塌，对事故负全部责任。建议应急管理部门依照相关法律给予行政处

七、事故防范和整改措施建议

1. 大新县雷平镇人民政府要切实落实安全生产责任，强化各项安全防范措施，并在辖区内开展安全生产隐患排查整治，严防类似事故再次发

2. 施工场所业主应落实主体责任，完善工作协调沟通机制，严格安全管理，强化监督检查，从源头上堵塞安全漏洞。

3. 落实安全生产主体责任，所有工程项目的发包方与承包方必须签订安全管理协议，明确安全生产主体责任，加强施工现场安全生产管理。

4. 大新县安全生产委员会各成员单位按照本部门职责，对辖区内建设施工单位安全生产进行检查，举一反三，排查隐患，防范此类事故再次发

大新县雷平镇“6·6”事故调查组

2021年11月17日

政府网站找错

网站地图 地址：大新县桃城镇民生街9号

主办：大新县人民政府 电话：0771-3622271

桂公网安备 45142402000015号 桂ICP备12005218号-1 网站标识码：4514240003

今日大新微信公众号

广西云