宜宾市翠屏区牟农页岩煤矸石砖厂“1•21”一般坍塌事故调查结果公布

2025年1月21日2时许，宜宾市翠屏区牟农页岩煤矸石砖厂(以下简称“牟农砖厂”)发生一起一般生产安全事故，造成1人死亡，直接经济损失约110万元。

为全面查明事故原因，深刻汲取惨痛教训，举一反三，采取切实可行措施防止和避免类似事件再次发生，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安报告和调查处理条例》（国务院令第493号令）及《宜宾市翠屏区人民政府关区级相关部门组织生产安全事故调查和批复的通知》（翠府发〔2021〕5号）定，经宜宾市翠屏区人民政府同意，成立了由区应急局、区公安分局、区经济局、区总工会、牟坪镇等单位负责同志组成的牟坪镇牟农页岩煤矸石砖厂“1·2物体打击事故调查组（以下简称“事故调查组”），同时聘请有关专家参与事故并邀请区检察院参加。区纪委监委机关成立追责问责审查调查组，开展审查调

事故调查组按照“四不放过”“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”通过现场勘查、查阅资料、调查取证等方式，查明事故发生经过、原因，认定质和责任，提出对相关责任单位和个人的责任追究及整改措施建议，形成《宜屏区牟农页岩煤矸石砖厂“1·21”一般坍塌事故调查报告》，并经宜宾市翠屏区府批复同意。

一、事故原因

（一）直接原因

事故发生的直接原因是牟农砖厂出窑工邓远富违反作业安全管理制度串岗导致隧道窑内窑车超量后被挤出，面对险情冒险蛮干，被脱轨窑车上坍塌的砖坯掩埋、被移动的窑车挤压导致死亡。

（二）间接原因

关注我们 ATTENTION
政务微信
新浪微博
互联网+督查
智能问答
影响营商环境

1.岗位操作不规范。牟农砖厂进窑工李康琼未认真履行岗位安全职责，在作对隧道窑内窑车情况进行清点，导致窑车超量挤出并发生脱轨。

2.现场安全管理不到位。牟农砖厂未落实现场安全管理，对相关岗位缺乏有效管理和统筹协调，未及时发现并制止违反作业安全管理制度私自串岗、擅自操作、未按规定摆放摆渡车等行为，为事故发生埋下隐患。

3.政府及有关部门安全监管不细不实。督促指导企业开展风险辨识、隐患排查等工作不细致；对企业夜间生产监督管理不到位，存在一定的监管盲区。

二、事故性质

经事故调查组认定，宜宾市翠屏区牟农页岩煤矸石砖厂“1·21”一般坍塌事故是一起一般生产安全责任事故。

三、责任追究及防范措施

在深入调查的基础上，事故调查组提出了责任认定及处理建议并移送相关经事故调查组报宜宾市翠屏区人民政府批复同意，对牟农砖厂和杨某君、周某依法给予行政处罚。相关人员的纪律处分或组织处理由纪委监委部门另行通报

事故调查组针对部分生产经营单位安全意识淡薄、安全管理制度不健全、育培训不到位和相关单位履职监管不到位等突出问题提出了防范及整改措施建

牟坪镇牟农页岩煤矸石砖厂“1·21”

一般物体打击事故调查组

2025年5月13日

撰稿人：夏　娟　　审核人：孙纯林　　审签人：罗和刚

【我要纠错】　【打印本页】

建设问题线索征集

关注我们 ATTENTION

政务微信

新浪微博

互联网+督查

智能问答

影响营商环境