上林县三里镇G242国道3上林县三里镇G242国道3471km+800m段 广西通有限公司 “4•25”一般交通事故调查报告471km+800m段 广西上林超公司 “4•25”一般交通事故调查报告

2025-06-13 10:05 来源：上林县应急管理局

2025年4月25日8时15分许，我县辖区境内G242国道3471km+800m段（云姚庄路段）发生一起一般交通事故，造成1人死亡，

鉴于事故涉及公共运输企业生产经营活动，依据《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全（国务院令第493号）等有关法律法规的协同适用原则，经上林县人民政府批准，成立了广西上林超大公共交通有限公司“4·25”交通事故调查组事故调查组由县应急管理局局长担任组长，县应急管理局副局长、县交通运输局党组成员、三里镇政府分管副镇长担任副组长，由县公安局交劳动和经济工作部部长、县应急管理局相关人员担任组员，全面负责事故调查工作。事故调查组下设技术组、综合组、善后组和应急评估组，院派员参与事故调查工作。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展各项调查工作。通过现场勘查、检测鉴定、询问等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，题和教训，提出了加强和改进工作的措施建议。

经事故调查组认定，广西上林超大公共交通有限公司“4·25”一般交通事故是一起由于客车驾驶员谢英学在冠状动脉粥样硬化性心脏病的基功能障碍死亡，导致行驶中的桂AK1731大型普通客车失控最终侧翻造成的意外事故，非生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生经过

2025年4月25日8时00分许，广西上林超大公共交通有限公司驾驶员谢英学驾驶桂AK1731大型普通客车从三里镇政府往上林县客运服务站客车行驶过程中，陆续有乘客上车。8时15分许，客车行驶至G242国道3471km+800m段（云姚庄路段），此时车上实载14人，客车车速约为5

突然晕倒，双目紧闭，身体往驾驶位右侧后方倾斜，双手下垂脱离方向盘，导致客车失去控制往路边驶去，最终客车撞到路边树木及水沟后停亡、1人受伤及客车损坏。

（二）事故现场情况

事故发生时为阴天。事故地点位于G242国道3471km+800m段（云姚庄路段）处，道路南北走向，往南为上林方向，往北为三里方向。事路，路面中间划有黄色中心分道单虚线，无隔离栏隔离，道路为沥青路面，路面平直干燥，视线良好，无障碍物。





事故发生后，现场勘察时发现：桂AK1731大型车头撞及树木及水沟后损坏较为严重。

附图1：事故现场照片图1

附图2：事故现场照片图2

（三）人员伤亡和财产损失情况

事故造成1人死亡，1人受伤，事故车辆部分损

本次事故造成直接经济损失约为36万元。

二、事故原因和性质

（一）事故直接原因

客车驾驶员谢英学在驾驶过程中在冠状动脉粥发急性心肌梗死致心功能障碍死亡，导致行驶中的最终侧翻造成事故。

（二）事故性质

经事故调查组认定，客车驾驶员谢英学在驾驶心功能障碍死亡与事故发生存在直接因果关系，广西安全生产管理符合《安全生产法》要求，谢英学的求。因此，广西上林超大公共交通有限公司“4·25”一驾驶员谢英学在冠状动脉粥样硬化性心脏病的基础上障碍死亡，导致行驶中的桂AK1731大型普通客车故，非生产安全责任事故。

三、事故应急处置情况

（一）事故信息接报、响应情况及

发生事故后，桂AK1731大型普通话。约8时25分，120救护车到达现场，进行简单处置院进行救治。约8时40分，县公安局交通管理大队局、三里镇人民政府、三里派出所等相关部门相继到置及管控。约8时35分，广西上林超大公共交通有限公司向县交通运输局电话汇报事故情况，约9时05分，广西上林超大公共交通有限公司向县故情况。约11时30分，现场勘查结束，涉事故车辆和人员撤离事故现场，恢复交通。

（二）事故应急处置评估结论

事故发生后，属地政府和相关职能部门在事故处置过程中能按照各自职责密切配合、协调联动、应急处置。

经评估，事故应急处置指挥得当、分工明确、协调有序、及时有效，没有造成次生事故，事故应急处置较好。

四、事故责任单位相关情况

（一）事故企业情况

广西上林超大公共交通有限公司成立于2014年9月23日，统一社会信用代码：914501253158417018（1-1），类型：有限责任公司（资），法定代表人：李华明，住所：广西南宁市上林县大丰镇丰岭路177号，经营范围：城市公交客运，城乡公交客运服务、新能源配套充电桩服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后可开展经营活动）。广西上林超大公共交通有限公司于2022年4月18日取得上林县交通运输局交通有限公司取消公交线路及调整公交车的批复》，批复明确同意将桂AK1731公交车调整运营12路公交线路（客运服务站～三里镇政府）。

经查，广西上林超大公共交通有限公司运营12路公交线路（客运服务站～三里镇政府）已由相关部门批准；已设置安全生产管理机构并全生产管理人员已取得安全生产管理人员安全考核合格证明；已建立并落实本单位安全生产责任制；已制定安全生产规章制度和操作规程；已驾驶员进行定期安全教育培训；已建立隐患排查台账并定期对车辆进行维护保养；已建立安全生产投入台账；已制定应急预案和实施应急演故。综上，广西上林超大公共交通有限公司已较好的履行安全生产主体责任。

（二）事故车辆和驾驶人情况

1.桂AK1731号大型普通客车情况:

桂AK1731号大型普通客车，车辆所有人：广西上林超大公共交通有限公司，登记住址：广西南宁市上林县大丰镇丰岭路177号，车辆月，车辆行驶证登记核定人数41人，事发时实载14人。机动车交通事故强制保险车辆承包单位：中国大地财产保险股份PDFA24451052000000001426，保险期限：2024年10月14日～2025年10月13日。机动车商业保险承包单位：中国大地财产保险股份PDEJ24450162000000001151，保险期限：2024年10月18日～2025年10月17日。最近一次二级维护保养时间为2025年4月14日。

2.驾驶人情况:

谢英学，男，1964年11月5日出生，户籍住址：广西上林县西燕镇卢村上圩庄58号，身份证号码：452124**********，机动车驾驶证限：2015年8月9日～2025年8月9日。事发时驾驶桂AK1731号大型普通客车。

经查，谢英学自2018年起就职于广西上林超大公共交通有限公司，因年满60周岁，广西上林超大公共交通有限公司于2024年11月辞退谢安部印发《关于修改<机动车驾驶证申领和使用规定>的决定（公安部令第172号）》，根据《决定》第十四条规定：申请大型客车、重型牵引挂上，63周岁以下，因此2025年1月15日，广西上林超大公共交通有限公司返聘谢英学。入职前，广西上林超大公共交通有限公司安排谢英学至检，根据体检报告，心脏及血管一栏为正常，“有心血管病”一栏未勾选，体检结果为一般。根据监控视频显示，事发时未发现谢英学存在违通安全法》规定的行为。事发后上林县公安局交通管理大队委托广西众邦司法鉴定中心对谢英学的死亡原因进行鉴定，2025年5月12日，广西众邦司法鉴定中心司法鉴定意见书》（桂众邦司鉴中心〔2025〕病鉴字第51号），鉴定意见为：谢英学符合冠状动脉粥样硬化性心脏病的基础能障碍死亡。

五、有关责任单位及个人存在的主要问题

经调查组调查，未发现广西上林超大公共交通有限公司、谢英学存在导致事故发生的主要问题。

六、事故防范及整改措施建议

（一）强化安全生产红线意识，加强对运输企业的安全管理

坚持“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，各乡镇要进一步落实地方属地管理责任，各部门要加强的安全管理，督促企业进一步落实安全生产主体责任。

（二）进一步加强道路交通安全管控力度

交通运输管理部门要加大道路交通路面巡查力度。要抓好重点时段和事故多发路段、国道、省道的交通管控，严厉打击超载后驾驶、疲劳驾驶等违法行为。要加大道路安全的宣传教育力度，充分发挥交通安全宣传的引导和警示功能，切实增强广大交通参意识。

（三）进一步落实企业安全生产主体责任

运输企业要深刻汲取事故教训，采取有效措施，严格落实《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国安全生产法》等法律业安全生产主体责任，健全完善全员安全生产责任制并强化考核，对相关人员进行安全教育培训，经考核合格后方可上岗。定期组织驾驶员进体条件符合相关要求。建立岗前驾驶员健康检查制度，驾驶员每日出车前需确认身体状况，将驾驶员健康动态监测纳入安全考核。强化车辆安期对车辆进行检查维修，杜绝车辆带病上路行驶。

广西上林超大公共交通有限公司

“4·25”交通事故调查组

2025年6月12日

主办：上林县人民政府办公室 承办：上林县发展改革和科学技术局

电话：0771-5222162（仅受理网站建设维护问题） 举报电话：0771-5222459 举报邮箱：abc5222459@163.com

桂ICP备18003879号-1 政府网站标识码：4501250001 桂公网安备 45012502000008号

南宁市互联网举报辟谣平台