岑溪市君磊石材 有限公司“1•14”事故调查报告

2021-05-28 16:05　来源：岑溪市应急管理局

公共资源调用 文章站分享 【字

2021年1月14日下午13时52分左右,岑溪市马路镇君磊石材有限公司发生一起安全事故，造成1人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关法律、法规的规定,岑溪市人民政办、应急局、工信局、公安局、市总工会、马路镇政府等单位人员依法成立了岑溪市君磊石材有限公司“1·14”事故调查组(以下简称事故调查组名单详见《岑溪市人民政府办公室关于成立岑溪市君磊石材有限公司“1·14”事故调查组的通知》(岑政办发〔2021〕号)。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对该事故进行了现场勘查、取证、调查和分析等故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失，对事故的性质和责任进行了认定，对有关责任单位及人员提出了处理建议，并针对事故存在的问题，提出整改建议和事故防范措施。现将事故调查情况报告如下:

一、事故概述

(一)事故发生的时间

2021年1月14日下午13时52分左右。

(二)事故发生的地点

岑溪市君磊石材有限公司大切车间7号锯。

(三)事故发生单位

岑溪市君磊石材有限公司

(四)事故类型

高处坠落

(五)事故伤亡情况

事故共造成1人死亡，死者曹志明，男，住址：四川省沐川县永福镇万寿村，汉族，身份证号码：511129**********0416，岑溪市君磊石人。

(六)事故直接经济损失

事故造成直接经济损失玖拾捌万元（¥980000元），主要包括曹志明的死亡补助金、供养其未成年女儿和父亲的抚恤金、丧葬费、办理后船费、精神抚慰金等费用。

(七)事故现场概况

事故现场位于岑溪市马路镇水平开发区内岑溪市君磊石材有限公司大切车间由西往东第三条锯锯的地方，该台锯标号为7号锯锯。该锯锯可移动的台车，台车上面已放置有一方型刚吊装好固定的石头荒料，石头荒料平面上距离地面高度2.8米，石头荒料正南方石面挂有一把铁梯，可登上石头荒料平面上，石头荒料平面上放置有一把平水尺；石头荒料正西方位置现场有少量血迹，血迹旁边有一顶无帽带的安全帽，其何痕迹物证。

二、基本情况

(一)岑溪市君磊石材有限公司基本情况

岑溪市君磊石材有限公司；法人代表：林艺芳（身份证号码：350524**********3031；户籍住址：福建省安溪县龙门镇龙门村）；企业马路镇水平工业石材加工园内（16C号）；企业统一社会信用代码：91450481MA5NMQD94C（1-1）；类型：有限责任公司（自然人独资册资本：伍佰万圆整；成立日期：2019年03月06日；营业期限：2019年03月06日至2049年03月04日；登记机关：岑溪市市场监督管理局；筑用石加工、运输、销售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）事故发生的经过及事故应急处置情况

2021年1月14日下午13时52分左右，曹志明和其胞弟曹志斌操作龙门吊将方形花岗石头荒料吊装到岑溪市君磊石材有限公司大切车间7号动台车上，当石头荒料吊装到移动台车作业结束后，曹志明就拿平水尺从石头荒料正南方前面挂上铁制登高梯爬上离地面高2.8米的石头荒料业，其胞弟曹志斌在石头荒料东边地面对在移动台车上的石头荒料进行垫石固定平水，此时，曹志斌突然听到西面“喔”的一声响，他就侧过哥曹志明跌落在石头荒料西边地面，脸朝地面扒在地面，头部受伤严重，地上流出很多血，他戴的安全帽脱在旁边。在场管理的的林荣芳知道立即给公司老板林艺芳汇报，并用公司的皮卡车将伤者曹志明直接送岑溪市人民医院抢救， 14时28分左右，曹志明被送到岑溪市人民医院亡。

事故发生后，接到报告的马路镇人民政府、岑溪市应急管理局等有关部门人员迅速赶到现场进行应急善后处置工作。1月16日，死者曹志岑溪与岑溪市君磊石材有限公司就曹志明死亡的赔偿问题进行了协商，经协商达成一致，由岑溪市君磊石材有限公司一次性赔偿人民币（¥980000）给死者家属，善后处理工作完毕。

三、事故的原因及性质

（一）事故直接原因

事故发生的直接原因是曹志明登上高处调整石头荒料的平水作业时没有注意自身的安全保护不慎跌落受伤死亡。

（二）事故的间接原因

1、岑溪市君磊石材有限公司在进行高处作业时，没有安排专门人员进行现场安全管理，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十条规定

2、曹志明没有正确配戴、使用符合国家标准的安全帽，曹志明违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十五条的规定，岑溪市君磊石反了《中华人民共和国安全生产法》第四十二条规定。

3、岑溪市君磊石材有限公司没有制定高处作业的操作规程，违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（二）项的规定。

4、公司员工安全生产教育培训资料不齐全，无安全生产教育培训记录、签到、照片、考试试卷等安全生产教育培训材料，没有严格落实“三级培训”的主体责任，员工安全意识淡薄。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款、第四款的规定。

（三）事故的性质

经事故调查组调查认定，岑溪市君磊石材有限公司“1·14”事故是一起一般生产安全责任事故。

六、事故责任划分及处理建议

（一）曹志明是事故的直接责任人，由于其在事故中死亡，建议不予追究。

（二）岑溪市君磊石材有限公司对事故的发生负管理责任，建议由岑溪市应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第定对该公司进行立案调查并给予行政处罚。

（三）马路镇水平工业园区对园区内的企业安全生产管理不到位，建议由马路镇人民政府领导对马路镇水平工业园区管理领导进行约谈。

（四）马路镇人民政府对马路镇水平工业园区的安全生产属地管理不到位，建议由岑溪市安委会领导对马路镇政府分管领导进行约谈。

七、事故整改和防范措施

（一）举一反三，深刻吸取事故教训

按照“四不放过”原则，岑溪市君磊石材有限公司必须严格落实安全生产的各项措施，做好事故安全警示教育，开展安全隐患大排查，对存在问题要落实对应的整改措施，接受相应的行政处罚，只有严肃处理，警钟长鸣，才能举一反三，深刻吸取事故教训。

（二）严格落实石材加工行业管理措施，着力提升石材加工企业安全生产水平

石材是岑溪的支柱产业，石材加工企业是全市工贸企业的重中之重，由于石材加工行业的安全生产基础薄弱，企业的安全生产主体责任不理不到位等原因，近年来石材行业不断发生生产安全事故，充分暴露了石材行业企业安全生产管理上的漏洞，针对石材加工行业存在的问题，整个行业的安全生产水平，属地镇政府和各有关管理部门要加强对石材加工行业安全生产的日常监管，在推进“上规入统”工作时，不忘安全依部门职责督促“上规”企业落实安全生产管理主体责任，督促生产经营单位严格落实安全生产措施。

（三）细化石材加工行业标准、加大事前安全生产执法力度

针对目前石材加工行业的安全生产形势，应组织专家，根据行业管理的特点，依法制定石材加工的行业标准，加大事前安全生产执法力度的法律法规、政府文件、会议精神在企业真正的“落地生根”，对生产经营单位的违法行为既要坚决又适度地进行经济处罚，执法要保证一定势和威胁力。

岑溪市君磊石材有限公司“1·14”事故调查组

二O二一年五月二十七日

主办：岑溪市人民政府办公室　承办单位：岑溪市政务服务监督管理办公室

桂公网安备 45048102000007号 桂ICP备18011069号 网站标识码 ：4504810001

网站地图