武宣县华成银山采石场“5•23”事故调查报告

2019-08-02 08:19　来源：武宣县应急管理局　作者：武宣县应急管理局

2019年5月23日13：20左右，位于武宣县武宣镇桥巩村民委银村横山的武宣县华成银山采石场堆料区发生一起油桶突然爆开伤人事故（“5·23”事故）。接到报案后，县应急局、武宣镇政府相关人员及时到达事故现场开展处置工作。武宣县人民政府于5月31日成立了“5·23”事故并由县应急局牵头组织相关部门人员对事故发生原因进行调查，现调查已结束，将情况报告如下：

一、事故单位基本情况

武宣县华成银山采石场（以下简称“银山采石场”）成立于2005年8月5日，营业执照证号为：451323******011，法人代表是石某节。石场县武宣镇桥巩村民委银村，行政区划属武宣县武宣镇所辖。主要经营石灰石开采、销售，开采方式为露天开采，生产规模为20万吨/年。2015年1银山采石场取得由武宣县国土资源局颁发的采矿许可证,有效期限为2015年10月10日至2018年10月10日。2018年3月12日，银山石场取得由广西区安全生产监督管理局颁发的安全生产许可证，期限为2018年3月12日至2021年3月11日。2018年10月10日，县安监局依规定将安全生产许可2015年11月1日银山采石场与黄某源签订了石场承包协议，承包时间为10年，自2015年11月1日起至2025年10月31日止，承包期间采石场的生产某源负责。因采矿许可证过期，银山采石场2018年10月至今已停产，停产期间大部分员工放假回家，只留几位工作人员守场。

2019年5月20日，银山采石场请韦某芳、李某勇、梁某旺、蒙某东（四位人员是社会人员）在采石场堆料区处加盖大棚。采石场当天安排有谭某性、谢某远三位石场员工配合施工。

二、事故经过及采取的措施

2019年5月23日事故发生当天上午6点钟左右，韦某芳、李某勇、梁某旺、蒙某东在堆料区进行搭棚作业，采石场员工谭某让、覃某性帮忙搬料。现场有石场安全员覃某席以及现场管理员覃某策在现场监督。10点钟左右韦某芳、李某勇、梁某旺、蒙某东、谭某让、覃某性下班，到饭堂吃舍休息。11点钟左右覃某席、覃某策离开施工现场，吃饭后休息。

下午1点30分左右，银山采石场洒水员陆某鸣在采石场进行洒水作业，正洒到采石场堆料区附近时，突然听到“嘭”的一声，陆某鸣沿着声音一个人倒在油桶旁。陆某鸣马上停车跑向事故现场并拨打120。到现场后看见倒在油桶旁的人是谭某让，当时谭某让仰面倒在地上，口鼻血流不止个伤口正在流血，陆某鸣用草帽帮谭某让遮挡太阳并大声喊：“有人受伤了”。听到喊声后，覃某性从配电室（休息室）跑到现场，随后其他人也现场。因为当时谭某让是头部受伤，而且鼻口流血不止，工人们不敢贸然抢救，陆某鸣就拿纸巾帮谭某让擦拭鼻血保持他的呼吸畅通并打伞遮阳，打电话给采石场老板黄某检和谭某让的老婆黄某朝。下午2点10分左右，救护车来到现场，医生对谭某让进行简单的包扎后，就抬上救护车送往县进行抢救，陆某鸣、覃某性和覃某策一同上了救护车。送到医院后，经过医生大约2个小时的抢救后，医生告知谭某让家属因伤势过于严重，抢救的心跳及呼吸时有时无，这种情况生还的机率很小，继续抢救的意义不大。家属得知后打算将谭某让拉回家准备后事，但银山采石场的老板黄某检尽量抢救，医生继续抢救后谭某让恢复了呼吸，之后谭某让转到重症监护室进行治疗。2019年 5月29日谭某让病情加重，已无自主呼吸，其家院，经医院同意出院后办理了出院手续并将谭某让拉回武宣新龙良水村老家。2019年5月30日，谭某让在老家死亡。

事故发生当天14点钟左右，银山采石场老板黄某检用电话将发生事故上报县应急管理局。县应急局接到报告后，立即组织人员赶赴事故现场。督促企业做好家属的思想工作，稳定好家属情绪并妥善处理好相关事宜。经现场勘察发现发生事故的油桶已爆开，油桶盖距油桶8米左右，油桶盖口未打开，盖面边缘处发现有未割穿痕迹。

事故发生后，银山采石场和死者家属协商达成赔偿协议，银山采石场自愿赔偿家属人民币132万余元，并按协议将赔偿金如数转给死者家属，情绪稳定。

三、事故伤亡情况

此起事故造成一人死亡。死者谭某让，男，46岁，身份证号：452225********0016，家住广西武宣县武宣镇书山路**号。

四、经济损失

事故造成直接和间接经济损失约人民币132万余元。

五、事故发生的原因分析

事故调查组经过对事故现场勘察取证和调查询问，综合分析认为：

1、谭某让无证作业，安全生产意识淡薄，在切割空油桶时未按照操作规程操作，未消除安全隐患，导致油桶内残留可燃气体爆炸，油桶盖击抢救无效死亡。

2、银山采石场未严格执行制定的安全管理规章制度；未对安全生产状况进行检查及安全隐患排查不到位；对员工的培训不到位；安全生产管场监管不到位等因素致使该事故的发生。

六、事故性质

综合上述事故原因，“5·23”事故是一起员工无证作业、安全意识淡薄，在施工作业中未按照操作规程操作，未消除安全隐患及企业主体责任位导致的一般生产安全责任事故。

七、事故责任分析和对事故责任者的处理建议

（一）谭某让无证作业，安全生产意识淡薄，在切割空油桶时未按照操作规程操作，未消除安全隐患，导致油桶内残留可燃气体爆炸，油桶盖经抢救无效死亡，应负此事故的直接责任。鉴于事故中本人已死亡，不再追求其责任。

（二）银山采石场安全隐患排查不彻底；员工培训不到位；督促从业人员严格执行本单位安全管理规章制度不到位等。以上行为违反了《中华国安全生产法》相关规定。建议由武宣县应急管理局依据有关规定给予银山采石场处罚。

（三）石某节作为银山采石场法人，没有督促、检查本单位的安全生产工作；没有及时消除生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和产法》相关规定。建议：由武宣县应急管理局依据有关规定给予石某节处罚。

(四)黄某检作为银山采石场主要负责人，没有督促从业人员严格执行本单位安全管理规章制度；员工培训不到位等其行为违反了《中华人民共生产法》相关规定。建议：由武宣县应急管理局依据有关规定给予黄某检处罚。

（五）覃某席作为银山采石场安全员，对单位的安全监管不到位，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》相关规定，建议：由武宣县应依据有关规定给予覃某席处罚。

八、事故教训及应采取的措施

1、这是一起由于员工无证作业、安全意识淡薄，企业主体责任落实不到位，而导致的生产安全事故，事故暴露了该企业安全监管不到位，员识淡薄，企业所定制的规章制度没有真正落实到位。事故的发生，教训极其深刻，企业要采取切实有效的措施，积极开展隐患排查和落实隐患整改类事故的发生。

2、全县企业应以此事故为戒，开展安全警示教育，加强隐患排查和整改工作，严格落实各项安全管理制度，加强管理层和员工的安全知识教提高作业人员安全意识和技能。

3、各行业管理部门要加大监管力度，严于执法，对违法违规行为要敢于亮剑，使企业主体责任落到实处。

武宣县华成银山采石场“5·23”事故调查组：

2019年7月18日

政府网站找错

主办：武宣县人民政府办公室　承办：武宣县政务服务和大数据发展局

桂公网安备 45132302000113　桂ICP备12004054号-1　网站标识码：4513230001

中国互联网违法和不良信息举报中心 China Internet Illegal Information Reporting Center 12377 www.12377.cn

武宣县互联网违法和不良信息举报平台 长按识别二维码进行举报