广西梧州市远方陶瓷有限公司 “7•31”事故调查报告

2021-11-06 17:45 来源：岑溪市应急管理局

2021年7月31日,广西梧州市远方陶瓷有限公司发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关法律、法规的规定,岑溪市人民政府办、应急局、公安局、工信局、市总工会、筋竹镇政府等单位人员依法成立了广西梧州市远方陶瓷有限公司“7·31”事故调查组(以下简称事故调查组名单详见《岑溪市人民政府办公室关于成立广西梧州市远方陶瓷有限公司“7·31”事故调查组的通知》(岑政办发〔2021〕74号)。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对该事故进行了现场勘查、取证、调查和分析等故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失，对事故的性质和责任进行了认定，对有关责任单位及人员提出了处理建议，并针对事故存在问题，提出整改建议和事故防范措施。现将事故调查情况报告如下:

一、事故概述

(一)事故发生的时间

2021年7月31日10时30分许。

(二)事故发生的地点

广西梧州市远方陶瓷有限公司二厂磨光车间

(三)事故发生单位

广西梧州市远方陶瓷有限公司。

(四)事故类型

高处坠落

(五)事故伤亡情况

事故共造成1人死亡，死者吴永锋,男,汉族,身份证号码:4524**********1617,户籍住址：广西岑溪市大业镇思回村，是广西梧州市远方陶瓷的房屋修缮工人。

(六)事故直接经济损失

事故造成直接经济损失人民币玖拾捌万元（￥980000.00元)，主要包括吴永锋的死亡赔偿金、丧葬费、三个女儿的抚养费、其父母的赡养金等一切费用。

(七)事故现场概况

事故现场位于岑溪市筋竹镇新联村过辉坑处（梧州陶瓷产业园大业集中区筋竹片区）的广西梧州市远方陶瓷有限公司二厂磨光车间，东部；南面为公司厂房大门入口；西面为山体；北面为煤气站。现场中心点位于广西梧州市远方陶瓷有限公司二厂磨光车间偏西边方向的通道中

吴永锋尸体停放在通道右侧，尸体用纸箱皮盖住，已无生命迹象，尸体旁有一顶草帽，草帽边上有少许血迹，尸体正上方是二厂磨光车间的采的房顶，有一处呈现一个80×80厘米的窟窿，房顶距车间地面约8米高，吴永锋坠落在窟窿正下方地面，现场中心点周围摆放着厂区内各种料，未发现有其他事故痕迹物证。

二、基本情况

（一）事故发生单位的基本情况：

广西梧州市远方陶瓷有限公司位于岑溪市筋竹镇新联村“过辉坑”处（梧州陶瓷产业园大业集中区大业筋竹片区内），成立日期：2010代表：王江祥，公司注册资本2680万元人民币，统一社会信用代码：914504815615685012；组织机构代码：561568501；公司类型：有限然人投资或控股)；营业期限：2010-09-13 至 2035-09-12 ；企业地址 ：岑溪市筋竹镇新联村“过辉坑”处（梧州陶瓷产业园大业集中区内）；经营范围 ：陶瓷制品的生产销售。（以上项目涉及国家法律法规规定须经审批的，取得批准后方可经营，经营期限以专项审批为准）准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

(二)事故发生的经过及事故应急处置情况

2021年7月31日7时许，受广西梧州市远方陶瓷有限公司聘请修缮厂房的工头李炎斌带领其请来的工人吴永锋、邱富宏和甘桂杰三人到广陶瓷有限责任公司从事厂房房顶修缮工作，根据广西梧州市远方陶瓷有限公司的修缮地点和要求，没有取得高处作业资格证的李炎斌、吴永锋桂杰在系好安全绳但没有佩戴安全帽的情况下，登上该公司距地面约8米高二厂磨光车间房顶进行厂房顶棚修缮作业，工作至上午10时许，他结束准备收工，此时，李炎斌和吴永锋就先行脱掉安全绳先后从厂房房顶上面行下来，邱富宏和甘桂杰二人收拾工具随后下来，当李炎斌走到时回头发现吴永锋不见了，只看见房顶上有一个大窟窿，李炎斌立即走过房顶大窟窿点透过大窟窿往下看，发现吴泳锋坠落在房顶下面的二厂李炎斌迅速从房顶上面下去查看吴永锋的伤情并拨打了120急救，大约30分钟120救护车及医生到达现场，经医生现场急救确认吴永锋已无生发生后，正在此车间工作的广西梧州市远方陶瓷有限公司厂长梁东炎闻讯后迅速赶来事发地点，并向公司经理王永斌报告了事故情况，后王永岑溪市筋竹镇政府和岑溪市应急管理局的领导。

接报后，岑溪市应急管理局、筋竹镇政府的领导和工作人员到广西梧州市远方陶瓷有限责任公司开展现场勘查和事故初查工作，并依职责的各项应急处置工作，要求广西梧州市远方陶瓷有限责任公司一定要做好死者的善后工作，安抚家属情绪，确保社会的稳定。经多方工作，2广西梧州市远方陶瓷有限责任公司与死者吴永锋的家属协商一致签订了赔偿协议，双方同意由广西梧州市远方陶瓷有限责任公司在签订协议之五万元给死者吴永锋家属，余下的柒拾叁万元分别在2021年8月10日前支付肆拾万元、8月30日前支付叁拾万元，目前，赔偿费用已全部支付作已处理结束。

三、事故的原因及事故性质

（一）事故的直接原因

事故的直接原因是吴泳锋没有取得高处作业资格证，且在高处作业时没有佩戴安全帽和系好安全绳，不注意自身的安全防范，不慎在高故。无证上岗、违章作业是此次事故发生的直接原因。

（二）事故的间接原因

1.广西梧州市远方陶瓷有限公司将修缮厂房房顶的高处作业工作发包给没有相应资质的李炎斌私人施工队，违反了事故发生时的《中华人生产法》第四十六第一款的规定；

2. 广西梧州市远方陶瓷有限公司没有监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用安全绳和安全帽，违反了事故发生时的《中华人民共法》第四十二条的规定；

3. 广西梧州市远方陶瓷有限公司作业现场安全管理不落实，聘请李炎斌在厂房顶高处作业时没有安排专门的人员进行作业现场安全管理，的遵守和安全措施的落实，违反了事故发生时的《中华人民共和国安全生产法》第四十条规定。

4.广西梧州市远方陶瓷有限公司员工安全生产教育培训资料不齐全，无安全生产教育培训记录、签到、照片、考试试卷等安全生产教育培严格落实企业安全生产“三级培训”的主体责任，员工安全意识淡薄。违反了事故发生时的《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款定。

（三）事故性质

经事故调查组调查认定:广西梧州市远方陶瓷有限责任公司“7·31”事故是一起一般生产安全责任事故。

四、事故责任划分及处理建议

（一）吴泳锋是事故的直接责任人，由于吴泳锋在事故中死亡，建议不予追究其责任。

（二）李炎斌作为广西梧州市远方陶瓷有限责任公司外聘修缮厂房的工头，没有遵守该公司的安全生产规章制度，无证上岗，违章作业，市远方陶瓷有限责任公司按照该公司制定的规章制度进行处罚。

（三）广西梧州市远方陶瓷有限责任公司安全生产主体责任不落实，对事故的发生负管理责任，建议由岑溪市应急管理局对该公司依法进并依照事故发生时的《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项的规定给予行政处罚。

（四）筋竹镇政府对辖区企业的安全生产管理不到位，建议岑溪市安委会领导对筋竹镇政府分管安全生产的镇领导进行警示约谈，督促其生产管理工作。

五、事故整改和防范措施

（一）按照“四不放过”原则，广西梧州市远方陶瓷有限责任公司必须加大安全生产管理力度，做好事故安全警示教育，落实对应的整改应的行政处罚；要严格执行岑溪市应急管理局的现场处置措施决定，全面排查安全隐患并落实完成整改，经审查合格批准后，方能恢复正常的有严肃处理，警钟长鸣，才能举一反三，深刻吸取事故的教训。

（二）广西梧州市远方陶瓷有限责任公司要认真落实 企业“三级培训”主体责任，加强员工的安全生产教育和培训，通过教育和培训全安全生产和防范安全风险的意识。

（三）广西梧州市远方陶瓷有限责任公司要加强作业现场的安全管理，认真落实执行安全生产责任制，遵守各项安全操作规程，严防违章杜绝作业现场“三违”行为的发生。

（四）广西梧州市远方陶瓷有限责任公司要建立风险分组管控和隐患排查治理双重预防机制，增强事故风险防范能力。切实组织开展安理，特别是加强对外聘工作单位和个人的资格审查、安全检查和管理，消除各种安全隐患，降低企业安全风险；发现安全事故隐患要及时消除再次发生。

广西梧州市远方陶瓷有限公司“7·31”事故调查组

二0二一年十一月六日

主办：岑溪市人民政府办公室　承办单位：岑溪市政务服务监督管理办公室

政府网站找错

桂公网安备 45048102000007号 桂ICP备18011069号 网站标识码 ：4504810001

网站地图