

行政执法事后公开

索引号:	11371103749850971 2/2024-02497	公开方式:	主动公开
发布机构:	岚山区信息公开账号	组配分类:	行政执法事后公开
标题:	日照泰东环保科技有限公司“6·26”事故调查报告		

日照泰东环保科技有限公司“6•26”事故调查报告

发布日期： 2024-08-23 17:25　　信息来源：岚山区应急管理局　　浏览次数： 183

日照泰东环保科技有限公司

“6·26”事故调查报告

2024年6月26日9时00分许，日照泰东环保科技有限公司除尘灰粉煤灰车间备用水池水池内，发生一起事故，造成1人死亡，直接经济损失108万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）《山东省生产安全事故报告和调查处等有关法律法规规定，2024年6月26日上午，经岚山区人民政府批准，成立了由区应急局、区工信局、区总工会、区公安分局、区生态环境分局、虎山镇日照泰东环保科技有限公司“6·26”事故调查组（以下简称事故调查组），同时邀请区纪委监委派员参与事故调查工作，事故调查组依法对该起事故进行调全生产专家参与技术调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”要求，通过周密细致的现场勘查、谈话询问、查阅资料，查明了员伤亡、直接经济损失情况和应急救援处置情况，对事故性质进行了认定。

经调查认定，日照泰东环保科技有限公司“6·26”事故是一起在非生产经营活动中发生的一起非生产安全事故。

（二）事发相关单位有关情况

1.日照泰东环保科技有限公司（以下简称泰东环保公司）成立于2016年10月26日，注册地位于山东省日照市岚山区虎山镇沿海公路（大合坞村），表人为周显涛。经营范围：钢铁辅料、水泥制品、石膏及其制品、耐火材料、电厂废渣灰的科技研发等生产及销售。目前企业主营业务是生产膨润土和理。

2.山东正兴劳务有限公司（以下简称正兴劳务公司）成立于2007年10月26日，注册地位于山东省济南市钢城区府前大街69号，法定代表人为谭业国务派遣服务;职业中介活动，建筑劳务分包。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

（二）劳动合同签订情况

1.2024年1月1日，正兴劳务公司和泰东环保公司签订《劳动派遣协议》，正兴劳务公司向泰东环保公司派遣符合岗位需求的劳务用工。


2.2024年1月1日，董书兵与正兴劳务公司日照分公司签订《劳动合同书》，派遣董书兵到泰东环保公司担任行车工。

（三）事故发生单位安全教育培训以及管理情况

泰东环保公司制定了比较完善的各项安全管理制度，有针对性的制定了各项操作规程，对全员进行系统性、针对性的培训。公司对董书兵进行了安全教育培训，各项安全培训有记录有考核有档案，并在日常过程中组织其参与了多次安全教育培训。


（四）事发现场有关情况

事故发生地点位于泰东环保公司除尘灰粉煤灰车间备用水池内，备用水池周边堆满除尘灰，设置安全警示标志。（见图一）



图一 事故发生地点示意图

调查组经过对事发现场区域的有关情形进行勘查，得知事发备用水池深约3.5米，备用水池底部存有淤泥，水深约0.45米左右，该水池高出地面约部有两块拱形钢结构盖板，东侧盖板西南角向下倾斜，两页盖板之间形成一处间隙。（见图三）



图二 备用水池立面图



图三 备用水池顶部图

（五）事故死亡人员有关情况

董书兵，男，33岁，山东省日照市东港区西湖镇竖旗岭村。系泰东环保公司劳务派遣员工。根据董书兵妻子范某某提供的《董书兵身体情况说明》传）以及高血糖，日照市健康委员会《居民死亡医学证明（推断书）》证实董书兵死亡原因为：心脏骤停。家属对其死亡原因无异议，未提出进行尸检在日照殡葬服务中心火化。另调取2023年8月日照美年大健康中医医院职业健康检查表综合报告单显示血糖为7.05mml/l，检查结论与处理意见是按照要求及员的询问了解，董书兵未有告知任何人的情况下自行离开工作岗位去做与本职工作岗位无关的活动。

二、事故发生经过

2024年6月26日8时50分，泰东环保公司除尘灰乙班班长王建利使用对讲机呼叫行车工董书兵到除尘灰粉煤灰车间东侧进行倒料作业，董书兵使用对长王建利再次用对讲机呼叫董书兵，此时董书兵没有进行回应，车间主任王建亮便通知装载机司机张浩去寻找董书兵，张浩到董书兵的工作岗位上没找到后来张浩发现行车遥控器放在备用水池的盖板上，但未见到董书兵，便使用对讲机通知班长王建利和主任王建亮过来查看，班长率先到达现场后与张浩一护盖板间隙处向水池内查看，发现董书兵漂浮在备用水池内，此时主任王建亮也赶到了现场，发现情况后便立即开展救援。

三、事故救援和报告情况

护车送往医院进行救治。董书兵被救出时手中握有卫生纸，腰带是松开的。

事发后日照泰东环保科技有限公司负责人杨波第一时间按照规定及时上报事发情况。

四、善后处置情况

2024年6月28日，日照泰东环保科技有限公司与死者家属达成善后赔偿协议，善后工作完成，双方均无异议。

五、事故原因分析

通过对有关人员的调查询问、技术分析和调阅有关病历以及查体报告等资料综合分析，因事发经过无人目击，车间内无监控，在排除高空坠落、下，事故调查组结合董书兵被救出时手中握有卫生纸、腰带是松开的、水池内漂浮着粪便等情形，推断事故发生时董书兵在水池盖板上向水池内大便，亡。鉴于死者自身患有癫痫病、糖尿病等疾病，也存在其在大便时突发疾病导致滑入水池可能。

六、性质认定

事故调查组综合分析认为，该起事故系死者在工作期间自行离开工作岗位做与行车驾驶工作无关的活动过程中发生的，属于非生产经营活动，依据核销办法》第五条第四款[1]之规定，事故调查组认定日照泰东环保科技有限公司“6·26”事故不属于生产安全事故。

日照泰东环保科技有限公司“6·26”事故调查组

2024年8月23日

[1]《山东省生产安全事故统计核销办法》第五条：经调查认定,具有下列情形之一的,应当认定不属于生产安全事故，并出具调查认定意见，进行统计核动。对经过先行填报已纳入统计的事故，经认定不是在生产经营活动（包括与生产经营有关的预备性或者收尾性活动）中发生的事故，应当由事故发生地调查报告。

扫一扫在手机打开当前页

上一篇：关于核销生产安全事故的公示
下一篇：岚山区安东卫街道办事处日照银通金属材料有限公司“12·20”一般受伤事故调查报告

版权所有：日照市岚山区人民政府主办 电话：0633-2618700 地址：日照市岚山区岚山中路1号
鲁ICP备18048009号 鲁公网安备 37110302000106号 网站标识码：3711030001 网站地图 技术支持： 至信科技
本站提供信息仅供参考，不作为法律依据，确切内容以正式文件及实际业务为准



岚山发布

