会理至禄劝（四川境）高速公路土建项目ZCB1-4合同段项目经理部“6·13”一般车辆伤害事故调查报告

会东县会禄高速ZCB1-4项目部“6·13”一般车辆伤害事故调查组

2026年4月28日

目　录

一、基本情况.....2
（一）建设项目概况.....2
（二）事故发生单位概况.....3
（三）事故车辆基本情况.....3
二、事故发生经过及处置情况.....4
（一）事故发生经过.....4
（二）事故信息上报及应急处置情况.....4
（三）事故责任认定及善后情况.....5
三、人员伤亡及经济损失情况.....6
四、事故发生的原因和事故性质.....6
（一）事故发生的原因.....6
（二）事故性质.....8
五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议.....8
（一）事故责任单位处理建议.....8
（二）事故相关责任人员处理建议.....9
六、事故防范和整改措施.....11
（一）认真落实企业安全生产主体责任.....11
（二）全面排查整治事故隐患积极彻查安全漏洞.....11
（三）全面落实安全教育培训提升从业人员技能素养.....11
（四）全面扛起行业主管部门直接监管责任.....12

2025年11月4日，会东县应急管理局收到凉山州应急管理局事故调查评估与统计科反馈，国家审计署对四川省工伤保险资金进行审计对比发现疑似生产安全事故信息：2025年6月13日18时许，四川******有限责任公司特种工程分公司会禄高速ZCB1-4项目经理部工程技术员彭某某驾驶轻型栏板货车从乌东德服务区出发到互通三股水大桥4#墩4-1桩基报检途中，行至会东县铁柳镇可河村10组防火通道（小地名：三股水）处，车辆驶离路面翻覆在山沟中致其受伤，经会东县人民医院抢救无效于2025年6月13日20时51分死亡。

在接到上述反馈信息后，会东县应急管理局于2025年11月4日向县公安局交通管理大队调取了《会东县公安局交通管理大队“2025.6.13”非道路交通事故成因分析报告》，并于2025年11月11日组织有关企业赴事发地勘察现场，分别对四川******有限责任公司会理至禄劝（四川境）高速公路土建项目ZCB1-4合同段项目经理部（以下简称“四川******有限责任公司会禄高速ZCB1-4项目经理部”）安全环保科、工程部等企业相关部门负责人进行调查询问。2025年12月28日，会东县应急管理局综合事发地现场勘察和对相关人员调查询问分析，认为该事故应属于一起生产安全责任事故，2025年12月29日按照凉山州应急管理局的要求将该事故录入生产安全事故直报系统。

为查明事故原因，认定事故责任，汲取事故教训，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）及《会东县人民政府关于授权生产安全事故

调查和批复工作的通知》（会东府发〔2022〕52号）等有关法律法规和文件规定，于2025年12月29日，成立了由会东县应急管理局牵头，县纪委监委机关、县总工会、县检察院、县交通运输局、县公安局交通管理大队、铁柳镇等单位人员参加的会东县会禄高速ZCB1-4项目部“6·13”车辆伤害一般事故调查组（以下简称事故调查组），对此次事故开展调查处理工作。

事故调查组严格按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，认真开展了事故调查工作，通过现场勘察、调查取证、综合分析，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡及直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任单位和责任人的处理意见及事故防范措施与整改建议。现将有关事故调查情况报告如下。

一、基本情况

（一）建设项目概况。

工程名称：会理至禄劝（四川境）高速公路项目土建工程（ZCB1-4）合同段；工程范围：K26+***.00-***+***.00范围内的乌东德特长隧道出口段、乌东德互通、乌东德连接线、乌东德金沙江特大桥主桥工程、引桥工程、临时工程。项目暂定合同总金额：¥2000,000,000.00元（受乌东德金沙江特大桥主桥未开工影响，实际项目部产值5.3亿元）。项目部2024年3月陆续进场，2025年2月19日收到开工批复，开始正常施工，预计竣工时间为2027年6月。建设单位为四川**高速公路有限公司，设计单位为四川****建设集团有限公司勘察设计分公司，监理单位

为四川**工程咨询有限公司，总包单位为四川****有限责任公司，施工单位为四川******有限责任公司。事故发生位置为会东县铁柳镇可河村10组防火通道（小地名：三股水）处，事发单位是四川******有限责任公司。

（二）事故发生单位概况。

四川******有限责任公司，于2023年12月22日，取得中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的建筑业企业资质证书，法定代表人：王某，注册资本：61000万元人民币，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），统一社会信用代码：9151**********，安全生产许可证号码：（川）JZ安许证字〔2005〕00****，资质证书编号：D151******，有效期：2028年12月22日。资质类别及等级：公路工程施工总承包壹级；桥梁工程专业承包壹级；公路路面工程专业承包壹级；公路路基工程专业承包壹级。2022年9月13日，该公司与四川****有限责任公司会理至禄劝（四川境）高速公路项目土建项目施工总承包（ZCB1标段）项目经理部签订了《会理至禄劝（四川境）高速公路项目土建项目施工总承包（ZCB1标段）项目ZCB1-4合同段施工分包框架协议书》，负责K26+***.00-*******.00范围内的乌东德特长隧道出口段、乌东德互通、乌东德连接线、乌东德金沙江特大桥主桥工程、引桥工程、临时工程。

（三）事故车辆基本情况。

车辆号牌：湘F8****，档案编号：430*********，所有人：黄某某，使用性质：非营运，品牌型号：江西五十铃牌

JXW*********,车辆类型：轻型栏板货车，核定载人数2+3人，总质量：2710kg,整备质量：1900kg,核定载质量：485kg，外比尺寸：5305×1860×1785mm,强制报废期止：2033年12月4日，检验有效期至2025年12月31日,保险有效期至2025年12月03日，柴油，车辆识别代码：LET**************,发动机号码：33******，注册日期：2018年12月4日，发证日期：2025年4月22日，发证机关：湖南省岳阳市公安交通警察支队。系互通班组日常通勤使用车辆。

二、事故发生经过及处置情况

（一）事故发生经过。

2025年6月13日17时50分许，四川******有限责任公司会禄高速ZCB1-4项目经理部技术员彭某某驾驶轻型栏板货车（湘F8****）搭乘程某某、杨某某，从乌东德服务区出发到互通三股水大桥4#墩4-1桩基报检，18时许行驶至会东县铁柳镇可河村10组防火通道（小地名：三股水），车辆驶离左侧路面翻覆于山沟，当场造成彭某某、程某某、杨某某受伤，车辆受损。彭某某于2025年6月13日20时51分经会东县人民医院抢救无效死亡。

（二）事故信息上报及应急处置情况。

四川******有限责任公司会禄高速ZCB1-4项目经理部副总工许某某及工人刘某在发现车辆翻覆后第一时间前往事发现场组织在场工友施救，并分别拨打120急救电话和122交警报警电话。许某某现场协调了2辆车，分别将伤势较重的彭某某，伤者

程某某、杨某某送往会东县人民医院抢救。在伤者抢救期间，该项目经理部常务副总经理梁某分别向总包单位和县交通运输局报告该起事故。

（三）事故责任认定及善后情况。

1.公安交警部门事故责任认定情况。

事故发生后，会东县公安局交通管理大队赶赴现场，展开现场调查，对报警人员及相关人员进行取证，并对死者彭某某死亡原因进行尸表鉴定及抽取血样酒精含量鉴定，出具《会东县公安局交通管理大队“2025.6.13”非道路交通事故成因分析报告》（以下简称“报告”）。

该事故发生于会东县铁柳镇可河村10组防火通道(小地名:三股水)。报告认为，根据《中华人民共和国道路交通安全法》第119条第1项[1]之规定，故该路段不属于道路，此事故不属于道路交通事故。依据《中华人民共和国道路交通安全法》第77条[2]之规定，该事故参照道路交通事故处理。

报告认定，此次事故形成的原因:当事人彭某某驾驶车辆行经容易发生危险的路段，未按照操作规范安全驾驶。

报告认定，当事人彭某某的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款:“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”之规定。并根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条

[1] 《中华人民共和国道路交通安全法》第119条第1项：道路，是指公路、城市道路和虽在单位管辖范围但允许社会机动车通行的地方，包括广场、公共停车场等用于公众通行的场所。

[2] 《中华人民共和国道路交通安全法》第77条：车辆在道路以外通行时发生的事故，公安机关交通管理部门接到报案的，参照本法有关规定办理。

例》第九十一条，以及《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第一项之规定，确定：当事人彭某某承担此次事故的全部责任；程某某、杨某某无责任。

2.事故善后情况。

2025年6月14日至18日，四川******有限责任公司会禄高速ZCB1-4项目经理部第一时间通知死者（彭某某）家属，组织开展善后处置工作，积极安抚家属，2025年6月16日已与死者家属签订工亡赔偿协议，死者遗体已于2025年6月20日火化，截止目前，相关善后工作已处置完毕。

三、人员伤亡及经济损失情况

本次事故共造成1人死亡、2人受伤，直接经济损失为270万元。伤亡人员信息如下：

1.彭某某，男，*族，身份证号码：511322**********，系四川******有限责任公司会禄高速ZCB1-4项目经理部技术员，于2025年5月23日初次取得C1机动车驾驶证，在本次事故中抢救无效死亡；

2.杨某某，男，*族，身份证号码：610302**********，系JL1总监办现场专监，在本次事故中受伤；

3.程某某，男，*族，身份证号码：430626**********，系项目部聘请的技术员，在本次事故中受伤。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故发生的原因。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493

号）和《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第225号）等相关规定，事故调查组通过查阅相关资料及询问有关当事人，经过综合研究分析，认为造成此次事故的原因如下：

1.事故直接原因。

当事人彭某某未经车主允许就私自驾驶他人车辆载人在危险路段行驶，未系安全带，未按照操作规范安全驾驶，导致车辆翻覆于山沟，致其本人死亡及2名同车人员受伤，是造成本次事故的直接原因。

2.事故间接原因。

（1）企业落实安全生产主体责任有缺失。日常安全事故隐患排查治理制度落实不到位，对施工区域外，防火通道用于通勤道路存在的风险隐患排查治理不及时。对员工日常交通安全教育缺失。施工现场车辆安全管理制度不健全，对项目区域内劳务分包单位私人车辆存在失责漏管情况。

（2）安全教育培训不到位。四川******有限责任公司会禄高速ZCB1-4项目经理部，虽认真组织开展三级安全培训教育，但培训教育内容针对性不强，未结合自身施工作业场所风险隐患特点开展教育培训，导致上岗从业人员安全意识淡薄，未严格遵守本单位安全生产规章制度和安全操作规程，思想麻痹，自我防范意识差。

（3）相关责任人履职不力。四川******有限责任公司会禄高速ZCB1-4项目经理部常务副经理在建立健全公司相关安全制度方面履职不到位，督促作业人员遵守本单位安全生产规章制度

和操作规程不到位，对公司员工存在不安全行为未及时有效予以制止。安全环保科负责人在日常隐患排查和事故隐患治理等方面不力，对分包单位私人车辆存在车钥匙放在车里、非专职驾驶员驾驶车辆等漏管问题，未及时予以纠正，并纳入公司车辆安全管理，也是造成本次事故的原因之一。

（二）事故性质。

经事故调查组认定，会禄高速 ZCB1-4 项目部“6·13”一般车辆伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 493 号）等法律法规规定，本着处罚与教育相结合的原则，在认真分析事故原因、性质的基础上，对事故责任作如下认定，一并提出处理意见。

（一）事故责任单位处理建议。

1. 四川******有限责任公司，未认真落实企业安全生产主体责任，安全教育培训不到位，安全隐患排查治理不到位，督促作业人员遵守本单位安全生产规章制度和操作规程不到位，对劳务分包单位车辆和人员安全管理方面失责漏管。对公司员工刚取得驾驶证就私自偷开他人车辆在项目区域内行驶的不安全行为，发现后仅批评教育，未督促其严格遵守单位车辆规定。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[3]、第四十一条第

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

二款[4]、第四十四条第一款[5]之规定，对此次事故负有主要责任。建议由会东县应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[6]及《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项[7]之规定对四川****工程有限责任公司给予行政处罚。

（二）事故相关责任人员处理建议。

1.建议免予责任追究人员。

彭某某：系四川******有限责任公司会禄高速 ZCB1-4 项目经理部技术员，未经车主允许就私自驾驶他人车辆载人在危险路段行驶，不系安全带、未按照操作规范安全驾驶，导致车辆翻覆于山沟，应对此次事故负直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免予责任追究。

2.建议给予行政处罚人员。

（1）梁某，四川******有限责任公司会禄高速 ZCB1-4 项目经理部常务副经理（主持工作），作为项目部主要负责人，未认真履行安全生产工作法定职责，组织健全和实施本单位安全生产规章制度、操作规程及安全生产教育培训不到位，督促、检查本

---

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：第（一）项：发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[7] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二）项：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成 1 人死亡，或者 3 人以上 6 人以下重伤，或者 300 万元以上 500 万元以下直接经济损失，处 50 万元以上 70 万元以下的罚款。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

单位安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患。对劳务分包单位车辆和人员安全管理方面失责漏管。对公司员工刚取得驾驶证就私自偷开他人车辆在项目区域内行驶的不安全行为，发现后仅批评教育，未督促其严格遵守单位车辆安全规定。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一[8]第二项、第三项、第五项及第九十五条第一项[9]之规定，应对事故发生负有主要管理责任。建议由会东县应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条[10]第一项之规定给予行政处罚。

（2）柳某某，四川******有限责任公司会禄高速 ZCB1-4 项目经理部安全环保科科长，存在执行公司规定的各项规章制度不严，对劳务分包单位车辆安全管理方面失责漏管，对项目管理人员和作业人员安全教育培训不到位，培训内容未结合作业场所实际开展，组织现场隐患排查和督促隐患整改不力。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[11]之第二项、第五项、第六项之规定，应对事故发生负有重要管理责任，建议由会东县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条第二款[12]

（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[10]《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条：事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入 40%的罚款。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

[12]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条生产经营单位的其他负责人和安全管理人员未履行本法规定的安全

及《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项[13]之规定给予行政处罚。

六、事故防范和整改措施

为认真吸取本次事故的教训，杜绝类似事故的发生，针对事故暴露出的问题，提出如下防范和整改措施。

（一）认真落实企业安全生产主体责任。要牢固树立“安全第一”的发展理念，认真落实企业安全生产主体责任，严格遵守安全生产相关法律、法规，进一步完善安全生产责任制和各项规章制度，将安全生产责任落实到岗位，落实到个人，用制度管人、管事，坚决杜绝做表面文章，切实加强企业安全生产管理，提升企业安全管理水平。

（二）全面排查整治事故隐患积极彻查安全漏洞。要深刻汲取此次车辆伤害事故的教训，举一反三，认真自查和剖析在安全管理方面存在的问题和不足，加强劳务分包单位车辆和人员安全管理，同时强化施工作业现场、作业场所涉职工通道监督检查和隐患排查整改力度，规范施工机械设备、车辆等管理，及时消除各种事故隐患，堵塞安全监管漏洞，严防同类事故再次发生。

（三）全面落实安全教育培训提升从业人员技能素养。四川******有限责任公司会禄高速 ZCB1-4 项目经理部要开展以案示

生产管理责任，责令限期整改，处一万元以上三万元以下的罚款；导致事故发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[13] 《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项：事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故，处上一年年收入 20%至 30%罚款。

警教育会，并结合实际、针对性严格按相关规定组织从业人员开展安全教育培训，经培训考核合格后安排上岗，保证从业人员能够识别风险、规范作业，消除麻痹思想，提高从业人员安全意识和防范事故的能力。

（四）全面扛起行业主管部门直接监管责任。交通运输部门要加强对在建公路、桥梁、隧道等开展常态化排查，要突出抓好施工运输和通勤车辆安全管理。督促企业规范施工现场交通组织，设置人车分流通道和警示标识，坚决遏制车辆伤害事故发生。全面压实项目安全管理责任，督促野外道路施工企业作出交通安全承诺，明确施工现场进场路、施工便道、借用防火通道的主体责任，按照谁使用谁负责的原则，聘用具有山区驾驶经验人员从事道路交通安全生产工作，在施工区域车辆原则驾乘不超过2人。