索引号：	080312505/202001-00002	**组配分类：**	事故通报
发布机构：	铜官区应急管理局	**主题分类：**	市场监管、安全生产监管 / 公民 / 其他
名称：	铜陵市狮子山区西湖东狮子山铜矿“12.13”高处坠落事故调查报告	**文号：**	
发布日期：	2019-04-03	**有效性：**	有效

铜陵市狮子山区西湖东狮子山铜矿“12.13”高处坠落事故调查报告

发布时间：2019-04-03 09:34 来源：铜官区应急管理局 浏览次数： 1000

铜陵市狮子山区西湖东狮子山铜矿

“12.13”高处坠落事故调查报告

2018年12月13日8时20分左右，铜陵市狮子山区西湖东狮子山铜矿（以下简称“东狮子山铜矿”）-60m中段采场4#漏斗扩帮施工时发生一起高处坠落事故，致一名职工死亡。事故发生后，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第232号），铜官区政府组织，区安监局、铜官公安分局、区国土分局、区总工会、区经信局等部门依法组成事故调查组对事故开展调查，邀请区纪委监委参加，区经信局聘请有关专家组参与调查。调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过勘查事故现场，查阅相关资料，调查有关人员，分析论证，已查明事故原因，形成以下事故调查报告。

一、事故发生单位概况

东狮子山铜矿隶属于西湖镇，为开采多年的集体企业，2009年技改扩建为年产4万吨的地下矿山。其证照齐全有效，企业营业执照由铜陵市工商行政管理局2015年12月18日颁发，经营期限为长期，矿山采矿许可证由安徽省国土资源厅2018年7月23日颁发，有效期至2020年6月9日，其安全生产许可证由安徽省安全生产监督管理局2016年1月28日颁发，有效期至2019年1月27日。主要开采铜矿石。从业人数37人，安全生产管理人员9人，特种作业人员13人。安全管理机构健全，建立健全了安全管理责任制、规章制度和安全技术操作规程。

本次-60m中段采场4#漏斗施工，位于采矿权范围和批准的初步设计开采区域内，是矿山正常采矿作业施工，矿山自主编制有采场单体设计，是正常、合法的施工行为。

二、事故发生的时间、地点、经过、类别及事故报告和救援情况

1、事故发生时间：2018年12月13日8时20分左右。

2、事故发生地点：东狮子山铜矿-60米中段采场4#漏斗。

3、事故类别：高处坠落。

4、事故发生经过及事故报告和救援情况：

主办单位：铜官区人民政府办公室

承办单位：铜官区数据资源管理服务中心

网站支持IPV6

联系我们　　网站地图

皖ICP备16015755号　网站标识码：3407030008　皖公网安备 3407020