天心黑石铺“7·7”一般物体打击事故调查报告

天心区政府事故调查组

2024年10月16日

目　录

一、事故基本情况 8

（一）肇事驾驶员基本情况 8

（二）死者基本情况 8

（三）车辆基本情况 8

（四）涉事单位基本情况 3

（五）涉事单位安全管理情况 8

（六）事故发生经过 8

（七）事故现场情况 8

（八）人员伤亡和直接经济损失 8

二、事故应急处置及评估情况 8

（一）事故信息接报及响应情况 8

（二）事故现场应急处置情况 8

（三）医疗救治和善后情况 8

（四）事故应急处置评估 8

三、事故原因分析 8

（一） 直接原因分析 8

（二）物体打击事故证据 8

（三）间接原因分析 8

四、相关责任人员和单位处理建议 8

（一）相关责任人员 8

（二）相关单位 8

五、事故防范及整改措施建议 8

天心黑石铺“7·7”一般物体打击事故调查报告

2024年7月7日8时4分许，天心区黑石铺街道湖南金仁泰物资贸易公司发生一起物体打击事故，河北省玉田县航得利运输有限公司货车驾驶员唐某某在运送钢管卸货过程中被货物砸倒，事故造成1人死亡，直接经济损失约100万元（不含行政处罚）。

为尽快查明事故原因，认定事故性质，明确事故责任，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定，天心区人民政府于2024年7月20日成立了由区应急局局长邓欣任组长，区公安分局、区应急局、区总工会、区交运局、区交运执法大队、区司法局、黑石铺街道办事处为成员单位的天心黑石铺“7·7”物体打击事故调查组（以下简称调查组），并邀请区纪委、区检察院派员参与事故调查工作。

通过现场勘查、调查取证、查阅资料、综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故的性质和责任，提出了有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故防范措施。

经认定，天心黑石铺“7·7”物体打击事故是一起运输公司未履行安全生产主体责任，作业人员罔顾安全管理规定、违反操

作规程导致人员死亡的一般生产安全责任事故。

现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故相关单位情况

1.玉田县航得利运输有限公司（以下简称航得利公司）。该公司成立于2019年3月22日，在玉田县市场监督管理局登记注册，统一社会信用代码91130229MA0DC29H69，法定代表人张春颖。公司经营范围为道路普通货物运输：大型货物道路运输：道路货运代理（代办）；信息配载；汽车及汽车配件、汽车装具、汽车用品销售；汽车保养服务；汽车销售信息咨询服务；二手车经纪服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司注册地址为河北省唐山市玉田县窝洛沽镇东大街村。该企业《道路运输经营许可证》（冀交运管唐字130229053123号）于2023年10月12日取得，有效期至2026年10月11日，经营范围包括普通货运。

2.湖南省金仁泰物资贸易有限公司(以下简称金仁泰公司)。该公司成立于2011年7月28日，在长沙市天心区市场监督管理局登记注册，统一社会信用代码91430110357863729 4E，法定代表人郑占峰。公司经营范围为金属材料、金属制品、建筑材料、五金交电、电线电缆、机械电器设备、电子产品、仪器设备、机电产品的销售（涉及行政许可的凭许可证经营）。公司注册地址为长沙市天心区黑石铺街道披塘村藕塘组湖南力鼎工贸有限公

司内东北101号。

（二）事故有关人员情况

1.唐某某，男，46岁，户口所在地河北省唐山市玉田县林头屯乡西范家坞村文明街5号，与玉田县航得利运输有限公司未签订《劳动合同》，在事故中死亡。

2.芦某某，男，56岁，户口所在地河北省唐山市玉田县郭家屯乡尚庄前街村南小庄大街4号，将事故车辆冀B9B008挂靠于航得利运输有限公司。

3.郑某某，男，51岁，户口所在地河南省长垣县恼里镇郑辛庄村0189号，湖南省金仁泰物资贸易有限公司法人。

4.郑某，女，29岁，户口所在地湖南省长沙市天心区北辰中央公园A区10栋1304房，湖南省金仁泰物资贸易有限公司法人郑占峰的女儿，该公司的实际负责人。

（三）主要负责人和安全生产管理人员资质情况

1.郑占峰：湖南省金仁泰物资贸易有限公司法定代表人（主要负责人），男，1973年4月5日出生，未取得工贸企业主要负责人安全培训合格证书。

2.郑萌：湖南省金仁泰物资贸易有限公司安全员（安全生产管理人员），女，1995年1月16日出生，2023年7月18日通过工贸企业安全生产管理人员安全考核，有效期至2026年7月17日，证书编号：230431600112897。

（四）车辆基本情况

冀B9B008号重型半挂牵引车，车主系玉田县航得利运输有限公司，车辆检验有效期止于2024年10月。

二、事故发生经过和救援评估情况

（一）事故发生经过

2024年7月7日上午8时左右，玉田县航得利运输公司货车司机唐某某送钢管货物到力鼎物流园区湖南省金仁泰物资贸易公司，车辆停进厂内位置后，司机唐某某按惯例自行卸货，在松绑货物绳时，货箱内最高处一货物掉落将唐某某砸倒。

（二）事故救援情况

事故发生后，湖南省金仁泰物资贸易有限公司管理人员迅速组织现场抢救，将货物吊开，将受伤人员扶出，并拨打了120送省脑科医院进行抢救。湖南省金仁泰物资贸易有限公司积极垫付费用，街道和披塘村派人前往医院对接救治，唐某某经抢救无效死亡。

经评估，事故发生后，黑石铺街道、披塘村与湖南省金仁泰物资贸易有限公司立即组织开展事故救援工作，伤员在第一时间被送达医院，救援处置及时有力。

三、事故发生原因和性质

（一）直接原因

唐某某在卸货位置、卸货设备和人员未完全准备到位的情况下，在自身处于不安全的位置时，割断钢管捆绑系绳。加之车上

所装货物本身超高，运送钢管为空心钢管，重心较高，钢管在失去侧向约束的情况下失稳滚落将其压倒。

（二）间接原因

1．货车货物装载过高，捆绑绳索用的一般绳带，没有用更加牢固的钢丝绳捆绑，增加了潜在的安全隐患。

2、货物运输及松绑绳索系司机安全职责范围，司机唐某某长途开车，本就比较劳累，加之安全意识淡薄，在没有完全确保自身处于安全位置和环境下解开捆货绳，存在较大安全隐患。

3、湖南省金仁泰物资贸易有限公司现场管理存在不足，在货物松绑与吊装中间环节管理不够精细。

（三）事故性质

经认定，天心黑石铺“7.7”物体打击事故是一起运输公司未履行安全生产主体责任，作业人员罔顾安全管理规定、违反操作规程导致人员死亡的一般生产安全责任事故。

四、相关责任人员和单位责任认定及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律及规定，建议对天心黑石铺“7.7”物体打击事故有关责任人员及单位作如下处理：

（一）唐某某，男，46岁，玉田县航得利运输有限公司驾驶员，在卸货位置、卸货设备和人员未完全准备到位的情况下，在自身处于不安全的位置时，割断钢管捆绑系绳，加之车上所装货物本身超高，钢管在失去侧向约束的情况下失稳滚落将其压

倒，对事故发生负有直接责任，在事故中死亡，免予对其进行责任追究。

（二）玉田县航得利运输有限公司。未提供货物的装卸管理制度和现场管理制度，未能安排专人到现场进行卸货验收及安全指导，未在发货前明确装卸货方面的有关要求，是事故责任单位；后期调查过程中该公司拒绝接受事故调查组调查，拒绝提供有关情况和资料[1]。建议由河北省玉田县相关部门依法依规对其进行处理。

（三）张春颖，玉田县航得利运输有限公司法定代表人，拒绝接受事故调查组调查，拒绝提供有关情况和资料[2]。建议由河北省玉田县相关部门依法依规对其进行处理。

（四）湖南省金仁泰物资贸易有限公司，未能完全履行施工现场管理职责，由天心区应急管理局进行约谈警示。

五、事故防范和整改措施

（一）要全面牢固树立安全发展理念。各级各有关部门和企业要深刻汲取事故教训，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示批示精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念。要深刻认识事故发生暴露出的安全生产工作存在的问题和薄弱环节，层层压实责任，健全完善安全生产管理制度，坚决防范遏制各类生产安全事故发生。

---

1 其行为违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第二十六条第一款：“事故调查组有权向有关单位和个人了解事故有关的情况，并要求其提供相关文件、资料，有关单位和个人不得拒绝。”

2 其行为违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第二十六条第一款：“事故调查组有权向有关单位和个人了解事故有关的情况，并要求其提供相关文件、资料，有关单位和个人不得拒绝。”

（二）要加大行业部门监管力度。要充分运用“四不两直”、明查暗访、异地执法、交叉互检等方式，深入企业一线开展精准执法检查，集中打击惩治一批无证上岗作业、非法分包、作业现场安全管理措施不到位等非法违法、违规违章行为，特别是对发现不按施工规范要求施工和发现隐患问题不纠正、不整改，或者整改不彻底，屡改屡犯的项目一律停止施工。

（三）要强化属地监管责任落实。街道办事处要深刻汲取事故教训，举一反三，加强领导，提高认识，进一步落实安全生产属地管理责任，加强安全监管力量建设，强化企业以及企业工程项目安全管理措施。督促企业加强安全生产标准化建设，健全完善安全风险隐患分级管控和隐患排查治理双重预防机制，加强安全教育培训，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平。

（四）要强化企业安全生产主体责任。**玉田县航得利运输有限公司**要提升安全意识，规范公司业务流程，提升安全生产意识，认真履行安全生产主体责任，切实提高风险意识，加强对运输司机和送货人员的安全教育，加强货物运输环节的安全管理，切实落实企业安全生产主体责任。**湖南省金仁泰物资贸易有限公司**要深刻吸取事故教训，严格落实企业安全生产主体责任，完善安全生产责任体系，明确安全生产职责分工，建立健全安全管理制度，坚决杜绝类似事故再次发生。

天心黑石铺“7·7”物体打击事故调查组

2024年10月16日