# 重庆开州浦江科王页岩砖厂“4·8”一般机械伤害事故调查报告

2025年4月8日2时50分许，重庆市开州区岳溪镇重庆市开州区浦江科王页岩砖厂发生一起机械伤害事故，造成一人死亡，直接经济损失约90万元。

按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）和《重庆市安全生产条例》等法规规定，开州区人民政府批准成立了由区应急管理局局长王署清为组长，区政府办公室、区公安局、区总工会、应急管理局等有关单位组成的“重庆开州浦江科王页岩砖厂‘4·8’一般机械伤害事故调查组”开展事故调查，并邀请区纪委监委机关、区检察院派员监督指导。事故调查组通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致、认真负责的调查取证、现场勘查、查阅资料和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了相关处理意见和防范措施建议。

**经调查认定，本次事故是一起因作业人员安全意识淡薄，违规进入机械工作区域造成的一般生产安全责任事故。**

## 一、基本情况

### （一）事故单位概况

重庆市开州区浦江科王页岩砖厂，位于重庆市开州区岳溪镇

沈家村12组，统一社会信用代码：9150******476U。类型：个人独资企业；投资人：杨*清；成立日期：2009年5月31日；经营范围：页岩砖来料加工（不含矿山开采）（在相关许可证核实范围内从事经营）。

（二）事故死者基本情况

杨*清，系重庆市开州区浦江科王页岩砖厂投资人及负责人。男，汉族，*身份证号码512*****53X，户籍住址：重庆市开州区岳溪镇岳西街*号附*号。

（三）事故发生单位安全管理情况

经调查，重庆市开州区浦江科王页岩砖厂注册为个人独资企业。整个厂的安全全部由负责人杨*清负责，未设置安全管理人员。

## 二、事故经过、应急处置情况

（一）事故经过

2025年4月8日凌晨2时许，杨*清为赶工提前组织生产，安排工人王*到砖厂上班，王*随即赶到厂里，当王*到达时，厂里只有杨*清和李*竹（杨*清老婆）两人。三人开始了当天的生产，其中王*负责操作自动码坯机（图一）、切坯机等机械，杨*清负责将自动码坯机放在板车上的砖坯扶正，李*竹负责将废砖

坯通过传输带重新输送到制砖机处当原料。2 时 50 分许，当自动码坯机抓盘将砖坯提起运送到板车正上方时，因抓盘上的砖坯掉落到板车上，杨*清俯身去清理掉落的砖坯，这时一直在运行的自动码坯机抓盘持续下放，将弯腰俯在板车上的杨*清头部挤



压于板车与抓盘之间。（图二）

（图一）　自动码坯机局部情况

（二）应急处置及善后情况

事故发生后，王*立即拨打了 120 急救电话，并电话通知了股东徐*。

3 点 12 分，岳溪卫生院急救车刚到现场，马上对杨*清进行了心肺复苏等急救措施。

5 点 19 分，岳溪卫生院急救医生在对杨*清进行抢救无效后宣布杨*清已死亡。

杨*清死亡后，重庆市开州区浦江科王页岩砖厂的其他三名股东（徐*、黄*全、唐*祥）同杨*清家属协商善后赔付事宜，于2025年4月11日签订了《工伤死亡赔偿协议书》，徐*、黄*全、



唐*祥三名股东共赔偿杨*清家属90万元。

（图二） 发生事故的作业现场情况

（三）事故现场情况

经调查，事故发生在自动码坯机抓盘正下方，事故发生时，死者杨*清头部被自动码坯机抓盘夹在板车与抓盘之间，耳鼻流血。王*紧急关闭自动码坯机，把杨*清从夹在板车与抓盘之间移出来，抬到旁边由李*竹抱住坐在旁边，等待120医生救治。3时12分，岳溪镇卫生院120救护人员达到现场，经救护人员现场急救无效，确诊杨*清已无生命体征。

（四）事故信息接报及响应情况

事故发生后，厂里工人立即拨打120急救电话及110报警电话，同时开展现场应急救援工作。岳溪派出所民警赶到现场后，将事故报岳溪镇人民政府及区公安局，岳溪镇政府随即报区人民政府。事故发生后，岳溪镇政府高度重视，多部门配合企业做好死者家属安抚和善后工作。

## 三、事故伤亡和直接经济损失情况

此次事故共造成一人死亡，事故直接经济损失约90万元。

## 四、事故原因和事故性质

### （一）直接原因

杨*清，安全意识淡薄，违规进入自动码坯机夹盘运行路径内导致头部受挤压死亡。

### （二）管理原因

重庆市开州区浦江科王页岩砖厂，全员安全生产责任制和安全生产规章制度不完善；未按规定对职工进行相关安全教育，未保证员工具备必要的安全生产知识便允许其上岗作业；安全隐患排查治理不及时、安全风险分析辨识不全。未在存在安全风险的区域设置警示警告标志，未辨识自动码坯机在运行期间存在的风险，未对相关岗位开展隐患排查；未按规定设置安全管理人员。整个厂的安全全部由负责人杨*清负责，未设置安全管理人员。

### （三）事故性质

按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）规定，此次事故等级属于一般事故；根据《企业职工伤亡

事故分类标准》（国标 GB6441-86）标准，此次事故类别属于机械伤害事故。通过调查组调查取证、综合分析引发事故原因，**认定本次事故属于一般生产安全责任事故。**

## 五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

### （一）建议免予追究责任的人员

**杨*清，**安全意识淡薄，违规进入自动码坯机夹盘运行路径内导致头、胸等部位受挤压死亡。杨*清对本次事故负有责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究其责任。

### （二）建议给予行政处罚的单位和人员

**重庆市开州区浦江科王页岩砖厂。**全员安全生产责任制和安全生产规章制度不完善；未按规定对职工进行相关安全教育，未告知员工作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，且未保证员工具备必要的安全生产知识便允许其上岗作业；安全隐患排查治理不及时、安全风险分析辨识不全。未在存在安全风险的区域设置警示警告标志，未辨识自动码坯机在运行期间存在的风险，未对相关岗位开展隐患排查；未按规定设置安全管理人员。整个厂的安全全部由负责人杨*清负责，未设置安全管理人员。重庆市开州区浦江科王页岩砖厂对本次事故负有管理责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[1]、第二十八条第一款[2]、第三十五条[3]、第四十一条

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

第二款[4]和第四十四条第一款[5]的规定，对事故的发生负有责任（投资人虽死亡，企业作为独立法律主体仍应承担行政责任）。建议由开州区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[6]的规定，**给予重庆市开州区浦江科王页岩砖厂罚款的行政处罚。**

（三）属地政府履职情况

**重庆市开州区浦江科王页岩砖厂是一家规模以下工贸企业，日常安全监管为开州区岳溪镇人民政府。**调查组通过调取2024年10月至2025年4月的相关资料显示：岳溪镇政府于2024年10月24日、2025年3月25日对重庆市开州区浦江科王页岩砖厂进行了检查和安全宣传，并填写了《安全检查、巡查、宣传记录》。每月召开了安全例会，对相关工作进行了安排部署。**综上所述，岳溪镇人民政府按照要求履行了相应职责，履职情况良好。**

---

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第三十五条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

## 六、防范措施建议

为避免和预防类似事故再次发生，从此次事故中深刻吸取血的教训，在今后的工作中，应从以下方面采取防范措施：

（一）重庆市开州区浦江科王页岩砖厂，一是要认真汲取事故教训，切实落实企业安全生产主体责任，及时健全完善安全生产管理制度和安全操作规程，层层压实安全生产责任制，认真落实安全生产岗位责任制，切实把安全生产责任落到实处。二是设立兼职安全员，加强对作业现场安全生产工作督促、检查力度，发现事故隐患，及时整改，及时消除生产安全隐患，避免各类事故再次发生。三是要举一反三，加大问题隐患排查治理和安全风险分析辨识力度、整改力度，采取针对性措施加以整改，确保安全生产。四是要加强人员教育培训，增强员工安全生产意识。五是要加强人员管理，加强现场安全巡查，发现违章、违规操作人员及时制止，并对违章人员进行安全教育和责任追究。六是要组织召开事故分析教育会，对所有从业人员开展警示教育活动。

（二）属地政府，对企业主体责任落实情况检查到位，倒逼企业健全完善安全生产管理制度和安全操作规程，加强对员工的安全教育培训，识别厂区存在的安全风险，并采取相应的措施进行防范，完善和落实重在“从根本上消除事故隐患”的责任链条，杜绝此类事故的再次发生。

重庆开州浦江科王页岩砖厂“4·8”一般

机械伤害事故调查组

2025 年 6 月 24 日