# 罗某平新购厂房“8·17”高处坠落一般事故调查报告

日期：2024-11-20 来源：九龙坡区应急局 大 中 小

2024年8月17日9时50分许，在华岩镇壹本科工程城C区2-1-8厂房内，罗某平搭建厂房阁楼过程中发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》（以下简称《安全生产法》）和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法规，受重庆市九龙坡区人民政府委托，成立了由区应急管理局任组长单位的罗某平新购厂房“8.17”高处坠落一般事故调查组，区公安分局、区总工房城乡建委、华岩镇人民政府派员参加，并邀请区纪委监委机关、区检察院参与，全面负责事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则深入开展事故调查工作。通过现场勘验、查阅资料、调查取证，查明了事故过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的问题和教训，提出范措施建议。

调查认定本次事故是一起一般生产安全责任事故。现将有关情况报告如下：

一、合同（协议）及事故发生单位概况

（一）事故发生单位概况。

自然人：罗某平，身份证号码：432524**********X，身份证住址：湖南省新化县******小组001号。

自然人：陈某淋，身份证号码：500230**********3，身份证住址：重庆市丰都县******附1号。

（二）合同（协议）情况。

2024年7月25日，罗某平与陈某淋达成厂房阁楼建设安装工程协议，双方约定罗某平负责购买建设厂房阁楼原料，陈某淋负责牵头组织劳务人员对有厂房（壹本科工程城C区2-1-8）进行阁楼建设安装，并已组织实施。

二、事故基本情况

（一）事故发生经过。

2024年8月17日7时许，工程承包人陈某淋，员工刘某1、刘某2、陈某忠、舒某勤开始厂房阁楼搭建作业。陈某淋和陈某忠在厂房地面作业，刘某和舒某勤在厂房4.8米高处焊接钢梁。9时50分许，刘某2、舒某勤分别在钢梁两端焊接钢梁三角板，刘某1在钢梁中间挪动钢丝绳时，从钢梁上坠落到厂当场死亡。

（二）事故救援情况。

事故发生后，工程承包人陈某淋立即拨打120、110，120到达现场宣告刘某1已经死亡。

（三）事故报告情况。

事故发生后，工程承包人陈某淋向110进行了报告，公安机关向区政府进行了报告，区政府向区应急局进行了通报。

（四）死者基本情况。

刘某1，男，48岁，身份证号码：510822**********7，户籍所在地：四川省青川县******沟。

（五）善后事况。

事故发生后，事故发生单位未积极处理善后，死者家属多次到华岩镇人民政府、九龙坡区人民政府上访，经多次协商，[illegible]义，化。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

本次事故造成刘某1一人死亡，截至2024年9月1日直接经济损失35万元人民币（死亡赔偿金）。

四、事故原因

（一）直接原因。

点击我，为您语音播报

刘某1安全意识淡薄，在高处作业时，未正确使用安全带，导致发生生产安全事故。

（二）间接原因。

1.陈某淋，工程承包人，未及时发现并消除生产安全事故隐患，导致发生生产安全事故。

2.罗某平，工程发包人，未定期进行安全检查，未及时发现并消除生产安全事故隐患，导致发生生产安全事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）建议免于追究责任的人员。

刘某1，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[1]的规定，导致发生生产安全事故，对本次事故发生负有责任。鉴于其已在本次亡，建议对其免予责任追究。

（二）建议移交公安机关调查人员。

1.陈某淋，男，38岁，工程承包人，未及时发现并消除生产安全事故隐患，导致发生生产安全事故，对本次事故发生负有责任，建议移交公安机理。

2.罗某平，男，50岁，工程发包人，未定期进行安全检查，未及时发现并消除生产安全事故隐患，导致发生生产安全事故，对本次事故发生负有责移交公安机关依法处理。

六、相关监管单位的履职情况及处理建议

（一）政府职能单位履职情况。

区住房城乡建委：一是强化安全生产工作部署。组织召开九龙坡区2024年建筑行业安全工作部署会、2024年房屋市政工程安全生产工作会，邀请站及优秀企业专家就《2022年重大事故隐患判定标准》、《建筑施工高处作业安全管理及技术要点》等安全专业知识进行培训。二是健全安全生产管理发《九龙坡2024年度住房和城乡建设系统安全生产监督检查工作计划》、《关于进一步加强建筑工地春节期间停工和节后复工安全工作的通知》、2024年房屋市政工程机械设备专项检查工作的通知》等系列文件，进一步健全安全生产管控体系。三是全面推进安全生产专项整治。今年，先后开展工地安全生产大排查大整治大执法”、“建筑工地节后复工专项检查”、“房屋市政工程机械设备专项检查”、“支模架专项检查”等专项治理行动，检查专家15人（次），出动检查人员900余人（次），治理安全隐患710余条，下发整改通知书16份，下发停工通知书6份，对到岗履职不到位的项目经人（次），共记85分，对到岗履职不到位的项目监理记分36人（次），共记73分。

华岩镇人民政府：一是党政领导认真履行安全生产工作职责。镇党委会每季度、政府办公会（镇安委会）每月分析研究一次安全生产工作，年终岁时间节点进行风险研判。今年1-8月，镇党委、政府及镇安委办召开各类安全生产工作会议30余次，镇党政主要领导、分管领导，共计带队开展安全生调研48次，检查企业单位65家（次），发现并责成相关单位整改安全隐患240余处。二是镇安委会协调统筹安全生产工作。制定《华岩镇2024年度安全然灾害防治工作监督检查计划》，投入50万元聘请安全专家，严格落实执法检查计划。今年1-8月，共计检查企业123家，复查企业90家，查处隐患51限期整改通知书96份。处罚企业违法生产30家，罚款3.55万元。三是认真开展高处坠落事故防范工作。5月8日镇安委办组织辖区企业单位参加区安委会坠落”警示教育视频会，5月28日镇安委办组织召开全镇高坠事故防范工作会，分管领导对防范高坠安全工作提了要求，6月4日镇安全工作例会、6月事故判定标准企业培训会、7月11日第三季度安全风险研判会、8月26日全镇工作例会均对防范高坠安全工作进行了强调及工作安排。

（二）处理意见。

在本次事故调查中，未发现华岩镇人民政府、区住房城乡建委相关监管人员存在履职不到位的问题。

七、防范措施及建议

为避免和预防类似事故再次发生，从此次事故中深刻吸取血的教训，在今后的工作中，应从以下方面采取防范措施：

（一）罗某平、陈某淋应加强生产现场的安全管理，严格依照相关标准及要求进行生产作业，加大安全巡查、隐患排查的强度和力度。加强安全教育和督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程。

（二）区住房城乡建委应深刻吸取事故的教训，举一反三，进一步提高安全生产意识，持续开展“两防”专项整治，高标准落实安全生产“十条措决防止高处坠落、物体打击、触电、起重伤害、车辆伤害事故。

（三）华岩镇人民政府应深入企业现场开展执法检查，要聚焦各类建筑施工工地，以项目关键人员到岗、履职为核心，突出分包单位管理，落实故”防控措施，严格查处建设施工安全生产突出违法行为。

点击我，为您语音播报



罗某平新购厂房“8.17”高处坠落一般事故调查组

2024年10月12日

[1]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

扫一扫在手机打开当前页



点击我，为您语音播报