岑溪市筋竹利民页岩砖厂“5•14”事故调查报告

2018-06-19 03:06　来源：岑溪市安全生产监督管理局　作者：广西梧州岑溪市人民政府门户网站

2018年5月14日12时许，位于岑溪市筋竹镇教育组五七山庄的岑溪市筋竹利民页岩砖厂发生一起机械伤害事故，导致一名作业工人死亡。

事故发生后，岑溪市人民政府根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产事故报告和调查处理条例》的有关规定依法成立岑溪市筋竹“5•14”事故调查组（岑政办发〔2018〕52号）。事故调查组按照“四不放过”及“科学严谨、依法法规、实事求是、注重实效”的原则，对事故取证，已查明事故发生的经过和原因，认定了事故的性质和责任，提出了对事故责任单位及相关责任人的处理建议和整改防范措施。现将有下：

一、事故概述

（一）事故发生时间

2018年5月14日12时许。

（二）事故发生的地点

岑溪市筋竹镇利民页岩砖厂原料破碎机漏斗正方传送履带始端传送轴。

（三）事故发生单位

岑溪市筋竹利民页岩砖厂。

（四）事故类别

机械伤害事故。

（五）事故伤亡情况

事故共造成1人死亡。死者王玉山，男，49岁，汉族，贵州省余庆县构皮滩镇人。

（六）事故现场情况

事故现场为砖厂破碎车间破碎机正下方传送履带转动轴位置的狭窄空间。破碎机下方有一条斜凹槽，破碎机安装在斜凹槽最深一端，电动碎机机身处于地面以下位置，破碎机下方安装有传送履带，传送履带与斜凹槽同一方向。作业人员需沿斜凹槽走到破碎机下方作业，此处高约深2米，还被机器挤占很多空间，作业空间比较狭窄。

（七）直接经济损失

至目前为止，该事故已造成直接经济损失共柒拾万元人民币（主要为死者丧葬费，一次性死亡补偿金及其他各项费用等）。

二、基本情况

（一）事故发生单位基本情况

事故单位岑溪市筋竹利民页岩砖厂，工商营业执照注册号为：450481600199480，类型为个体经营，经营场所为岑溪市筋竹镇教育组五者为陈华锋，注册日期为2013年05月15日，经营范围为新型墙体材料页岩砖生产及销售。

2018年2月1日，岑溪市筋竹利民页岩砖厂与胡章清、贺水鱼两人签订了《广西岑溪市筋竹利民页岩砖厂承包合同书》。现砖厂为胡章清、包自主经营，砖厂从2018年3月23日开始生产，现有二十多个工人，主要管理人员是贺水鱼、鲁端林、田树谷、梁炳德，王玉山、曹文琴夫妻年5月9日到砖厂工作，曹文琴的主要工作是在夹砖机旁边扶砖，王玉山的主要工作是原材料破碎工作及破碎设备（破碎机及传送履带）的清洁

（二）事故发生经过

2018年5月14日上午7点，王玉山开始上班，10时许，张支明看见王玉山坐在破碎机旁边的凳子上玩手机，十一点30分曹文琴下班回宿舍玉山回来，约12点30分还不见王玉山回来，曹文琴就去找王玉山，当走到砖厂破碎机旁边时，发现传送履带还在转动，但传送履带上面没有便关停了传送履带，此时鲁端林也到破碎机旁找王玉山，没有看见王玉山，两人便分头寻找王玉山，曹文琴沿着传送履带的斜凹槽走到破碎机王玉山躺在传送履带转动轴前，地上、身上满是血渍，王玉山一只手脱离了他的身体掉落在传送履带边，曹文琴发现王玉山已死亡时失声哭叫端林闻讯后赶到现场后，立即电话通知张支明。

（三）事故应急处置情况

曹文琴、鲁端林发现王玉山死亡后，鲁端林马上打电话张支明，张支明赶到现场后立即向筋竹派出所报告。

筋竹镇政府、岑溪市公安局、岑溪市安监局接到事故报告后陆续赶到现场调查取证，并协助、指导事故善后事宜。2018年5月15日，在筋委员会的主持下，砖厂承包方胡章清、贺水鱼与死者家属签订了《调解协议书》，赔偿问题得到妥善解决，没有发生影响社会稳定事件。

三、事故原因分析及事故性质

（一）事故的直接原因

经市公安局的法医及痕检专家对尸体及事故现场检查发现，死者右手有被传送履带卷、碾、拉的痕迹，死者的右手被拉离身体，胸骨粉碎

因此，综合其他情况分析，事故的直接原因是，王玉山在作业时被传送履带卷、碾、拉伤害致死。

（二）事故的间接原因

岑溪市筋竹利民页岩砖厂安全生产主体责任不落实，没有对作业人员进行岗前三级安全教育培训，没有制定破碎机操作及传送履带清洁工

岑溪市筋竹利民页岩砖厂安全生产管理不到位是导致事故发生的间接原因。

（三）事故性质

经调查分析，认定此事故是一起因机械伤害致人死亡的一般生产安全责任事故。

四、事故责任划分及处理建议

（一）事故责任划分

1.王玉山安全意识淡薄，导致事故发生，是事故的直接责任人，

2.岑溪市筋竹利民页岩砖厂安全管理不到位，没有履行安全生产管理职责，负此次事故的管理责任。

（二）处理建议

1.事故直接责任人王玉山，已在事故中死亡，建议不予追究其责任。

2.建议由岑溪市筋竹利民页岩砖厂依照企业内部规定，对企业主要管理员贺水鱼、鲁瑞林、田树谷、梁炳德进行处理。

3.建议由岑溪市安监局会同有关部门对岑溪市筋竹利民页岩砖厂进行生产安全事故约见警示。

4.建议岑溪市安委会对筋竹镇政府进行生产安全事故约见警示。

5.建议由岑溪市安监局根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，对岑溪市筋竹利行行政处罚。

五、事故整改和防范措施

1岑溪市筋竹利民页岩砖厂要认真总结和吸取事故教训，做好企业安全生产工作管理，必须依法落实企业安全生产主体责任；做好员工训，做好隐患排查治理，制定操作规程，依法缴纳工伤保险，编制好企业生产安全事故应急预案，并做好预案的培训学习、演练；全面提高企管理水平，确保安全。

2.筋竹镇政府要按照“属地管理、分级管理”的原则切实加强工贸企业的安全生产管理，更好地防范生产安全事故的发生。

岑溪市筋竹利民页岩砖厂“5•14”事故调查组

2018年6月5日

主办：岑溪市人民政府办公室　承办单位：岑溪市政务服务监督管理办公室

政府网站找错　党政机关

桂公网安备 45048102000007号 桂ICP备18011069号 网站标识码 ：4504810001

网站地图