天津市瑞达国皓建筑工程有限公司
2023年“5·16”事故调查报告

天津市瑞达国皓建筑工程有限公司

2023年“5·16”事故调查组

2023年8月

目录

一、事故概况.....1

二、事故基本情况.....2

三、事故发生经过和事故救援情况.....5

四、事故发生的原因分析和事故性质.....6

五、事故认定及处理建议.....7

六、事故防范和整改措施.....8

天津市瑞达国皓建筑工程有限公司
2023年“5·16”事故调查报告

2023年5月16日17时10分左右，天津市瑞达国皓建筑工程有限公司在防城港企沙港区赤沙作业区22号沉箱平台发生一起事故，造成1人死亡。

事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第十九条、第二十条的规定，防城港市人民政府成立由自治区北部湾港口管理局防城港分局、市应急管理局、市公安局、市总工会、市人力资源社会保障局等有关部门组成的事故调查组开展调查，并邀请防城港市纪委监委监督调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过对事故现场勘验、调查取证、综合分析，查明了事故发生经过和原因，认定了事故的性质和责任，提出了对事故有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议。现将有关情况报告如下:

一、事故概况

（一）事故发生时间：2023年5月16日17时10分左右。

（二）事故发生单位：天津市瑞达国皓建筑工程有限公司。

（三）事故发生地点：防城港市企沙港区赤沙作业区

22号沉箱平台。

（四）事故类型：其他伤害。

（五）死亡人数：1人。

二、事故基本情况

（一）项目基本情况

1.工程名称：防城港企沙港区赤沙码头工程。

2.工程地点：广西壮族自治区防城港企沙港区赤沙作业区22号沉箱平台。

3.工程概况：建设1个20万吨级散货泊位，设计年通过能力980万吨。主要建设内容有：水工建筑物、前沿停泊水域和回旋水域疏浚、转运站、工艺及设备土建基础、输送机栈桥、生产辅助建筑物、给排水、消防、环保等配套设施。

4.工程形象进度：目前建设总体进度已完成90%。其中，码头水工结构完成88%。

（二）项目立项及批准情况

1.2019年12月26日，取得广西壮族自治区发展和改革委员会关于项目核准的批复（桂发改交通〔2019〕1253号）。

2.2020年7月22日，取得广西壮族自治区交通运输厅关于工程初步设计的批复（桂交行审〔2020〕134号）。

3.2020年7月28日，取得交通运输部关于工程使用港口岸线的批复（交规划函〔2020〕496号）。

4.2021年1月28日，取得广西壮族自治区交通运输厅关于工程初步设计变更的批复（桂交行审〔2021〕18

号）。

5.2021年3月2日，取得广西自治区交通运输厅关于工程施工图设计的批复（桂交行审〔2021〕60号）。

6.2021年3月17日，取得中华人民共和国防城港海事局水上水下活动许可证（桂防海准字〔2021〕第0003号）。

7.2021年3月29日，取得广西壮族自治区交通运输工程质量监测鉴定中心关于受理工程质量监督管理的通知（桂交鉴水函〔2021〕8号）。

（三）事故单位基本情况

企业名称：天津市瑞达国皓建筑工程有限公司

类型：有限责任公司

注册地址：天津自贸试验区（中心商务区）新港一号路2403号-2

法定代表人:杨怀智

注册资本：壹仟万元人民币

成立日期：2018年4月23日

社会信用代码：91120118MA06BJYF3P

经营范围：房屋建筑工程；劳务服务；机械设备租赁；钢结构工程；拆迁工程施工；建筑安装工程；管道工程；地基与基础工程；土石方工程；市政公用工程；园林绿化工程；海洋工程建筑；脚手架搭建、拆除。

（四）事故死亡人员基本情况:

死者：庞某亮，男，身份证号130921********2016，住址：河北省沧州市沧县李天木乡******号。

经查实，庞某亮与天津市瑞达国皓建筑工程有限公司签订了《劳动合同》，2023年2月13日进场，开展了新进场人员的三级安全教育。2023年5月16日事故发生当天庞某亮与工友王某林、杨某臣等在赤沙作业区22号沉箱平台从事钢筋施工作业。

（五）现场勘验情况

经现场勘验，事故发生的赤沙作业区22号沉箱平台搁置梁上部结构施工，上部结构包括：现浇构件（搁置梁、水池、胸墙、挡块等）、梁板安装等内容，搁置梁距离沉箱高度为4.3m，紧贴搁置梁设置了临时通行步梯，该临时通行步梯材质为钢材，临时通行步梯宽度为1.25m，踏步的间距为0.2m，共22级，踏步两侧设有高1m护栏及安全网，临时通行步梯底部到搁置梁水平距离为3.55m，垂直距离为4.77m，现场未发现血迹，施工现场安全防护设施较完善，临时通行步梯结构稳固。

（六）调查取证情况

1.核实死者情况。根据2023年6月5日庞某亮（死者）《居民死亡医学证明（推断）书》，证明庞某亮当天有癫痫病发作情况。

2.核查死者病史。调查组核查了庞某亮病史材料：(1)2019年8月16日天津市滨海新区康宁医院出具《诊断证明书》，诊断庞某亮为“癫痫病”，随后多次治疗。（2）2022年8月16日沧县李天木镇孙庄子村卫生室出具《就诊证明》，证实庞某亮当天癫痫病发作并治疗。（3）庞某亮父母于2023年5月18日出具《情况说明》，证实

庞某亮在2000年初突发疾病倒地抽搐，后送沧县人民医院医治，医院诊断庞某亮有癫痫病，后来又多次发作。

3.开展调查询问。2023年7月3日、7月6日，事故调查组分别对天津市瑞达国皓建筑工程有限公司参与救援的现场员工孙某、蒋某刚和王某林、杨某臣开展调查询问并制作笔录，证明事故发生前，庞某亮在作业时有身体摇晃、双腿不利索行为；证明事故发生时，庞某亮嘴角有异物。

4.现场及其他核实情况。调查组通过调阅资料、询问相关人员查实，天津市瑞达国皓建筑工程有限公司员工入场安全教育及安全交底档案台账资料齐全，事发当天召集上工的员工开过安全交底会，庞某亮事发前后劳保防护用品穿戴齐全。

三、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

2023年5月16日，庞某亮（死者）与王某林、杨某臣在防城港企沙港区赤沙作业区22号沉箱平台搁置梁上进行钢筋调直施工作业。当天17时左右，带班员工王某林看到庞某亮起身准备下临时通行步梯，发现庞某亮起身后身体略显摇晃。几分钟后，带班员工王某林听到临时通行步梯方向有明显声响，随后前往查看，发现庞某亮已经躺在临时通行步梯底部地面上，王某林立刻呼叫在搁置梁上作业的杨某臣一起走下临时通行步梯查看，发现庞某亮已处于昏迷状态，地上无血迹，嘴部有异物，身体有抽搐现象。

（二）事故救援情况

事故发生后，王某林立即喊来附近工友孙某、蒋某刚，与杨某臣4人一起将庞某亮抬下22号沉箱平台，放到临时钢栈桥平台的汽车上，随后王某林与杨某臣一起开车将庞某亮送往防城港市港口区人民医院（企沙）进行抢救，医院于当天17时47分宣布庞某亮经抢救无效死亡。

（三）现场处置及善后工作情况

2023年5月16日19时左右接到事故报告后，广西壮族自治区北部湾港口管理局防城港分局、防城港市应急管理局、企沙镇边防派出所等部门相关负责人及工作人员第一时间赶赴事故现场处理，并做好现场保护、勘查和证据收集工作。自治区交通运输综合行政执法局第一支队于2023年5月17日中午12时左右从南宁赶到事故现场开展事故调查工作。

2023年5月16日，广西壮族自治区交通运输综合行政执法局第一支队通过电话责令天津市瑞达国皓建筑工程有限公司全线停工整改，监理单位同步下发了工程暂停令（ZTL-2023-1），要求开展安全隐患大排查及劳务人员的安全警示教育培训，现场停工整改10天。

事故发生后，天津市瑞达国皓建筑工程有限公司及时开展了事故善后处理工作，2023年5月18日，天津市瑞达国皓建筑工程有限公司与庞某亮家属协商一致，按照有关规定签订赔偿协议书，善后工作处理到位，确保社会稳定。

（四）事故造成损失

事故造成1人死亡，直接经济损失140.00万元人民币

（赔偿款），2023年5月18日赔偿款已支付完成。

四、事故发生的原因分析和事故性质

（一）事故直接原因

庞某亮自身安全意识薄弱，隐瞒个人癫痫病史，自我健康监测不足，在明知自身有癫痫病的情况下，从事沉箱平台钢筋施工作业。其在事故当天从22号沉箱平台搁置梁下到沉箱平台的临时通行步梯过程中，突发癫痫病，导致摔落致其重度颅脑损伤，经送医抢救无效死亡。

（二）事故间接原因

天津市瑞达国皓建筑工程有限公司对员工日常安全教育不到位，未及时发现员工身体异常表现，未真实掌握员工身体健康状况。

（三）事故性质

经事故调查组认定，这起事故是因庞某亮突发癫痫病，导致其从22号沉箱搁置梁的临时通行步梯下到沉箱平台时摔落，致其重度颅脑损伤而引发的死亡事故，是一起因病引发的非生产安全事故。

五、事故认定及处理建议

（一）庞某亮安全意识薄弱，自我健康监测不足，因其在事故当天从22号沉箱搁置梁下到沉箱平台的临时通行步梯过程中，突发癫痫病，导致摔落致其重度颅脑损伤，经送医抢救无效死亡，是导致本次事故的直接原因。鉴于其本人在事故中死亡，建议免于追究其责任。

（二）天津市瑞达国皓建筑工程有限公司对员工日常安全教育不到位，未真实掌握员工身体健康状况，负有管

理责任，是造成本次事故的间接原因。鉴于本次事故是一起非生产安全事故，该公司已积极和家属达成协议，并对家属进行相应赔偿，建议不追究其责任。

六、事故防范和整改措施

（一）进一步落实企业安全生产主体责任。防城港企沙港区赤沙作业区工程责任单位要认真汲取此次事故教训，进一步建立和完善以全员安全生产责任制为重点的安全管理制度，加强对施工现场的安全管理，切实做好一线员工的健康监测，开展事故警示教育，提高员工自我保护意识，普及安全知识，强化安全意识，落实安全措施，杜绝此类事故再次发生。

（二）强化从业人员安全培训教育工作。天津市瑞达国皓建筑工程有限公司要全面开展从业人员安全教育和培训工作，加强对员工的安全教育、培训和交底，详实告知岗位存在的危险因素、防范措施和应急措施，切实提升全员安全生产意识和素质。

天津市瑞达国皓建筑工程有限公司

2023年“5·16”事故调查组

2023年8月10日