桂林市坤铖园林工程有限公司“5•17” 事故调查报告

2022-07-13 10:25 来源：桂林市临桂区应急管理局

桂林市坤铖园林工程有限公司“5•17”

事故调查报告

2022年5月17日14时许，桂林市坤铖园林工程有限公司桂林奥林匹克花园11#地块景观工程项目，工人李XX在安装地下停车场出入口顶棚钢结构玻璃院第二附属医院进行救治，因伤势较重死亡，造成一起高处坠落致一人死亡事故。事故发生后，区人民政府根据《生产安全事故报告和调查处理条应急局、区住建局、市公安局临桂分局、区人社局、区总工会、临桂镇政府组成的事故调查组，对此事故展开了深入、细致的调查。事故调查组则，通过现场勘察、询问在场人员、查阅资料，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任。现将有关情况报告如下:

一、事故发生单位概况

（一）企业概况

1.施工企业名称：桂林市坤铖园林工程有限公司、统一社会信用代码：91450322554734XX8M、单位地址：临桂区临桂镇世纪东路中段桂林奥林匹克型：有限责任公司（自然人投资或控股）、经营范围：园林绿化工程等……。

2.监理单位名称：福建泉宏工程管理有限公司、统一社会信用代码：9135050078451XX56X、单位地址：福建省泉州市丰泽区浦西万达中心A座营范围：承接工程监理业务，证书编号：E135001809。

（二）事故发生时间和类别

事故发生时间：2022年5月17日

事故类别:高处坠落

死者情况:李XX、男、52岁、广西永福县罗锦镇崇山村西岔屯XX号、身份证号:452325196912XXXX53。

（三）事故前的环境和设施情况

桂林市坤铖园林工程有限公司桂林奥林匹克花园11#地块景观工程项目（以下简称：坤铖园林奥林匹克花园项目），工人李XX、蒋XX、朱XX三人在奥
玻璃作业，车道出口处为3米，最高处为4米，使用一个二层移动脚手架配合安装，高度3.5米左右，玻璃尺寸1.45米×1.45米，李会成佩戴了安全帽

二、事故发生经过和事故救援情况

2022年5月17日14时许，李XX、蒋XX、朱XX三人在奥林匹克花园11#地块3#楼-5#楼之间地下车库钢结构雨棚进行安装玻璃作业，蒋XX、朱XX负责贴
蒋XX立即拨打了110和120急救电话并向项目相关管理人员汇报，将伤者送至桂林医学院附属第二医院进行救治。后因伤势较重于5月17日19时许死亡

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡

造成李XX高处坠落抢救无效后死亡。

（二）直接经济损失

该事故共造成直接经济损失95万元。

四、事故发生的原因及事故性质

（一）事故的直接原因

工人李XX在钢结构雨棚上安装玻璃高处作业未按要求正确佩戴和使用劳动防护用品违规冒险上岗作业，是造成此次事故的直接原因。

（二）事故的间接原因

1. 桂林市坤铖园林工程有限公司法定代表人杨X，未认真履行安全生产管理职责，组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划不到位，
安全事故隐患。

2、福建泉宏工程管理有限公司项目总监尹XX，在实施监理过程中未认真履行职责，未及时发现存在的生产安全事故隐患。

3. 桂林市坤铖园林工程有限公司，落实安全生产主体责任不到位，对工人的教育培训不到位，对奥林匹克花园项目部存在的生产安全事故隐

（三）事故性质

桂林市坤铖园林工程有限公司“5·17”高处坠落致一人死亡事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）工人李XX在钢结构雨棚上安装玻璃高处作业未按要求正确佩戴和使用劳动防护用品违规冒险上岗作业。对事故的发生负有责任，其在事故中

（二）桂林市坤铖园林工程有限公司法定代表人杨X，未认真履行安全生产管理职责，组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划不到位
生产安全事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）、（五）项[1]之规定。对事故的发生负有责任，建议应急管理部门按
理。

（三）福建泉宏工程管理有限公司项目总监尹冬华，在实施监理过程中未认真履行职责，未及时发现存在的生产安全事故隐患。违反了《中
发生负有责任，建议应急管理部门按《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[4]之规定依法处理。

（四）桂林市坤铖园林工程有限公司，落实安全生产主体责任不到位，对工人的教育培训不到位，对奥林匹克花园项目部存在的生产安全事故
人死亡的生产安全事故。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条[5]、第四十一条[6]之规定。对事故的发生负有责任，建议应急管理部门依

依法处理。

事故防范和整改措施

（一）坤铖园林奥林匹克花园项目必须全面整顿，组织全体管理人员及从业人员认真学习《中华人民共和国安全生产法》、《建筑安全生产作规程。现场管理人员要在现场履职，并对整个项目进行隐患大排查。

（二）桂林市坤铖园林工程有限公司必须对所有在建工程进行一次安全大检查，对存在的安全隐患及时进行整改，认真落实防范措施，要将再次发生。严格执行规章制度，对违章者按单位有关规定从严从重处罚。要加强对公司各项目部的季度检及月检切实履行好安全生产主体责任。

（三）福建泉宏工程管理有限公司奥林匹克花园项目监理部要切实履行监理职责，对项目所存在的隐患进行梳理，及时要求施工单位进行整改

桂林市坤铖园林工程有限公司

“5·17”事故调查组

2022年7月7日

1 “生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：“（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。”

2 “生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款罚款；……”

3“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：“（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制事故隐患。”

4“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：款；……”

5“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训， 保证从业人员具备必要的安全生产知识 ，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。”

6“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措置，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应开栏等方式向从业人员通报。其中，重大隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。”

7 “ 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：款；”……

政府网站找错

网站地图

主办：桂林市临桂区人民政府办公室　承办：桂林市临桂区政务服务监督管理办公室

联系电话：0773-5580258

桂公网安备 45031202000135号 网站备案：桂ICP备13001330号 网站标识码：4503120007