横州广西横县江东造船厂“10•5”一般物体打击事故调查报告

发布时间：2025-01-02 08:47　　来源：横州市应急管理局　　【 字体： 大 中 小 】

2024年10月5日13时40分许，横州镇广西横县江东造船厂内发生一起物体打击事故，造成1人死亡。

事故发生后，市人民政府领导立即指示相关单位赶赴现场开展救援和应急处置工作，要求妥善做好安抚和善后工作，依法开展事故调查工作，严肃追究责任；针对事故暴露出的问题，要求各部门 “举一反三”，加强对行业领域的安全监管，督促企业严格落实安全生产主体责任，防范各类事故发生，切实保障人民群众生命财产安全和社会大局稳定。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关规定及要求，市人民政府成立了由市应急管理局牵头，市公安局、市总工会、市人社局、市经信局、横州镇人民政府等部门人员组成的横州广西横县江东造船厂“10·5”一般物体打击事故调查组（以下简称“事故调查组”），全面负责事故调查工

作。同时，邀请市纪委监委和市人民检察院参与事故调查。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证等工作，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理意见，以及加强和改进工作的措施建议。

经调查认定，横州广西横县江东造船厂“10·5”一般物体打击事故是一起因企业未严格落实安全生产主体责任、施工现场安全管理不到位、安全教育和培训不到位，作业人员安全意识淡薄，操作不当而造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位情况

1.出租方：广西横县江东造船厂（简称：江东造船厂）成立于2010年12月1日，注册地位于横县横州镇东郭村委第十一队沙堡窑旧址，统一社会信用代码为91450127566762864M，法定代表人为尹*区。经营范围包括许可项目：船舶制造；船舶改装；船舶修理等。江东造船厂在2024年6月1日与黄*进班组签订劳动合同，合同约定黄*进负责焊接、装配等工作。

2.承租方：宋永亮，贵港市和顺船务有限公司海务主管，在2024年4月6日与江东造船厂签订有《船台租赁合同》，合同约定宋永亮负责5号船舶全部材料及其他业务费用，江东造船厂负责5号船舶的施工、质检等。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.江东造船厂在2024年1月10日成立安全生产领导小组，组长为尹*区（公司法定代表人兼厂长），负责研究部署、指导协调公司安全生产工作；副组长谈*宝（副厂长），协助组长开展安全生产工作；组员雷*辉、谈*伟、甘*革（专职安全员），协助组长开展安全生产工作。该厂制定有安全生产责任制管理制度。

2.在2024年6月，江东造船厂对李*区等人开展了安全生产三级教育培训。在事故发生后，江东造船厂已召开安全生产事故分析会，制定了事故防范措施。

3.江东造船厂在2023年、2024年制定有安全生产投入计划。

经查，江东造船厂未制定有5号船舶纸质版生产工艺流程；江东造船厂只在口头上对焊接工黄*进和装配工李*区进行岗位操作规程培训，无培训记录；安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防台账欠缺；事故发生当天，尹*区、谈*宝、甘*革因有其他事情未能到岗履职。

（三）事故发生经过

2024年10月5日上午，江东造船厂按照造船流程进行5号船尾主体的焊接工作，5号船尾的焊接板面离地面约2.5米高。12时许，江东造船厂焊接工黄*进与装配工李*区一起将半圆铁管焊接到5号船舶船尾主体。该半圆铁管长14.4米，重量约0.5吨，由圆形铁管对半切割而成，因半圆铁管中间部位凸起弯曲，所以将其安装到5号船尾主体板面焊接时，需要在半圆铁管中间使用1个焊拉压杆（千斤顶）往下压实半圆铁管与船尾主体板面接触才能焊接。13时40分许，黄*进到仓库找工具，李*区继续在现场施工。李*区使用焊拉压杆（千斤顶）压实半圆铁管与船尾主体板面的接触面，固定好焊拉压杆（千斤顶）后，便下到地面观察半圆铁管与船尾主体边缘是否对齐，焊拉压杆（千斤顶）突然脱离，半圆铁管随着跌落砸中李*区面部，致使其摔倒。

（四）事故现场情况

事故现场位于江东造船厂5号船舶的船尾（如下图）。



图1事故示意图

（五）事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

事故导致李*区死亡，事故造成直接经济损失约120万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，黄*进马上将李*区受伤情况报告给专职安全员甘*革，甘*革立即报告厂长尹*区和副厂长谈*宝，同时立即指挥现场人员进行抢救，并立即拨打110报警及120救助。13时59分许，120救护车到达现场，经120急救医生检查、抢救，宣布受伤工人李*区已无生命体征。

（二）事故信息接报及响应情况

2024年10月5日16时20分许，横州市应急管理局接到南宁市应急指挥中心通报，通报称江东造船厂发生一起事故。横州市应急管理局立即报告给市人民政府领导，同时派员赶至事故现场协同市公安局、市人社局、市经信局、横州镇人民政府等单位组织开展救援工作，并要求涉事单位做好事故善后工作。目前，事故善后和赔偿工作已经处理完毕，没有因处置不力造成不良社会影响。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，通过勘查现场、查阅资料和询问有关人员，事故调查组认为，市应急管理局、市公安局、市人社局、市经信局、横州镇人民政府等单位应急救援迅速，善后处置得当，没有因处置不力造成不良社会影响。

三、事故发生的原因

（一）事故发生的直接原因

经调查认定，事故的直接原因是李*区在使用焊拉压杆（千斤顶）按压半圆铁管未固定到位，存在麻痹大意心理，对可能发生的半圆铁管因突发情况从船尾主体边缘掉落的安全风险隐患辨识度不高，采取预防措施不到位。

（二）事故发生的间接原因

江东造船厂对李*区的安全生产规章制度培训和岗位操作规程培训不到位，对构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制落实不到位，施工现场安全防护不到位；事故发生当天，尹*区、谈*宝、甘*革因有其他事情未到岗履职，未能及时发现并消除现场存在的安全隐患。

四、有关责任单位存在的问题

江东造船厂一是安全生产管理工作落实不到位，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度不到位，对构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制落实不到位，未能及时发现并消除事故隐患[1][2]；二是落实对从业人员安全生产教育和培训不到位，对从业人员

的防范措施也未做到位[3][4][5]。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十五条第一款、第二十八条第一款、第四十一条第一款、第四十一条第二款、第四十四条第一款的规定。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对有关责任人员的处理建议

1.李*区，江东造船厂装配工，安全意识淡薄，在半圆铁管按压中操作不当，使焊拉压杆（千斤顶）未安装固定到位，导致事故发生，对事故发生负有责任。鉴于其在事故中死亡，建议免予追究责任。

2.尹*区，江东造船厂法定代表人、厂长，未按规定履行单位主要负责人相关安全生产工作职责[6]，组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制不到位，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未能检查发现并及时消除从业人员违规操作存在的安全隐患[7]，对本单位作业人员安全生产教育培训落实不到位，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条、第二十一条，对事故发生负有责任。建议由横州市应急管理局依法给予罚款的行政处罚。

3.谈*宝，江东造船厂副厂长，未认真履行安全生产管理职责，未及时排查事故隐患，对本单位从业人员安全生产教育培训和岗位操作规程培训不到位。建议由江东造船厂按照该单位规定进行处理。

4.甘*革，江东造船厂安全员，未认真履行安全生产管理职责，未及时排查事故隐患，对本单位从业人员安全生产教育培训和岗位操作规程培训不到位。建议由江东造船厂按照该单位规定进行处理。

5.黄*进，江东造船厂焊接工、5号船舶施工班组长，未认真履行施工现场安全生产管理职责，对李*区安全管理不到位。建议由江东造船厂按照该单位规定进行处理。

（二）对有关责任单位的处理建议

江东造船厂违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十五条第一款、第二十八条第一款、第四十一条第一款、第四十一条第二款、第四十四条第一款的规定，对事故发生负有责任。建议由横州市应急管理局依法给予罚款的行政处罚。

六、事故防范措施建议

（一）江东造船厂。要落实企业安全生产主体责任，针对此次事故，举一反三，深刻汲取事故教训；建立健全全员安全生产责任制，完善落实安全生产规章制度，完善落实安全风险

分级管控和隐患排查治理双重预防机制；加强对员工的安全生产教育培训，确保现场作业人员必须经过安全生产教育和培训合格才能上岗；按照规定为从业人员提供必要的防护用品，采取有效的防护措施；加强现场作业监督管理，及时消除存在的事故隐患，防止各类事故发生。

（二）横州市经济贸易和信息化局。要认真履行行业监管职责，加强对企业的日常监管和隐患排查力度，加大执法力度，督促指导企业落实主体责任，建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，及时发现和消除事故隐患，预防类似事故再次发生。

（三）横州市横州镇人民政府。要加强属地监管职责，深刻吸取事故教训，举一反三，督促本辖区企业加强对从业人员安全教育和培训，深入企业开展安全隐患排查工作，发现安全隐患要督促企业落实整改，消除存在的事故隐患，预防事故发生。

[1]《中华人民共和国安全生产法》第四条：“生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。平台经济等新兴行业、领域的生产经营单位应当根据本行业、领域的特点，建立健全并落实全员安全生产责任制，加强从业人员安全生产教育和培训，履行本法和其他法律、法规规定的有关安全生产义务。”

[2]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款、第二款：“生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。”

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款：“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：

（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；

（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；

（四）组织或者参与本单位应急救援演练；

（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

（七）督促落实本单位安全生产整改措施。”

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程， 掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。”

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。”

主办：横州市人民政府办公室

承办：横州市发展和改革局

网站联系电话（仅受理网站建设维护问题）：(0771)7232996

网站举报邮件：nnhxxxb@163.com

政府服务热线：（0771）12345

桂公网安备 45012702000017号

桂ICP备17012655号

政府网站标识码：4501270008